


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

موضوع پروژه:

طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز



برای خرید فایل word این پروژه [اینجا کلیک کنید](#).

(شماره پروژه = ۵۲۷)

پشتیبانی: ۰۹۳۵۵۴۰۵۹۸۶

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

فهرست

صفحه	عنوان
(۱۱ تا ۱۱)	۱) ایستگاههای تقویت فشار گاز
(۲۶ تا ۱۱)	۲) اندازه گیری و تبدیل فشار گاز
(۴۷ تا ۲۶)	۳) اندازه گیری جریان گاز به روش قیاسی
(۵۱ تا ۴۷)	۴) عملکرد شیرهای خودکار کنترل عددی
(۶۲ تا ۵۱)	۵) سیستمهای هشداردهنده
(۶۵ تا ۶۲)	۶- نمایشگرهای کامپیوتری
(۸۲ تا ۶۵)	۷- منابع تغذیه الکتریکی برای سیستم های او C
(۸۲ تا ۸۹)	۸- تداخل با تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
(۹۲ تا ۸۹)	۹ - سیگنالهای دریافت شده از دستگاههای دیجیتال
(۹۴ تا ۹۲)	۱۰- کنترل محیطی
(۹۴ تا ۱۰۳)	۱۱- کنترل سیستم ها توسط PLC
(۱۱۲ تا ۱۰۳)	۱۲- بررسی یک نمونه سنسور موقعیت زاویه ای مطلق

ایستگاههای تقویت فشار گاز

- ا- بررسی فرآیند کمپرس گاز از شیر ورودی تا خروجی
- ب- سیستمهای اصلی توربو کمپرسور
- ت- منحنی کار کمپرسور
- ث- کنترل سرج
- ج- سیستم کنترل توربین
- ح- بهره برداری از واحدها
- خ- سنسورهای مورد استفاده در واحدها
- ۲) اندازه گیری و تبدیل فشار گاز
- ا- پل وستون

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

ب- مبدل ترانسفورماتور تفاضلی متغییر خطی

ت- مبدل پتانسیومتری

ث- مبدل خازنی متغییر خطی

ج- سنسور فشار از نوع القاء کننده متغییر

ح- المانهای اندازه گیری فشار با استفاده از روش اندازه گیری طول نسبی

خ- المانهای اندازه گیری فشار با استفاده از روش اندازه گیری اضافه طول نسبی

د- اندازه گیری فشار به روش یونیزاسیون

ذ- گیج کاتد گرم و سرد

ر- مبدل پیروالتریکی

ز- گیج پیرانی

۳) اندازه گیری جریان گاز به روش قیاسی

أ- عنصر اولیه جریان سنجهای وابسته به اختلاف فشار

ب- عناصر اولیه

ت- صفحه های سوراخدار

ث- صفحه های با سوراخ خارج از مرکز

ج- صفحه با سوراخ قطاعی

ح- رابطین لبه گرد

خ- صفحه روزنه دار یکپارچه با جریان سنج

د- گستردگی میدان اندازه گیری جریان سیالات

ذ- حامل صفحه های روزنه دار

ر- محاسن و معایب صفحه های سوراخدار

ز- انواع اتصالات شیر اریفیس

س- انشعابات فشار

ش- لوله وونچوری

۴) عملکرد شیرهای خودکار کنترل عددی

۵) سیستمهای هشداردهنده

۱) تعایف

۲) ملاحظات طراحی

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

۲-۱ اعتبار

۲-۲ ارتباط فنی

۲-۳ نیازهای فنی

۲-۴ طبقه بندی

۳) آنالیز و کاهش آلام

۳-۱ دسته بندی آلامها

۳-۲ غلبه بر آلامها

۳-۳ درختهای آلام

۳-۴ روش احتمالات

۴) دستگاهای هشدار دهنده

۵) نشان دهنده های آلام نوع VDU

۶) نحوه برخورد با آلامها

۶- نمایشگرهای کامپیوتری

۱- آشنایی

۲- روشهای طراحی و مکانهای نمایش اطلاعات

۷- الکتریکی برای او C

۱- نیازمندیهای منابع تغذیه

۲- AC با فرکانس ۵۰HZ

۲-۱ ادوات ابزار دقیق با باطری پشتیبان

۲-۲ سیستم های مرسوم برای منبع تغذیه ابزار دقیق با باطری پشتیبان

۲-۳ عملکرد ابزار دقیق با باطری پشتیبان

۳- منابع تغذیه DC

۳-۱ استفاده از منابع تغذیه DC در تجهیزات و ابزار دقیق

۳-۲ باطریهای ۱۱۰ و ۴۸ ولت

۳-۳ منابع DC دیگر

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۴- دلایل و لزوم طراحی تجهیزات الکترونیکی

۴-۱ تغییرات منبع تغذیه

۴-۲ قطعی های قابل تحمل

۴-۳ نویز میخی شکل و حالت های گذرا

۵- منابع تغذیه داخلی در تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

۶- سیستم منبع تغذیه نوعی برای کنترل و ابزار دقیق

۷- سیم کش سیستم کنترل و ابزار دقیق و اتصال زمین

کلیات

ترمینال بندی

خصوصیات الکتریکی کابل های کنترل و ابزار دقیق

وسایل کنترل و ابزار دقیق

۴-۱ احتیاج به

۴-۲ اتصال زمین یک نقطه ای

۱-۲ اصول کلی بهره برداری

۱-۳ ملاحظات در مورد مقاومت مدار و منبع تغذیه

۱-۴ راه های نصب نوعی

۲. سیگنال های دریافت شده از دستگاه های دیجیتال

۲-۱ انواع سیگنال های دیجیتال

۲-۱ ولتاژ و جریان عملیاتی

۲-۱ حالت های کنتاکت

۲-۱ خصوصیات سیگنال های ورودی دیجیتال نوعی

۸- تداخل با تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

۱. سطوح قدرت سنسورها و مبدلها

۲. اثرات تداخل

۳. تداخل ۵۰ Hz

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۳-۱ کوپلاژ مغناطیسی

۳-۲ کوپلاژ الکترواستاتیکی

۴. طراحی تقویت کننده ها برای حذف تداخل

۵. تداخل فرکانس های رادیویی RFI و سازگاری الکترومغناطیسی EMC

۹ - سیگنالهای دریافت شده از دستگاههای دیجیتال

۱۰- کنترل محیطی

نیازمندیها

طراحی تجهیزات

۱۱- کنترل سیستم ها توسط PLC

۱۲- بررسی یک نمونه سنسور موقعیت زاویه ای مطلق



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

تقویت فشار گاز

گاز پالایش شده خروجی از پالایشگاه وارد خطوط اصلی انتقال می گردد، اما عمدتاً فاصله بین مصرف کننده تا پالایشگاه بسیار زیاد است. مصرف گاز در شهرها در طول خط وجود عوارض طبیعی اعم از کوهها و گودالها و همچنین اصطحکاک ناشی از حرکت گاز درون لوله باعث افت فشار آن می گردد بنابراین ایستگاههایی در فواصل منظم در طول خط احداث شده است که دارای چند توربوکمپرس می باشند هدف از تاسیس این ایستگاهها جبران این افت فشار می باشد.

الف) بررسی فرآیند کمپرس گاز از شیر^۱ ورودی تا ولو خروجی:

بدین منظور یک انشعاب از خط اصلی گاز جهت ورود به ایستگاه گرفته شده است که وارد ولو

اصلی ورودی می گردد.

ولوهای اصلی ایستگاه مانند ولو ورودی و خروجی را اغلب به سه طریق باز وبسته نمود:

بصورت دستی

بصورت خودکار شامل

الف) بوسیله دکمه^۲ روی سیستم ولو

ب) از راه دور اتاق کنترل

فشار^۳ مورد لزوم برای حرکت ولو در حالت اتوماتیک توسط یک لاین یک اینچ از خود گاز داخل

لوله ایجاد می گردد برای این کار فشار داخل لوله جهت استفاده در عملگر توسط یک فشار شکن^۴ به ۷

بار شکسته می شود این فشار به روغن داخل یک مخزن اعمال شده که این روغن باعث چرخش ولو می

^۱ Valve

^۲ push Bottom-

^۳ -power

3- Regulator

4- Orifice plates

Dress-rand-5

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

گردد. برای بازوبسته کردن مسیر محرک ها از سلونوکید ولوها استفاده می گردد. همچنین دو عدد میکرو سوئیچ در طرفین نشانگر مشاهده باز و بسته بودن ولو رادر اتاق کنترل ممکن می سازد. در ادامه فشارگاز ورودی توسط فشار ورودی و خروجی ایستگاه دارای اهمیت بسزایی می باشد. در ادامه فرآیند گاز وارد سافیها می گردد تا ناخالصی های آن شامل دوده و مواد نفتی و سایر آلودگیهای از آن جدا گردد. اغلب اسکرپرها بر اساس قانون ساده فیزیکی اختلاف جرم حجمی کار می کند.

ناخالصی های جمع شده در مخازن پایین اسکرپرها چند مدت باید تخلیه گردد این کار توسط به میزان آلودگیها در شرایط مختلف متفاوت است. در این مخازن با افزایش حجم مواد به شیرهای خودکار واقع بر لاتیهای تخلیه فرمان می دهد و عمل تخلیه در چند ثانیه انجام می پذیرد

پس از این مرحله گاز جهت اندازه گیری می گردد. اندازه گیری خلوی گازها بر اساس اختلاف فشار می باشد که مهمترن شکل آن استفاده از صفحه های سوراخدار^۱ می باشد.

گاز خروجی از مرحله اندازه گیری وارد خطوط تقسیم شده و این واحدها تقسیم می گردد. هر واحد شامل یک توربوکمپر سوز گازی است که دارای انواع مختلف می باشد نوع مورد استفاده در ایستگاه شماره ۲ از مدل های ۹۹۰ شرکت درس رند^۲ با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی از نوع چرخش و با توربین آزاد و ددر سوخته می باشد که دارای چهار بخش اصلی می باشد

۱. ژنراتور گازی ۲. توربین قدرت ۳. جعبه دنده کمکی

۴. جعبه دنده اصلی قسمت گردنده

این توربوکمپر سوز بر اساس سیکل باز و با استفاده از دو محور که ارتباط مکانیکی مستقیم فیما بین ندارند کار می کند بدین نحو که محور ژنراتور گازی میان تهی بوده و محور توربین قدرت از داخل آن عبور کرده و کمپرسور گاز متصل می باشد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

ژنراتور گازی از سه قسمت اصلی ۱- کمپرسورها ۲- محفظه احتراق
 ۳- توربین ساخته شده که کمپرسورها از نوع گریز از مرکز و دارای دو مرحله و توربین قدرت
 دارای سه مرحله محوری می باشد .
 در نهایت امر گاز فشرده شده بعد از ولوهای یکطرفه در خروجی واحد و در خروجی از هدر
 خروجی^۱ دوباره به خط اصلی بر می گردد.
 سوخت واحدها از یک انشعاب قبل از مرحله مترینگ تامین می گردد .
 این لاین ۶ اینچ وارد فیلتر سوخت شده و پس از تصفیه به اتاق سوخت وارد می گردد و طی چند
 مرحله فشار آن توسط رگولاتورها به فشار مناسب شکسته می شود . چون در حین شکست فشار دمای
 آن به شدت پایین می آید لذا باید قبل از ورود به رگولاتورها گرم می گردد برای این منظور گاز به
 لاینهای کوچکی منشعب می گردد که از درون یک مایع (آب مخلوط با گلیکول) می گذرد این آب
 توسط یک میترگازی یا برقی گرم می شود . دمای گاز خروجی از میتر دمای آب و فشار گاز سوخت می
 گردد بنابراین حگرهای اختلاف فشار فیلتر آن را کنترل می نماید فیلتر سوخت نیز مانند اسکرابرها مجهز
 به سیستم خودکار تخلیه ناخالصیها می باشد .

ب) سیستم های اصلی توربوکمپرسور

سیستم روغن خنک کننده^۲

سیستم نشت بند^۳

سیستم استارت

سیستم سوخت

سیستمهای توربوکمپرسور^۴

الف) سیستم روغنکاری

^۱ oute line check valves

2 Lalle

^۲ Seal

4 Dress-rand

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

وظیفه این سیستم روغنکاری و خنک کاری اجزاء متحرک در کمپرسور می باشد . همانطور که در شکل می بینیم روغن ابتدا وارد پمپ اصلی شده که با حرکت ژنراتور (GG) به گردش درمی آید. و پمپ کنار آن که با پمپ اصلی موازی است با یک موتور (V) ۲۴ به گردش درمی آید وظیفه خنک کاری توربوکمپر سور بعد از توقف آن را بر عهده دارد در حالت اضطراری یک پمپ گازی نیز موازی با دو نصب شده است که در صورت عملکرد نا صحیح پمپها به کار خواهد افتاد جهت اطمینان کامل یک مخزن پر فشار حاوی نیتروژن نیز در سیستم تعبیه شده که در صورت از کار افتادن سه پمپ با پمپ اصلی روغن را به قسمتهایی مهم پمپ می کند

TCV206^۱ در صورت افزایش دمای بیش از حد روغن مسیر آن را به سمت خنک کننده هدایت می کند. فیلترها وظیفه تصفیه روغن را بر عهده دارند .

در ابتدای امر وجود در سوئیچ اندازه گیری سطح در داخل مخزن اصلی ضروری می باشد که یکی آلام کاهش سطح^۲ و دیگری فرمان توقف اضطراری^۳ را برای واحد صادر می کند . فشار روغن در خروجی پمپهای اصلی و ورودی به قسمت و اختلاف فشار فیلترها باید بررسی گردد که این کار توسط سنسورهای مربوطه انجام می پذیرد . دمای مخزن روغن و دمای روغنخروجی از مرحله باید اندازه گیری شود و سوئیچ مربوط به آنها در صورت لزوم واحد را از کار می اندازد

فلوی روغن در ورودی اصلی به واحد و در صورت لزوم از هر قسمت باید اندازه گیریو به قسمت کنترل ارسال گردد .

یک سوئیچ مخصوص برای لرزشهای غیر عادی فن خنک کننده در نظر گرفته شده است

^۱ Temperature control value

^۲ Low Level Alarm

^۳ Emergency stop

^۴ Fan seperators

^۵ seal system

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

فشار مخزن نیز باید تحت کنترل باشد تا مطمئن باشیم گازها و دوده های اضافی از آن تخلیه می شود. برای تسریع در این امر از فنهای مخصوص تهویه^۱ استفاده می شود.

سیستم سیل^۲ یا سیستم روغن نشت بند

این سیستم جهت جلوگیری از خروج گاز فشرده شده در کمپرسور به بیرون یا تاقانها و شافت به کار می رود

همانطور که در نقشه مربوطه مشاهده می گردد (شکل شماره) روغن سیل توسط پمپ /cpl-45 به سمت فیلترها روانه می گردد. این پمپ واحد است که نیروی محرکه آن یک موتور الکتریکی است. یک پمپ گازی نیز جهت موارد اضطراری با موازی شده است روغن سیل وارد مخزن فشار شده از آنجا به دو طرف کمپرسور وارد می شود. این روغن در نهایت به جداره ای از شافت پمپ می شود و در حدود اواسط آن با فشار گاز برابر می گردد.

هر گونه ایرادی در سیستم سیل باعث کاهش فشار روغن شده و S/D^۳ واحد را باعث می گردد. بدین منظور همانند سیستم لوب هیترها و حسگرهای دما در داخل مخزن تعبیه می گردد. فشار خروجی اصلی و اختلاف فشار فیلترها باید دائما تحت کنترل باشد برای اعمال محرک پمپ گازی از یک سلونوئیدولو استفاده می گردد.

یکی از مهمترین وسایل ابزار دقیق سیستم سیل ولو کنترلی با اختلاف فشار بین گاز اصلی و روغن سیل است. جهت خنک کاری روغن نیز از یک پمپ جهت ارسال روغن به فن کولرها استفاده می شود که فرمان آن وابسته به حرارت روغن می باشد.

سیستم استارت

^۱ Over head tank

^۲ shut down

^۳ current to pressure

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

استارت اولیه توربین تا مرحله جرقه زنی توسط یک موتور گازی صورت می گیرد. میزان گاز ورودی به استارت 15 | 35 psig می باشد. البته حرکت استارت جهت عملکرد بهینه دارای نوساناتی نیز می باشد.

در گیری استارت با جعبه دنده در ابتدا با باز شدن ولو 118 آغاز می گردد (همانطور که در شکل ملاحظه می کنیم) و سپس ولو 122 وظیفه تنظیم فلوی گاز و در نتیجه سرعت استارت را بر عهده دارد. جریان میل آمپری در این ولو به 138 تا 722 بار تبدیل می گردد. ولو 121 نیز جهت تخلیه گاز عمل کننده استفاده می شود اگر استارت نتواند در مدت زمان معینی در واحد را به 13000 (rpm) برساند واحد S/D می گردد.

فشار محرک I/P توسط هوای ابزار دقیق بوسیله ولو 122 تامین می گردد.
سیستم گاز سوخت

گاز مصرفی توربین حدودا ۹ بار و با دمای محیط می باشد که هم فشار و هم دما باید تحت کنترل باشند.

در هنگام راه اندازی واحد در زمان مناسب که در سکانس استارت معین شده است باید سلونوئید ولوهای شماره 103,102 مسیر 1 به 2 را از کرده و مسیر 2 به 3 را ببندد و با باز شدن آنها دو ولو 103,102 باید بازگرداند تا گاز به پشت گاورنر برسد.

اعمال فرمان به گاورنر حرکت اهرم آن را بصورت پله ای امکان پذیر می سازد این فرمان در حالت عادی به بار اعمال شده به توربین و ضریب تنظیم سرعت آن بستگی دارد

بر روی مسیر گاز سوخت یک سوئیچ فشار وجود دارد که در صورت پایین یا بالا بودن فشار گاز سوخت از حد معینی باعث اختار در اتاق کنترل می گردد و واحد S/D می گردد. سوئیچ ولونت (SV.112) از نوع NC^۲ است که به محض قطع شدن برق و بسته شدن در shut off valve در مسیر گاز سوخت (SV.102,103) گاز ما بین این دو را تخلیه می کند و از ورود گاز به محفظه احتراق جلوگیری می نماید.

^۲ Normally Close

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

منحنی کار کمپرسور^۱ پایداری یک کمپرسور به فلوی عبوری از آن و فشار دو طرف آن بستگی دارد. این ارتباط توسط یک منحنی نمایش داده می شود این منحنی باید در محدوده پایدار قرار داشته باشد. افزایش بیش از حد نرخ فشار به منحنی را به سمت ناپایداری و کاهش بیش از حد آن نیز باعث چوک شدن آن می گردد. تنظیم خط با ولو به نام Blead valve صورت می گیرد که از ورود منحنی کار به ناحیه ناپایداری جلوگیری می نماید. طبق برنامه کنترل، با افزایش نرخ فشار از حد معینی (که معمولاً با افزایش دور ایجاد می گردد) این ولو که در انشعاب از کمپرسور هوای توربین قرار گرفته با باز شدن خود مقداری از هوا را by pass می نماید.

این عمل معمولاً توسط یک ولو بای پس با نام Anti surge valve یا Recycle valve صورت می گیرد. همانطور که در شکل دیده می شود عملگر این ولو از دو نقطه فرمان می گیرد.

۱- مربوط به کمپرسور واحد

۲- PDT فیلتر گاز ورودی به واحد

اما برای کنترل دقیق این ولو در فرآیند شروع توقف گردش کار^۲ از یک کنترلر مخصوص این کار استفاده می شود.

سیستم کنترل توربینهای گازی کنترل کامل و خودکار توربین و بار آن را بر عهده دارد. این سیستم ها آخرین فن آوری الکترونیکی شامل سیستم های رایانه ای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی، مدارهای مجزا جهت کنترل و انجام مراحل مختلف و سیستم های حفاظتی می باشد.

سیستم دارای گیرنده ها و عمل کننده های خودکار که در نقاط مختلف توربین نصب شده اند می باشد تا علائم ورودی و خروجی متعددی دریافت و ارسال نمایند و از طریق این سیستم ها پارامترهای اصلی کنترل شامل سرعت، دما و لرزش کنترل می گردند. سیستم های حفاظتی از سیستم های کنترل جدا بوده و برای عملیات مطمئن و ایمن توربین از دقت و حساسیت بالایی برخوردارند.

طراحی سیستم

سیستم از سه بخش مجزا و مستقل تشکیل شده است و شامل سیستم های کنترل، حفاظتی و مراحل کاری سکانس می باشد.

^۱ Comp Performance curve

^۲ Start, Stop, Routine work

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

ساختمان سیستم کنترل

فلسفه اصلی در طراحی سیستم های جدید کنترل کاهش توقفهای توربین ناشی از بروز اشکال در سیستم های کنترل می باشد لذا به منظور بالا بردن اطمینان از عملکرد توربین در زمان بهره برداری مدارهای کنترل متعددی در نظر گرفته شده اند که در صورت عدم کاردهی مطلوب یک سیستم بر روی صفحه علائمی ظاهر می گردد لکن توربین در سرویس باقی می ماند. در بخشهایی که در آن امکان اضافه نمودن اجزاء سیستم وجود ندارد در صورت از کار افتادن یک سیستم مانند سیستم کنترل سرعت یک سیستم پیشینی دیگر مانند کنترل دما، کنترل عملکرد توربین را بر عهده می گیرد.

پارامتر عمده در کنترل توربین مربوط به کنترل کننده سرعت گاورنر می باشد که به سیستم کنترل سوخت دستور تنظیم سوخت نسبت به دور تنظیمی را می دهد. سیستم کنترل سرعت با دریافت علائم از دما، سرعت شتاب و برنامه کاری استارت از طریق یک سیستم انتخاب پارامتر حداقل و انتخاب پایین ترین میزان دستور لازم را به سیستم کنترل سوخت می دهد. بعنوان مثال در صورتیکه سیستم کنترل سرعت نیاز به سوخت بیشتری نسبت به محدوده دما داشته باشد سیستم انتخاب حداقل میزان علائم دریافتی از سیستم کنترل دما را مبنا قرار داده و با عملکرد خود دستور مناسب را به سیستم کنترل سوخت می دهد.

سیستم کنترل هوا معمولاً بر روی توربین های با قابلیت بازیافت حرارتی نصب می شوند و دستورات خود را به دریچه های قابل کنترل هوا ارسال می نمایند تا همواره دما در قسمت آگزوز توربین در دامنه ثابت و مشخصی کنترل گردد.

۲- سیستم حفاظتی

دستیابی به کارایی بالای سیستمهای حفاظتی با استفاده از مدارهای متعدد مقدور می باشد و در طراحی حداقل دو سیستم مستقل توقف تغذیه سوخت به توربین پیش بینی می شوند. شیرهای سوخت توسط سنسورهای مختلف و مدارهای الکترونیکی کنترل می گردند. سیستمهای توقف مستقل برای سرعت بیش از حد، فشار پایین روغن و توقف دستی در نظر گرفته می شوند تا بالاترین میزان اطمینان از عملکرد ایمنی توربین فراهم گردد. گیرنده های سیستم حفاظت الکترونیکی از طریق مسیرهای دوگانه

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

به سیستمهای مختلف توقف علائم ارسال می دادند و فرمان خروجی از سیستمهای توقف الکترونیکی در مواقع لزوم و اضطراری شیرهای توقف سوخت و کنترل سوخت را غیرفعال می نماید .

سیستم به نحوی طراحی می شود که قابلیت برسی و وضعیت موجود خود را همواره داشته باشد بعنوان مثل در زمان استارت سیستمهایی همچون شعله یابها ، سرعت و دمای بیش از حد را بررسی نموده و در صورتی که هر یک از آنها متوجه مشکلی گردند استارت از کار می افتد لکن در زمان بهره برداری در صورت بروز اشکال برای یکی از آنها علامتی بر روی صفحه ی مانیتور ظاهر می گردد و توربین به کار خود ادامه می دهد و فقط با بروز مشکل در سیستم ثانویه ای توربین متوقف می گردد . بدین ترتیب شرایط بهره برداری مطمئنی از توربین فراهم آمده و در حالیکه ایمنی آن نیز به مخاطره نمی افتد .

بجز سیستمهای حفاظتی فوق سیستمهای حفاظتی دیگری مانند ارتعاش فشار پایین روغن روانساز ، دمای یاتاقانها و آگزوز و غیره را بر عهده دارند .

سیستم متوالی^۱

سیستم متوالی در بردارنده سیستم منطقی برای استارت خودکار بارگذاری و توقف توربین می باشد و این سیستم نه تنها قابلیت به اجرا در آوردن برنامه های در مدار قراردادن دستگاه های توربین را داراست بلکه دستگاه های کمکی مانند پمپهای روغن روانساز ، سیستم های استارت ، سوخت و غیره را نیز کنترل می کند

و در طراحی آن جوانب ایمنی در بهره برداری از توربین کاملاً رعایت شده و در صورت بروز هر گونه اختلال در سیستم های کنترل و کمکی ، توقف مطمئن توربین را تضمین می کند و با انتخاب و بکارگیری صحیح سیستم های الکترونیکی و هیدرودینامیکی مناسب ساخته شده است .

اجزاء بوجود آورنده ورودیهای این سیستم شامل سوئیچ های فشار ، دما و لرزش و خروجی آن مشتمل بر شیرهای برقی ، موتورهای استارتر و غیره می باشند . سیستم های منطقی ، تایمرها ، رله های سرعت و غیره عملیات خودکار متوالی توربین را از ابتدای راه اندازی تا زمان بارگذاری و در زمان توقف با بکارگیری سیستم های کمکی به عهده دارد بعنوان مثال یک مرحله استارت شامل موارد زیر می باشد

۱. بکار اندازی سیستم های کمکی مانند پمپهای روغن و غیره

۲. درگیر نمودن کلاچ

^۱ Sequential system

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازم

۳. چرخاندن توربین

۴. فعال نمودن سیستم سوخت جهت تامین میزان دقیق سوخت لازم در هر مقطع از

۵. فعال نمودن جرعه زنها و روئیت شعله

۶. تعیین زمان گرم شدن^۱

۷. تعیین سرعت های لازم در هر مقطع از مراحل استارت

۸. تشخیص به اتمام رسیدن مراحل مختلف متوالی و آمادگی برای بار گذاری

یکی از مؤلفه های سیستم متوالی که عمل استارت را مطمئن می سازد انجام استارت های مکرر است بعنوان مثال بعد از شروع یک مرحله استارت اگر به عللی استارت عقیم گردد بصورت خودکار عملیات را به مرحله ابتدایی استارت برمی گرداند و تنها زمانیکه دور به حدی رسید که بتوان امکان در گیری کلاچ را فراهم نمود می توان مجددا استارت کرده که خود مستلزم به اتمام رسیدن زمان رله استارت مجدد است

بهره برداری از واحدها

در ایستگاه شماره ۲ هر واحد به دو صورت دستی ویا از راه دور قابل راه اندازی است که در حالت دستی در اتاق کنترل و توسط اپراتور انجام می گردد.

مراحل مختلف برنامه ریزی جهت راه اندازی، خارج نمودن از سرویس و حالت های دیگر را می توان در فلوچارت مربوط به آنها در شکل های مندرج در پیوست انتهای مطلب می توان دید.

اما به طور کلی می توان گفت که استارت شامل سه مرحله می باشد .

۱. چک نمودن سیستم های اصلی، کلیدها، ولوها و...

۲. راه اندازی واحد تا رسیدن به دور 5200 (rpm)

۳. ماندن در این دور برای چند دقیقه گرم شدن و پس حرکت تادور نامی هر گونه اختلال

در بخش های مربوط به هر مرحله ابتدا اخطار و در صورت عدم رفع مشکل از کار افتادن واحد را باعث می گردد.

واحد استپ نیز شامل دو مرحله می باشد :

۱. کاهش دور تا 5200(rpm) و ماندن برای چند دقیقه در این دور^۲

^۱ warm up

^۲ Cooling

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۲. کاهش دور به صفر و خنک کاری واحد تا کاهش دما به حد نرمال در چهار صورت سیستم از گاز تخلیه می گردد و برای راه اندازی مجدد نیاز به فشار گیری دارد
۱. میزان اختلاف فشار^۱ به کمتر از حد تنظیمی برسد
۲. آتش سوزی در محوطه بوجود بیاید
۳. دگمه توقف اضطراری بر روی پانل اتاق یا کنترل، بر روی توربوکمپر سور یا بصورت Remote زده شود.

انواع حسگرهای مورد استفاده در واحد

الف) سنسورهای دما که وظیفه اندازه گیری دمای گاز داخل همچنین دمای یاتاقانها و روغن در مراحل و مقاطع مختلف سیستم های سیل و لوب و مخازن آنها و هوای ورودی و خروجی کمپر سورها و مهمتر از همه دمای محفظه احتراق را بر عهده دارند. نمونه ای از این ترموکوپلها در شکل صفحه ۱۴ نشان داده شده است.

اساس کار ترموکوپلها اختلاف ناشی از حرارت ایجاد شده می باشد میزان پتانسیل بستگی به جنس دو فلز و دمای محل اتصال دارد. هنگام انتخاب و نصب ترموکوپلها باید توجه نمود که حداکثر درجه حرارت فرآیند از حداکثر درجه حرارت کاری ترموکوپل بیشتر نباشد همچنین برای محل مورد نظر بیشترین ولتاژ را ایجاد نماید

هنگام نصب ترموکوپلها باید از انحناء آنها جلوگیری شود و توجه نمود که سیمها در ست متصل شوند و اتصالات حداقل تعداد ممکن را داشته باشد.

نصب ترموکوپلهای محفظه احتراق و فاصله آنها به جهت اهمیت توازن حرارت در داخل محفظه احتراق سیار حساس است و باید با زاویه ۹۰ درجه و فاصله مشخص باشد. میانگین دمای بزر که توسط ترموکوپلها اندازه گیری می شود نباید بیشتر از ۷۵۰ درجه سانتی گراد باشد.

ب) سنسورهای سرعت و حرکت شافت

عملکرد این سنسورها با استفاده از تئوری هال می باشد که بر طبق آن اگر یک ماده هادی یا نیمه هادی در یک میدان مغناطیسی که عمود بر جهت جریان عبوری می باشد ولتاژی در عرض هادی تولید می گردد

^۱ seal/oil reterene gas dp

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۱ اساس سنسورهای هال میدان مغناطیسی است با توجه به ویژگیهای و اتاژ خروجی این سنسور نیازمند یک طبقه تقویت کننده و نیز جبران ساز حرارتی است چنانچه از منبع تغذیه با ریپل فراوان استفاده کنیم وجود یک رگولاتور ولتاژ حتمی است سنسورهای مورد استفاده در ایستگاه شماره ۲ از نوع مجاورتی Proximity هستند که با فاصله مشخص از شافت در قسمت کوپلینگ نصب شده اند به علت سرعت بالای شافت حرکات افقی و عمودی غیر عادی آن نیز به همین روش می تواند اندازه گیری شود. این سنسورها معمولا در یک شافت با توجه به حرکت کمپرسور و توربین نصب می شوند.

ج) سنسورهای لرزش

این حسگرها با استفاده از خاصیت پیزو الکترویک ارتعاش دریافتی را به جریان الکتریکی تبدیل کرده و این جریان سپس توسط یک کارت مخصوص آنالیز می شود. در نهایت حرکت غیر عادی شافت در نمایشگر اتاق کنترل به ۲ صورت قابل مشاهده و بررسی است:

۱. Vibration Displacement

۲. Vibration Acceleration

محل نصب آنها خصوصا^۱ بدنه PT, GG^۲ توربین می باشد بنابراین حساسیت آنها نسبت به حرارت باید مورد توجه باشد.

شعله یابها، گاز یابها، دود یابها^۳

با توجه به خطراتی که نشت گاز و آتش سوزی ممکن است برای سیستم و کل ایستگاه بوجود آورد استفاده از این حسگرها در هر کجا که احتمال وجود آنها باشد به تعداد کافی ضروری است. این حسگرها در انواع گوناگون اما مکانیزمهای تقریبا یکسان ساخته می شوند (شعله یابها براساس دریافت نور ماوراءبنفش، گاز یابها با تاثیرات شیمیایی و دود یابها با تاثیر بر شدت نور عبوری از محیط) می توان سیستم های هشدار آنها را جدا از سیستم فرمان اصلی نصب نمود اما در موارد مهم باید بتوانند همه یا بخشی از یک واحد را متوقف نمایند.

^۱ Power Turbine

^۲ Gas Generator

^۳ Flame, Gase, Smoke detectors

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

بعنوان مثال وجود حداقل دو گاز یاب و دو شعله یاب در دو طرف محفظه توربین هر واحد ضروری است. فرمان ارسالی توسط هر یک از آنها باید بتواند علاوه بر توقف واحد یک سیستم اطفاء حریق را نیز بکار می اندازد که طی آن فنهای تهویه محفظه خاموش شده و دریچه های ورودی و خروجی بسته می شود. همزمان یک کپسول، گاز CO2 را در داخل محفظه تخلیه می نماید این فرمان می تواند با فرمان دکمه توقف اضطراری موازی شود. تست و کالیبره اینگونه حسگرها از موارد مهم کنترل ماهیانه (PM) تعمیرات ابزار دقیق است.

۲) اندازه گیری و تبدیل فشار گاز (عناصر برقی)

اندازه گیری و تبدیل فشار به جریان الکتریسته بخش مهمی از تجهیزات اندازه گیری در ایستگاهها را شامل می شود به طور کلی مبدل های فشار الکترومکانیکی حرکت حاصل از سنسورهای مکانیکی را به تغییرات سیگنال برقی تبدیل می کند. طرهای بسیار متفاوتی از مبدل های برقی فشار وجود دارد این دستگاهها برای آشکار سازی و کنترل فشار فرآیند، دارای کاربرد وسیعی می باشد

پل وستون

یکی از طرحهای متداول مدار مبدل برقی فشار پل وستون می باشد. شکل ۱


ترکیب مدار ساده یک پل وستون را نشان می دهد. این ترکیب، شامل دو ساق موازی پل می باشد، یک منبع ولتاژ به پل وصل گردیده و بدین ترتیب، جریان الکتریسته از هر یک از ساق ها عبور می کند. همچنین یک مدار اندازه گیری در وسط پل نصب گردیده است. چنانچه پل از نظر جریان الکتریسته در حال تعادل نباشد تو وسط این مدار راهی برای عبور جریان بوجود می آید. مدار پل، شامل چهار مقاومت می باشد که منظور از طراحی آنها این است که هر گاه مقدار هر چهار دستگاه مقاومت کاملاً مساوی باشند عبور جریان الکتریسته از طریق هر ساق مساوی بوده و جریانی در بین مدار پل عبور نخواهد کرد، و در نتیجه پل دارای تعادل جریان الکتریسته می باشد.

با طراحی این پل وستون، اگر مقدار مقاومت یکی از مقاومتها تغییر کند در این صورت جریان الکتریسته در هر یک از ساق ها مساوی نخواهد بود، برای مثال، چنانچه مقدار مقاومت ۲ در (شکل ۱) کاهش یابد ولی ولتاژ به همان مقدار باقی بماند در این صورت جریان بیشتری از آن ساق که مقاومت ۲ در آن قرار گرفته عبور می نماید تا از آن ساق که دارای مقاومت ۱ می باشد، چنانچه اگر مقدار مقاومت های ۲ و ۳ ثابت باشد در این صورت عبور جریان در قسمتی از مدار که این دو مقاومت را دربردارد

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

تغییری نخواهد کرد این وضعیت در پل ایجاد عدم تعادل می نماید. جریان از مدار اندازه گیری که در وسط پل نصب شده عبور می نماید، مقدار عبور جریان با مقدار نامیزانی و یا عدم تعادل پل، تناسب مستقیم دارد که می توان با نصب یک عدد دستگاه اندازه گیری و نشان دهنده در مدار پل، آن مقدار را اندازه گیری نمود. هنگامی که از پل و ستون به عنوان دستگاه اندازه گیری فشار استفاده شود مقاومت که در المان اندازه گیری فشار نصب گردیده جایگزین یکی از مقاومتهای مدار پل می گردد.

چون المان و یا عنصر اندازه گیری فشار در معرض تغییرات فشار فرآیند قرار دارد از این رو وقتی که فرآیند دارای فشار نباشد، مقاومتهای ۱، ۲، ۳، ۴ مساوی بوده و در نتیجه پل و ستون در حال تعادل الکتریکی می باشد و الکتریسته در مدار پل جریان نخواهد داشت و دستگاه اندازه گیری، فشار را صفر نشان خواهد داد. حال چنانچه فشار فرآیند دچار تغییر گردد



شکل ۱

المان اندازه گیری فشار نسبت به این تغییر، عکس العمل نشان داده و مقاومت داخل "پل" را تغییر خواهد داد. تغییر مقاومت موجب عدم تعادل مدار پل می گردد که بروز چنین حالتی گویای تغییر فشار می باشد که بوسیله دستگاه اندازه گیری نشان داده می شود.

۱- مبدل ترانسفورماتور تفاضلی متغیر خطی

۲- مبدل برقی فشار

می باشد (رجوع شود به شکل ۲). وقتی که این وسیله برای اندازه گیری فشار به کار رود یک ولتاژ


متناوب (a.c) سیم پیچ اولیه (p) ترانسفورماتور آن وصل می شود. سیم پیچ ثانویه شامل دو سیم پیچ

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

(S1&S2) می باشد و به طریقی وصل شده اند که پولاریته های (قطب های) خروجی آنها مخالف یکدیگر می باشند. یک هسته متحرک به سنسور مکانیکی فشار اعم از نوع بیلوز و یا دیافراگم وصل گردیده است. وقتی هسته در مرکز قرار داشته باشد، خروجی های با هم برابر و قطبهای آنها مخالف یکدیگرند، در این صورت خروجی ترانسفورماتور صفر و مبدل هم فشار را صفر نشان می دهد. چنانچه فشار فرآیند تغییر کند، سنسور مکانیکی فشار نیز حرکت نموده و سبب حرکت هسته متحرک می شود. برای مثال در شکل ۳ هسته، تقریباً بطور کامل از سیم پیچ ثانویه خارج گردیده و سطح سیم پیچ ثانویه S1 را پوشانده است. بنابراین ولتاژ القا شده در S1 از ولتاژ القا شده در S2 زیادتر خواهد بود. نتیجتاً خروجی S1 از خروجی S2 بیشتر می باشد، اگر مبدل طوری طراحی شده باشد که افزایش خروجی S2 معرف افزایش فشار باشد

در این صورت دستگاه اندازه گیری هم این افزایش فشار را نشان خواهد داد. و نیز چنانچه هسته از سیم پیچ S1 خارج و تقریباً همه S2 را در برگیرد، دستگاه اندازه گیری هم کاهش فشار را نشان خواهد داد.

مزیت LVDT آن است که از سختی و مقاومت در مقابل خرابی برخوردار می باشد، همچنین به جهت آنکه با سیم پیچ ترانسفورماتور تماسی ندارد از این رو نیازی به برطرف کردن اصطکاک نمی باشد. در شکل (۲ و ۳) طرح دیگری از ترانسفورماتور تفاضلی خطی نشان داده شده است.



شکل ۳

شکل ۲

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

در این روش از دو قسمت مکانیکی و الکتریکی جهت اندازه گیری فشار استفاده شده است. (شکل بالا) فشار به قسمت مکانیکی وارد گردیده و دیافراگم را در وضعی قرار میدهد که سبب حرکت عمودی میله می گردد و در نتیجه هسته آهنربائی را که به میله متصل گردیده به همان اندازه در ترانسفورماتور حرکت دهد. حرکت هسته آهنربائی موجب تغییر میدان مغناطیسی شده و جریان خروجی آن را تغییر می دهد و این جریان متناسب با مقدار فشار وارد به دیافراگم می باشد که با اندازه گیری آن می توان مقدار فشار را مشخص نمود.


سیستم ترانسفور تفاضلی متغییر خطی

در این دستگاه فشار مورد سنجش به کپسول یک وارد شده و به وسیله تیغه فلزی ۲ به میله ۳ و از آن طریق به اهرم های را بط و سپس به دیسک F4 منتقل می شود. تغییرات فشار باعث دوری و نزدیکی این دیسک به هسته ترانسفورماتور شده و در نتیجه جریان خروجی آن را از ۴ تا ۲۰ میلی آمپر جریان مستقیم (DC)

تغییر می دهد. با اندازه گیری جریان خروجی، می توان مقدار فشار را بدست آورد.



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه



شکل ۴- فوق، دستگاهی را که برای اندازه گیری فشار به کار میرود نشان می دهد.


مبدل پتانسیمتری^۱

نوع دیگر مبدل الکتریکی فشار، مبدل پتانسیمتری می باشد. در این مبدل معمولاً از مدار پل و ستون که در آن یک صد پتانسیومتر جایگزین یکی از مقاومتها شده استفاده گردیده است. پتانسیومتر از یک مقاومت سیم پیچ و یک قطعه متحرک که در روی آن قرار گرفته تشکیل شده است (رجوع شود به شکل ۵). این قطعه متحرک معمولاً به یکی از انواع المان های مکانیکی اندازه گیری فشار متصل گردیده است.

^۱ POTENTIOMETRIC TRANSDUCER

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

با ایجاد تغییر در فشار فرآیند، حرکتی در المان اندازه گیری به وجود می آید که موجب حرکت آن قطعه در روی پتانسیومتر می گردد. وقتی که قطعه متحرک در روی پتانسیومتر حرکت نماید مقدار مقاومت پتانسیومتر را تغییر می دهد که این تغییر نیز موجب تغییر مقاومت مدار پل می گردد.



شکل ۵- مبدل پتانسیومتری

چنانچه پتانسیومتری که متصل به المان مکانیکی اندازه گیری فشار گردیده، به یک مدار پل و ستون وصل گردد، آن مدار می تواند برای اندازه گیری فشار به کار رود. برای مثال شکل ۱۱-۵ یک نمونه پل و ستون را نشان می دهد که یک پتانسیومتر جایگزین مقاومت ۲ گردیده است، حال چنانچه فشار فرآیند صفر باشد، پتانسیومتر هم دارای مقاومتی همچون مقاومت های ۱، ۲، ۴ خواهد بود. بنابراین عبور جریان داخل دو ساق مدار، با هم مساوی و اختلاف پتانسیل قابل اندازه گیری در پل وجود ندارد، و چون جریانی از پل و ستون عبور نمی نماید بنابراین دستگاه اندازه گیری، فشار را صفر نشان خواهد داد چنانچه تغییراتی

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

در فشار فرآیند حاصل شود، قطعه متحرک روی پتانسیومتر بوسیله المان مکانیکی فشار، حرکت خواهد نمود. این امر موجب تغییر مقاومت و در نتیجه ایجاد عدم تعادل الکتریکی در مدار پل وستون می گردد. برای مثال، اگر تغییر فشار، سبب کاهش مقاومت پتانسیومتر گردد در این صورت، این مقاومت از مقاومت ۱ کمتر خواهد بود در حالیکه مقاومت های ۳،۴ مساوی باقی خواهند ماند. نتیجتاً، الکتریسته در مدار اندازه گیری، جریان خواهد داشت که مقدار آن متناسب است با فشاری که موجب حرکت قطعه متحرک در روی پتانسیومتر شده است و یک دستگاه اندازه گیری متر و یا یک مدار کنترل در مدار پل قرار داده شده تا جریان الکتریسته ایجاد شده را که نمادی از فشار فرآیند می باشد اندازه گیری نماید. مبدل فشار پتانسیومتری دارای محدودیت اندازه گیری فشار می باشد. به علاوه فشارهای ضربه دار، سیم پیچ های مبدل را خراب و فرسوده می سازد، لذا در نظر داشتن مختصات فرآیندی که فشار آن باید با این نوع مبدل اندازه گیری شود بسیار مهم بوده و باید در استفاده و کاربرد آن دقت به عمل آید

مبدل خازن متغییر خطی

خازن متغییر خطی، نوع دیگری از مبدل الکتریکی فشار می باشد. خازن الکتریکی، وسیله ای است برای مقابله با عبور جریان الکتریسته در یک مدار متناوب، این خازن شامل دو ورقه فلزی که بوسیله ماده عایقی که دی الکتریک نامیده می شود از هم جدا شده اند. مقدار جلوگیری و مقابله با عبور جریان که بوسیله یک خازن معین کاپاسیتور به عمل می آید به سطح ورقه ها، فاصله بین ورقه ها و نوع عایقی دی الکتریک که آنها را از هم جدا می سازد بستگی دارد. اگر یک یا همه این عوامل تغییر کنند، مقدار جلوگیری از جریان ایجاد شده توسط خازن نیز تغییر خواهد کرد در یک مبدل برقی فشار که دارای خازن متغییر خطی باشد، فاصله بین صفحه ها طوری تنظیم شده است تا تغییرات فشار فرآیند را اندازه گیری و نشان دهد (به شکل ۷ رجوع کرد). در این حالت، خازن به یک مدار وصل گردیده است. یک دستگاه اندازه گیری مترینگ و یا وسیله ای برای کنترل سیستم (ابزار کنترل سیستم) به خروجی مدار وصل گردیده تا تغییرات عبور جریان را که نتیجه تغییرات ظرفیت خازن (کاپاسیتنس)

می باشد اندازه گیری نماید. یکی از صفحه های خازن به حالت ثابت باقی می ماند. صفحه دیگر، قابل حرکت بوده و به المان مکانیکی فشار، از قبیل دیافراگم وصل شده است. وقتی که فشار فرآیند به المان مکانیکی وارد گردد صفحه متحرک خازن را به حرکت در می آورد. چون صفحه دیگر ثابت است، لذا این حرکت، فاصله بین دو صفحه را تغییر می دهد و وقتی که فاصله بین دو صفحه تغییر کند

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

ظرفیت خازن تغییر می کند و تغییرات ظرفیت (کاپاسیتانس) موجب تغییر جریان مخالفی می شود که وسیله خازن به مدار متناوب (مدار A.C) اعمال می گردد. بنابراین با اندازه گیری جریان داخل مدار، تغییرات فشار فرآیند را می توان اندازه گیری و نشان داد چنانچه خروجی مدار خازن به یک سیستم کنترل فرآیند متصل گردد، در این صورت می توان تغییرات فشار فرآیند را برای کنترل فرآیند متغیر به کار برد. متغیر خطوط کاپاسیتور ترنس دیوسر)

دارای چند خصیصه به شرح زیر می باشد که آن را برای اندازه گیری خروجی بسیار کم، ایده آل

می سازد


۱. ایجاد تغییرات وسیع در ظرفیت خازن درازا، حرکت جزئی

۲. کمترین هسترسیز

۳. عکس العمل سریع

۴. کمترین اثر گرمایی

۵. مقاومت در مقابل شرایط دشوار محیط کار



Linear Variable Capacllor

شکل ۶- سنسور فشار، هز نوع القاءکننده متغیر

سنسور فشار، نوع القاءکننده متغیر


سنسور فشار، از نوع القاءکننده متغیر و وسیله ی دیگری برای آشکار سازی فشار می باشد (رجوع

شود به شکل ۷). در این نوع سنسور دو عدد سیم پیچ مخالف یکدیگر وصل شده و دو ساق یک پل

AC (بررسی AC) را تشکیل داده اند. یک دیافراگم که از فلز مغناطیسی درست شده، بین دو سیم پیچ قرار

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه

گرفته است. فشار مورد اندازه گیری به یک طرف دیافراگم وارد و طرف دیگر آن در معرض فشار مبنال مانند فشار اتمسفر می باشد. تغییرات فشار فرآیند سبب شکم دادن دیافراگم و حرکت آن به طرف یکی از سیم پیچ ها و دور شدن از سیم پیچ دیگر می شود. این عمل ایجاد فاصله، اجازه می دهد تا دیافراگم با سطح هسته تماس حاصل نموده و آن را از صدمه در مقابل افزایش بار، (اور لود) محافظت نماید. به محض حرکت کردن دیافراگم، ظرفیت القایی نصبی سیم پیچ تغییر می کند این تغییرات انداکتنس نصبی، باعث تغییر خروجی مدار می شود. بنابراین خروجی مدار را می توان به عنوان فشار، اندازه گیری نمود. سنسورهای ویس در انتها درجه استحکام ساخته شده و کارائی آنها هم پایدار می باشد. دیگر امتیاز این نوع سنسور خروجی (قرار دادن خروجی بالا) و سیستم محافظتی آن در مقابل بار اضافی می باشد. هر چند که این دستگاه دارای دو عیب نیز می باشد که عبارتند از محدودیت عکس العمل فرکانس و در پاره ای اوقات هم تولید خروجی غیر خطی



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

Variable Inductor Pressurs

شکل ۷

المان های اندازه گیری فشار

با استفاده از روش اندازه گیری طول نسبی

بسیاری از مبدل های الکترونیکی فشار، از (استرین گیج) برای تغییر مقاومت مدار الکترونیکی استفاده می نمایند استرین گیج از یک سری سیستم های که به وسیله نوعی عایق نگهداری شده اند تشکیل گردیده. اصول کار استرین گیج بر اساس تاثیر سطح مقطع سیم در مقاومت آن می باشد چنانچه سطح مقطع سیم تغییر کند، مقاومت آن نیز تغییر می کند. مقاومت سیم را می توان با کشش آن تنظیم نمود. تغییرات حاصل در مقاومت هم به استرین گیج مجال می دهد تا تغییرات فشار فرآیند را نشان دهد. دو نوع استرین گیج وجود دارد استرین گیج آزاد (آنبود) و استرین گیج غیر آزاد (بندد)، استرین گیج آزاد در شکل ۹ نشان داده شده است. این دستگاه از یک قطعه ثابت دیسک آرمیچر متحرک تشکیل گردیده است. هم عضو ثابت و هم آرمیچر متحرک دارای پین های طعایقی می باشند که یکسری سیم های کوچک را نگه داری می نمایند. این سیم ها طوری متصل شده اند که در مقابل تغییرات فشار، واکنش نشان می دهند. آرمیچر متحرک استرین گیج آزاد، به یک سنسور مکانیکی فشار، مانند بیلوز و یا دیافراگم متصل شده است. هنگامی که فشار تغییر کند، المان مکانیکی فشار آرمیچر را به حرکت در می آورد تا کشش سیم های استرین گیج را تغییر دهد. تغییر کشش سیم ها موجب تغییر مقاومت آنها می شود در نتیجه تغییر فشار نشان داده می شود. نوع آزاد استرین گیج، از حساسیت بالا و دقت متوسطی برخوردار می باشد (دقت کوتاه مدت ۱٪ می باشد) و به علت لغزیدن و وجود حرکت های بی جا باید مرتب آن را کالیبره نمود. همچنین به علت تغییرات پی در پی و طولانی در مقاومت سیم ها و تنش زدایی آنها، تغییراتی در صفر استرین گیج آزاد، به وجود می آید. در صورتی که استرین گیج غیر آزاد استرین گیج بندد تخمین کمتری را در مقابل ناپایداری دراز مدت از خود نشان می دهد، و حساسیت آن نصف استرین گیج نوع آزاد می باشد. در استرین گیج غیر آزاد (رجوع شود به شکل ۱۰) از سیم های کوچک یا قطعه های ورق نازک که با یک ماده عایق و چسبنده اندود گردیده اند استفاده شده است. این گیج ها معمولاً دارای دو دسته سیم و یا ورقه می باشند. یک دست از سیم ها فعال و یا (اکتیو) بوده و در معرض کشش می باشند و دست دیگر غیرفعال هستند که به ترتیب، آنها را المان استرین گیج اکتیو و اسلیب ویا

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

دیومی نامند. المان های استرین گیج برای اندازه گیری های دینامیک ، ایده آل می باشند. آنها دارای امیدانس پایین سورس ، واکنش سریع، حداقل حرکت مکانیکی ، اندازه کوچک و وزن کم می باشند. علاوه بر اینها ، این دستگاه به طور یکسان با نیروی برق مستقیم و متناوب به خوبی کار می کند. از معایب این دستگاه آن است که دقت آن به خطر وجود حرکت های بی جا ، (هیزترین) کاهش یافته و از طرفی هم گران قیمت می باشد. پیشرفت کاملاً جدید در زمینه سنسورهای استرین گیج^۱ ، استفاده از دیافراگم سیلیکن می باشد که گیج های نیمه هادی نوع N و P روی آن پخش شده اند. این سنسورها برای کاربرد های ویژه ای مفید می باشند. آنها می توانند با دیافراگم هائی به قطر یک دهم اینچ طراحی شوند و خروجی معادل صد میلی ولت تولید نمایند. علاوه بر اینها با استفاده از این سنسورها ، قابلیت تکرار حرکت های بی جا و DRIFT حذف گردیده است .

المانهای الکترونیکی فشار


با استفاده از روش اندازه گیری اضافه طول نسبی

چنانچه از استرین گیج غیر آزاد به منظور اندازه گیری فشار استفاده شود در این صورت باید قسمت متحرک المان مکانیکی و یا سنسور فشار به آن متصل گردد. برای مثال ، استرین گیج آزاد ، اغلب به دیافراگم چسبیده اند که در موقع تغییر فشار ، حالت خمیدگی و شکم دادگی پیدا می کنند. و قسمت غیرفعال جدا شده گیج به قسمتی از المان اندازه گیری فشار که دارای حرکت نمی باشد چسبیده شده است. المان فعال استرین گیج طوری وصل شده است که مجال خم شدن و یا کشش را در مقابل حرکت المان اندازه گیری فشار ، پیدا می کند. به محض اینکه این المان خم و یا کشیده شود ، سیم های داخل استرین گیج ، کشیده می شود. کشش سیم ها و یا ورقه ها موجب تغییر مقاومت آنها می شود. نوعاً، در مبدلهای استرین گیج از یک سیم و یا ورقه و یا المان مقاومت نیمه هادی که در یک دیافراگم محبوس گردیده استفاده شده است. حرکت سطح عمودی دیافراگم موجب تغییر مقاومت استرین گیج شده و مدار پل را نامتعادل می سازد. مبدلهای استرین گیج معمولاً قسمتی از مدار پل می باشند. مانند پل و ستون که در شکل ۱۰ نشان داده شده است. در این مثال G_2, G_1 المان های استرین گیج می باشند. G_1 فعال می باشد و طوری به المان اندازه گیری فشار وصل شده که موجب کشش سیم ها می شود. ولی


^۱ STRAINGAUGE

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

G2 بی اثر می باشد زیرا به قسمتی از المان اندازه گیری فشار وصل شده که موجبی برای کشیدگی آن بوجود نمی آید. وقتی مقاومت های G1, G2 مساوی باشند و مقاومت های R1, R2 هم با هم مساوی باشند



شکل ۸




شکل ۹

در این صورت پل در حال تعادل می باشد و الکتریسته در پل هنگامی که ولتاژی به پل اعمال گردد ، جریان الکتریسته در هر دو شاخه پل تا مادامیکه فشار فرآیند صفر باشد مساوی خواهد بود ، به دین معنی که جریان وجود نداشته و دستگاه اندازه گیری فشار ، صفر نشان خواهد داد. لکن به مجرد اینکه فشار سیستم افزایش یابد ، سنسور مکانیکی فشار نیز حرکت نموده و در نتیجه ، کشش سیم های استرین گیج فعال G1 افزایش می یابد افزایش کشش سیم ها موجب افزایش مقاومت استرین گیج G1 خواهد شد . بنابراین مقاومت های G1, G2 از این پس مساوی نخواهند بود . برای جبران افزایش مقاومت G1 ، جریان بیشتری از ساقه ای که G2 به آن وصل شده عبور خواهد نمود . در این اثنا ، مقاومت های R1, R2 هنوز

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه


هم مساوی خواهند بود. برای میزان کردن جریان الکتریسته در این دو مقاومت ، مقداری جریان از شاخه ای که متصل به استرین گیج G_2 می باشد از طریق دستگاه اندازه گیری به ساقه مقاومت G_1 بستگی به فشار فرآیند دارد ، لذا چنین مداری را می توان برای آشکار سازی و اندازه گیری فشار مورد استفاده قرار داد



شکل ۱۰- پل و ستون

اندازه گیری فشار به روش یونیزاسیون

با این روش می توان تقریباً تا یک میکرون جیوه ، فشار مطلق را اندازه گیری نمود (دیافراگم پایین) (شکل زیر ، مقداری گاز با فشار کم ، درون شیشه لامپ وجود دارد. مقداری الکترون از طریق فیلمان به کاتد لامپ می رسد . چون قسمت خلا ، به لامپ متصل است لذا تغییرات آن باعث یونیزه شدن گاز درون لامپ می گردد در نتیجه ، جریان فیلمان به کاتد نیز تغییر می کند . با اندازه گیری این جریان می توان مقدار خلا را مشخص نمود



Schemalle Diagram of Ionlzati Gage

شکل ۱۱

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

گیج کاتد گرم


یک نوع گیج یونیزه نوع کاتد گرما الکترونها از کاتد خارج گردیده و به طرف گرید حرکت میکند. پاره ای از الکترون ها با ملکولهای گازی که فشار ان باید اندازه گیری شود برخورد می نمایند. ملکول های گاز الکترون های خود را در اثر این برخورد از دست میدهند، و یونهای مثبت تولید میکنند. باقیمانده الکترونها روی گرید جمع می شوند. یونهای مثبت به هر حال به طرف کاتد که شارژ منفی شده اند جذب می شوند. هر یون که بدین طریق جذب شود تولید یک پالس جریان در داخل مدار کاتدور می نماید. تعداد یون های تولید شده به دانسیته گاز بستگی دارند. یعنی جریان الکترونی در کاتدور متناسب با دانسیته و یا فشار گاز می باشد.

گیج کاتد سرد


نوع دیگری از گیج یونازیسون نوع کاتد سرد می باشد (مراجعه شود به شکل ۱۴) گیج کاتد سرد از یک حلقه بازاند که در بین دو صفحه کاتد قرار گرفته تشکیل شده و بین آنها، الکترونیسته با ولتاژ بالایی اعمال گردیده است.

یک حوزه مغناطیسی، الکترونها را از پیمودن مستقیم به طرف آند منحرف و سبب نوسان آنها در میدان مغناطیسی می شود. با ازدیاد حد متوسط مسیر آزاد، تعداد قابل ملاحظه ای برخورد یونیزه ای با مولکولهای گاز صورت می گیرد. موازنه و تعادل در شارژ مدار به این ترتیب به وجود خواهد آمد که درازا، هر یون خارج شده از مدار، یک یون جایگزین می شود. ایجاد چنین جریانی مقیاسی برای اندازه گیری دانسیته مولکولی و یا به عبارت دیگر، فشار گاز خواهد بود. نیمی از گیجهای یونیزاسیون مورد استفاده با گیجهای کاتد سرد تشکیل می دهند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه



شکل ۱۲



شکل ۱۳


مبدل پی زو الکتريکی هنگامی که فشار و یا کشش به کریستال هایی مانند کوارتز، تیتانیت باریم، نمک را شل وارد شود، ولتاژ قابل اندازه گیری از آنها تولید خواهد شد. با آشکارسازی این ولتاژ، می توان مقدار فشار را اندازه گیری نمود. گیج پی زو الکتريک از نوع گوارتز (مراجعه شود به شکل ۱۴) یکی از انواع قدیمی مبدل فشار است که شامل یک و با مقداری کریستال کوارتز می باشد که بین عایق های مناسب، اتصالات و ورقه های توزیع بار کوبیده شده اند. این ورقه های فلزی، معمولاً با سنسورهای مکانیکی که با حرکت خود نسبت به فشار، واکنش نشان می دهند در تماس می باشند. به محض حرکت سنسور فشار، فشاری از طریق صفحه توزیع کننده بار به کریستال وارد می گردد این عمل باعث ایجاد ولتاژ قابل اندازه گیری در کریستال می شود. مقدار ولتاژ، نسبت مستقیم با فشار و یا کشش روی کریستال دارد. نیروی الکتريکی خروجی کریستال، فوق العاده کم می باشد از این رو باید آن را تقویت نمود تا در مدارهای کنترل فشار

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

و دستگاههای اندازه گیری ، قابل استفاده باشد دو نوع گیج انتقال حرارت ، دارای کاربرد وسیعی می باشند .

ساده ترین آنها گیج ترموکوپل می باشد (مراجعه شود به شکل ۱۵) . سنسور این نوع دستگاه اندازه گیری عبارت است از سیم ظریف و یا نوار فلزی که بوسیله الکتریسته گرم شده و در گازی که فشار آن باید اندازه گیری شود فرو برده می شود . وضع ثابت دمای حاصل شده از سیم گرم به چند چیز بستگی دارد که از آن جمله گرمای از دست رفته گاز اطراف به طریقه هدایت می باشد . انتقال حرارت گاز ، بستگی به فشار آن در محدوده خلا، دارد . از این رو دمای نوار فلزی با فشار گاز تغییر می کند .

گیج ترموکوپل دمای نوار فلزی را به وسیله ترموکوپل اندازه گیری می نماید نظر به این که قابلیت انتقال حرارت گازها با هم متفاوت می باشند از این رو هر دستگاهی گیج باید به طور جداگانه برای گاز مورد نظر ، کالیبره گردد تا از دقت کافی برخوردار باشد.



. Piezoelectric Pressure

Trasducer

شکل ۱۴

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه





Fig. 5-41 A thermocouple vacuum gauge.

شکل ۱۵

گیج پیرانی

گیج پیرانی نوع دیگری از دستگاه انتقال حرارت می باشد که حرارت اندازه گیری شده را به فشار تبدیل می نماید و در واقع نوعی وسیله اندازه گیری فشار از راه حرارت می باشد. (مراجعه شود به شکل ۱۶). المان اندازه گیری این دستگاه شامل یک مقاومت الکتریکی است که از دو سیم ساخته شده است. یکی از آنها به عنوان مرجع در محفظه ای که هوای آن تخلیه و بسته شده قرار گرفته است. بنابراین، این دو المان عبارتند از مقاومت های الکتریکی که دو ساق پل وستون را تشکیل می دهند. اثر برودت در المان و یا سیم مقاومت که در تماس با سیستم می باشد پل را برای ایجاد سیگنال خروجی، از تعادل خارج می سازد گیج پیرانی دارای حساسیت بیشتری نسبت به گیج ترموکوپل می باشد. دقت این دستگاه حدود ۰.۵٪ است. این گیج هم مانند گیج ترموکوپل باید برای هر یک از گازها، جداگانه کالیبره شود.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم



simple circuit for a pirani gauge .

شکل ۱۶

۳) اندازه گیری جریان سیالات بشیوه قیاسی و یا استنباطی

اندازه گیری جریان سیالات به طور کلی به صورت مستقیم امکان پذیر نیست بنابراین این کار اغلب به روش قیاسی و از روی پدیده اختلاف فشار انجام می شود. در ایستگاه شماره دو اختلاف فشار جهت اندازه گیری فلو به شیوه قیاسی و با استفاده از صفحات اریفیس در لاین اصلی و لوله های ونچوری در ورودی به واحدها انجام می گردد.

اندازه گیری جریان سیالات بشیوه قیاسی با استفاده از چند دستگاه جداگانه که در ارتباط با یکدیگر می باشند صورت می گیرد. ابتدا مستقیم خط لوله فرایند، وسیله ای به عنوان عنصر اولیه اندازه گیری که نوع ان بادر نظر گرفتن شرایط عملیات تعیین میگردد، نصب و بدان وسیله اختلاف فشار بطور مستمر به دستگاهی که مقدار ان را اندازه گیری و قابل رویت نماید منتقل می شود. انواع عناصر اولیه در قسمت ب/۱ تحت عنوان و سائل ایجادکننده اختلاف فشار در خطوط لوله فرایند ذکر گردیده است. انتخاب دستگاه اندازه گیری اختلاف فشار: برحسب نیازهای عملیاتی میتوان از دستگاهائی به شرح زیر استفاده نمود:


دستگاههای اندازه گیری و ثبت کننده

دستگاههای اندازه گیری و انتقال دهنده

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

با استفاده از شیوه اندازه گیری اختلاف فشار، می توان نرخ جریان و یا عبارتی مقدار سیال در واحد زمان را مانند گالن در دقیقه و یا لیتر در ثانیه اندازه گیری و کنترل نموده . متداولترین دستگاههای اندازه گیری جریان سیالات در واحد زمان دستگاههایی هستند که کار آنها بر پایه و اساس اندازه گیری اختلاف فشار صورت می پذیرد و این اختلاف فشار هم زائیده عنصر اولیه است که در داخل خط لوله فرآیند قرار داده شده است .

وسیله و یا عنصر اولیه جریان سنجهای وابسته به اختلاف فشار صفحه روزنه دار آشناترین وسیله ای است که برای ایجاد اختلاف فشار در بیشتر واحدها به کار می رود این صفحه ها برای کلیه سیالات تمیز از ذرات معلق و غیر رسوب دار کاربرد دارند . صفحه های روزنه دار از ورق های نازک فلزی به صورت دایره ساخته می شوند و سوراخی حساب شده نیز در وسط آنها تعبیه می گردد (شکل ۱۷). معمولاً جنس آنها از فولاد زنگ نزن (S.S) می باشد ولی از سایر فلزات و مواد مانند نیکل، هستلوی، فولاد شیشه و پلاستیک نیز ساخته می شوند . دسته ای به لبه صفحه جوش داده شده که پرش روزنه نام دارد که کلیه مشخصات قسمت اندازه گیری مانند قطر لوله، قطر روزنه، جنس صفحه، نیروی فلنج و سایر ویژگی های صفحه بر روی این دسته حک می شود . نقشه های استاندارد از انواع صفحه های روزنه دار به طور جداگانه در پایین آورده شده است



شکل ۱۷


عناصر اولیه

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

انواع زیادی عنصر اولیه برای جریان سنجهایی که اختلاف فشار را اندازه گیری می نمایند وجود دارد که از آن جمله صفحه های سوراخ دار می باشند. این وسائل بیش از هر نوع دیگر دارای کاربرد می باشند. چهار نوع اریفیس پلیت مختلف عبارتند از متحد المركز، خارج از مرکز، قطاعی و لبه ربع دایره و سایر عناصر اولیه عبارتند از لوله ونچوری، فلونازل، سرریز، لوله پیتوت و Annubars.

صفحه های سوراخ دار


این وسیله از زمان سزار، در رم باستان مورد استفاده بوده و رومیان قدیم از اریفیس پلیت برای اندازه گیری جریان آبهای محلی استفاده می کرده اند در سال ۱۹۰۰ میلادی شخصی بنام توماس برای اندازه گیری حجم زیادی از گاز از صفحه نازک سوراخ دار متحد المركز لبه تیزی استفاده نمود.



شکل ۱۸


او از اتصالات فلنج که دارای فاصله ای معادل یک اینچ از طرف فشار بالا و یک اینچ از طرف فشار پایین تا لب اریفیس پلیت بود برای اندازه گیری اختلاف فشار استفاده نمود که بعدها در صنایع آمریکا بصورت استاندارد در آمد (شکل ۱۹). اریفیس پلیت نصب شده، نمادی از جریان ایجاد شده در حوالی اریفیس پلیت و الگوی فشار را در قبل و بعد از عبور از اریفیس پلیت نشان میدهد

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه



شکل ۱۹

صفحه سوراخ دار متحد المركز استاندارد، معمولاً از فولاد زنگ نزن، با ضخامت یک هشتم تا یک دوم اینچ ساخته می شود که این ضخامتها متناسب با اندازه یا قطر داخلی لوله ها می باشد. از فلزات دیگری مانند نیکل، مانل، هستلوی و غیره نیز برای ساختن اریفیس پلیت استفاده می شود. یک دسته بنام به لبه بیرونی صفحه جوش داده شده که کلیه مشخصات از قبیل قطر سوراخ و جنس اریفیس، قطر داخلی لوله، کلاس فلنج و سایر مشخصات در روی آن حک شده است. سوراخ پاره ای از اریفیس پلیتها در یک طرف داری اربی با زاویه ۴۵ درجه می باشد. (شکل ۲۰)




45° beveled edges are often used to minimize friction resistance to flowing fluid.

شکل ۲۰

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

صفحه هایی با سوراخ خارج از مرکز

سوراخهای خارج از مرکز به طریقی تعبیه شده اند تا لبه پایین آنها مماس با جدار داخلی لوله بوده و دارای قطی معادل ۹۸٪ قطر لوله باشد. سایر مشخصات، همچون ضخامت، تیزی، صافی و مسطح بودن آنها همچون اریفیس پلیت های متحد المکز می باشد.



Eccentric orifice Plate

شکل ۲۱


سوراخ در محلی از صفحه، ایجاد گردیده است تا در مقابل اشیاء، جامد و یا ذرات معلق در سیال ایجاد سد نموده و کار اندازه گیری بخارتر، روغن های همراه با آب و سیالاتی که دارای ذرات جامد می باشند آسان سازد و از اتصالات فلنج و یا اتصالات "وناکانترکتا" می توان برای این گونه اریفیس پلیت استفاده نمود به شرط آن که این اتصالات، نصب به سوراخهای خارج از مرکز دارای زاویه ۱۸۰ درجه و یا ۹۰ درجه باشند محل ایجاد و "وناکانترکتا" در این نوع اریفیس پلیت با آنچه به وسیله سوراخ متحد المکز به دست می آید تفاوت دارد و خطای احتمالی ۵ برابر بیشتر از اریفیس پلیت متحد المکز می باشد.

صفحه با سوراخ قطاعی

کاربرد صفحه هائی که دارای سوراخ قطاعی (شکل ۲۲) همانند کاربرد صفحه هائی است که دارای سوراخ خارج از مرکز و این دو صفحه دو صفحه برای مقاصد مشابهی بکار می روند. قسمت باز و یا سوراخ صفحه، قطاعی از دایره می باشد که قطر آن ۹۸٪ قطر لوله را تشکیل می دهد. قسمت باز قطاعی را می توان در جهت بالا و یا پایین لوله قرار داد، هر چند که پاره ای مواد، ضرورت

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

ایجاب می نماید که سوراخ در پایین لوله قرار گیرد. برای دقت بیشتر در اندازه گیری جریان سیال، لازم است که محل اتصالات ۱۸۰ درجه نسبت به مرکز مماس باشد.



Segmental orific plate

شکل ۲۲

”اریفیس های قطائی برای عبور دادن جامدات و مواد معلق در معلق در سیالات و جلوگیری از رسوب آنها در پشت صفحه بکار می رود“

اریفیس، با لبه ربع دایره یا اریفیس لبه گرد

سوراخ این اریفیس (شکل ۲۳) به گونه ای ساخته شده که لبه آن به شکل ربع دایره درآمده است و قسمت گردشده و یا ربع دایره آن در طرف فشار بالا قرار می گیرد.




Figure 6.3 Quadrant-edged orifice.

Quadrant zound

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

شکل ۲۳

معمولترین نوع صفحه سوراخ دار، نوع لبه تیز می باشد. طرفی از این صفحه سوراخ دار که در قسمت جریان بالا قرار گرفته باید کاملاً صیقلی و براق و طرف دیگر آن در قسمت جریان پایین قرار گرفته باید دارای لبه اریب باشد تا از درگیری با جریان سیال جلوگیری شود. دقت اندزه سوراخ و یا روزنه صفحه برای سوراخهای قطر کوچک ت چند ده هزارم اینچ و برای سوراخهای بالاتر از پنج اینچ قطر تا چند هزارم اینچ می باشد.

علاوه بر اریفیس های متدوال لبه تیز که سوراخ آنها با صفحه در یک مرکز قرار گرفته و متحد المركز نامیده می شوند. انواع دیگری برای کاربردهای خاصی نیز وجود دارند. گر چه این نوع و یا انواع خاص، در صد اندکی از مجموع صفحه سوراخ دار را تشکیل میدهند ولی مسائل و مشکلات را حل نموده و کار ایجاد اختلاف فشار را آسان نموده اند.

دو نوع صفحه سوراخدار (شکل ۷) به منظور سازگاری با سیالات تا حدودی ناخالص طراحی شده که یکی از آنها دارای سوراخ خارج از مرکز صفحه بوده و لبه پایین سوراخ باید کاملاً مماس با سطح داخل لوله فرآیند باشد. صفحه سوراخدار قطاعی نوع دیگری می باشد که قطعه ای از قسمت نیمه ی پایین صفحه برداشته شده است.

علاوه بر اینها صفحه های دیگری که دارای لبه ربع دایره و گرد می باشند وجود دارند که دارای کاربرد ویژه ای می باشند. این طرح از صفحه سوراخ دار برای به حداقل رسانیدن اثر عدد رینولدز کم مقدار آن کوچک باشد به کار می رود.

صفحه های سوراخ دار به همراه پاره ای دیگر از و سائل اولیه برای مقدار جریان های زیاد، دارای کاربرد رضایت بخش می باشند. علت این امر، تغییر در ضریب جریان است که در موقع تغییر جریان از مقدار زیاد به مقدار کم صورت می گیرد. در صورت بروز چنین حالتی، شکل سرعت جریان از یکنواختی به شلجمی تغییر پیدا می کند.

این تغییر بستگی به نسبت نیروهای چسبنده که عدد رینولدز نامیده می شود. برای تقسیم بیشتر به عین عبارت توجه گردد:

با قرار دادن عوامل مورد نیاز عدد رینولدز، نتیجه حاصل می گردد:

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

وزن مخصوص \times قطر روزنه صفحه \times سرعت متوسط سیال = عدد رینولدز

گرانروی مطلق

عدد رینولدز دارای بعد نبوده و در جای دیگر درباره خاصیت این عدد در اندازه گیری جریان سیالات و اثبات بی بعدی آن مطالبی ذکر گردیده است.

عدد رینولدز در بیشتر واحدهای عملیاتی بین ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰

خواهد بود که مقدار قابل ملا حظه ای ایست. تحت این شرایط جریان، ثابت و جریان سنجهایی بر اساس اختلاف فشار کار می کند کاملاً "دقت عمل خواهند داشت. برای دستیابی به حد نهائی دقت، باید از ضریب تصحیح عدد رینولدز استفاده گردد.

پایین بودن عدد رینولدز، موجب تغییر جریان، از حالت متلاطم به حالت آرام خواهد شد. این تغییر را که موجب بروز اشکال در اندازه گیری جریان کم سرعت توسط دستگاههای اندازه گیری اختلاف فشار می شود نمی توان دقیقاً تشریح نمود. روزنه های لبه گرد قابلیت اندازه گیری سیالات کم سرعت را بهتر از روزنه های لبه تخت دارا می باشند.

روزنه های لبه گرد برای جریانهای بالا دارای عملکرد خوبی نمی باشد.

جدول شماره ۱

با در نظر گرفتن دیدگاهها و اولویتها، میتوان از جدول شماره ۱ برای انتخاب مناسبترین عنصر اولیه استفاده نمود.

لوله ونچوری نوعی دیگر از عنصر اولیه میباشد که در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. امتیاز این لوله نسبت به سائر عناصر اولیه از سئو حد اکثر اختلاف فشار را با حداقل افت فشار دائمی ایجاد مینماید و دیگر آنکه برای اندازه گیری جریان سیالاتی که دارای جامدات معلق هستند کاربرد خوبی دارد.

از ناهنجاریهای این لوله قیمت آن میباشد که نسبت به سائر عناصر اولیه بسیار گران است. صعوبت نصب، تعمیر و یا تعویض این لوله به نوبه خود از عوامل کاهش دهنده امتیاز آن میباشد.

"جدول ۱-گزینش عناصر اولیه برای کاربردهای مختلف"

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

Table 4-1. Primary Flow Measurement Devices

	ORIFICE											
	Turbine Flowmeter	Target Meter	Concentric	Segmental (Eccentric)	Quadrant	Venturi	Nozzle	Pitot	Elbow	Lo-loss Tube	Magnetic Flowmeter	Vortex or Swift
Accuracy (empirical data)	R	F	E	F	G	G	G	*	P	G	E	E
Differential produced for given flow and size	None	G	E	E	E	G	G	P	P	E	None	G
Pressure loss ϕ	P	P	P	P	P	O	P	None	None	E	E	G
Use on dirty services	P	E	P	P	P	E	G	VP	P	G	E	U
For liquids containing vapors	E	E	†	E	†	E	G	F	F	O	E	U
For vapors containing condensate	P	E	‡	E	‡	E	G	P	F	G	None	U
For viscous flows	F	G	F	U	E	G	G	†	U	F	E	VP
First cost	P	G	E	G	G	P	F	G	E	P	P	P
Ease of changing capacity	E	G	E	O	E	P	P	VP	VP	P	E	G
Ease of installation	P	G	G	G	G	F	F	E	G	F	F	F

E Excellent
 G Good
 F Fair
 P Poor
 VP Very poor
 U Unknown
 † E indicates lowest loss, P highest, etc.
 * For measuring velocity at one point in conduit the well-designed Pitot tube is reliable. For measuring total flow, accuracy depends on velocity traverse.
 † Excellent in vertical line if flow is upward.
 ‡ Excellent in vertical line if flow is downward.
 † Requires a velocity traverse.

طرف اریب نشده یا لبه تیز اریفیس پلیت باید مخالف جریان نصب شود تا مقاومت ناشی از اصطکاک سیال را که از سوراخ عبور مینماید به حداقل برساند. ضخامت صفحه، معملاً" تابعی از قطر یا اندازه لوله میباشد و ضخامت لبه اریفیس نباید از هریک از آنچه ذیلاً" داده شده، تجاوز نماید.

$D/50$

$d/8$

$(D-d)/8$

D = قطر داخلی لوله

D = قطر سوراخ صفحه

صفحه را می توان با ضخامت بیشتری از آنچه فوقاً" ذکر گردیده است ساخت، که در این صورت

باید لبه را ۴۵مایل نمود و یا آنکه با ضخامت کمتری ساخت.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

از صفحه سوراخ دار لبه تخت می توان برای معکوس کردن جریان سیال استفاده نمود ولی این عمل در مورد صفحه های سوراخ دار لبه تیز (سوراخهای اریب دار) صادق نمی باشد چون خطا در اندازه گیری می نماید.

نسبت سوراخ اریفیس به قطر داخلی لوله یا "بتا" باید بین حداکثر و حداقل مقدار تعیین شده باشد گر چه ارقامی خارج از این مقادیر d/D وجود دارند ولیدر بیشتر موارد ، این ارقام برای مایعات ، بین $0/15$ و $0/75$ و برای گازها و بخارات و بخاراب بین $0/2$ و $0/7$ باشند .بهترین نتایج حاصله ،مقادیر بین $0/4$ و $0/6$ می باشد.

کمتر، از صفحه های سوراخ دار برای لوله های کوچکتر از $1/5$ اینچ استفاده می شود


سوراخ های خروج گاز و یا عبور مایع

در پاره ای از صفحه های سوراخ دار و یا اریفیس پلیت ، علاوه بر سوراخ اصلی، ممکن است سوراخ کوچکی در قسمت بالا، جهت تخلیه گاز موجود در جریان مایع و یا در قسمت پایین برای عبور مایع و یا برای عبور مایع موجود در جریان گاز تعبیه گردیده باشد. سوراخ تخلیه اجازه می دهد تا گاز متراکم در قسمت فشار بالای اریفیس پلیت بدون تاثیر در اندازه گیری ،خارج گردیده و در ضریب رانش اریفیس پلیت نیز تغییری ایجاد ننماید ،چون تراکم گاز در آن ناحیه باعث کاهش دقت اندازه گیری می شود . سوراخ عبور مایع نیز برای خارج ساختن مایعات داخل گاز به کار می رود تا دقت اندازه گیری دستخوش اختلال نگردد.

هنگامی که سیال مورد اندازه گیری تمیز نباشد این سوراخ ها ممکن است دچار گرفتگی شده و در نتیجه ، تراکم گاز و یا مایع در قسمت بالا سری اریفیس موجب کاهش دقت اندازه گیری شود . نظر به اینکه سوراخ تخلیه گاز و یا سوراخ تخلیه مایع دارای مساحتی می باشند که جریان سیال علاوه بر عبور از سوراخ اصلی ،از آنها نیز عبور می نماید از این رو در محاسبه سوراخ اریفیس منظور می گردند ،گر چه همیشه نیاز به این کار نیست زیرا تصحیحی که از این راه به عمل می آید به طور عمده ای ناچیز و کسری از اعشار مجموع می باشد.

صفحه روزنه دار یکپارچه با جریان سنج (۱)

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه





The integral orifice cell (a) mounted directly in the line. The downstream side connects to the k-w side of the differential pressure transmitter through a manifold (b). (courtesy of Foxboro Co.)

شکل ۲۴

روزانه و یا سوراخی که با صفحه فلزی خود متحد المركز بوده و در داخل جریان سنج سوار گردیده و یا به متصل شده باشد انتگرال ارفیس نام دارد. چنین جریان سنجهائی برای اندازه گیری جریان های اندک و در لوله های

۱ تا ۱ اینچ به کار می روند.
۲ ۲

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



شکل ۲۵

گسترده‌گی میدان اندازه گیری جریان سیالات
مقدار جریان سیالات در پاره ای موارد مانند تغییر فصل و نوسانات بار مصرف و یا شرایط عملیاتی
و غیره دستخوش تغییر می شود که بدون تغییر میدان اندازه گیری جریان سنج و یا اندازه روزنه ، نمی


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

توان جریان را اندازه گیری نمود. لذا راههای مختلفی برای تطبیق با شرایط عملیاتی وجود دارد که عبارتند از:

۱. تعویض صفحه روزنه دار و انتخاب در اندازه مطلوب که با جریان سنج سازگاری داشته باشد.

۲. نصب دو و یا چند جریان سنج بطور موازی با میدانهای اندازه گیری مختلف.

مجموعه‌های که با مقایسه با اریفیس فلنج معمولی کار تعویض صفحه روزنه دار را آسان می سازد در شکل ۲۶ نشان داده شده است.




شکل ۲۶

دستگاههای حامل صفحه روزنه دار در لوله های قطوریکه در آنها از اریفیس فلنج استفاده شده باشد کاری مشکل، پرهزینه، توام با اتلاف حجم زیادی از سیال و احتمالاً همراه با خطر خواهد بود. لذا از دستگاهی با نام (شکل ۲۷) که در آن تجهیزاتی برای تعویض صفحه روزنه دار بدون نیاز به تخلیه فشار خط لوله و وقفه در عملیات به کار رفته است استفاده می شود. به طوریکه در شکل

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه


ملاحظه می شود، دستگاه داری دو محفظه می باشد، در موقع نصب و یا خارج ساختن صفحه روزنه دار، ابتدا باید به وسیله مکانیزم مربوطه صفحه روزنه دار وارد محفظه بالا شده و آنگاه رابطه محفظه بالا با محفظه پایین قطع و فشار محفظه بالا تخلیه گردد. با باز کردن پیچهای درپوش و جدا کردن درپوش از محل خود، نوبت به خارج ساختن صفحه روزنه دار برای تعویض و یا بازرسی می رسد. عکس این حرکت برای نصب صفحه روزنه دار صادق می باشد وجود این دستگاه باعث حذف شیرهای گران قیمت و گذر گاههایی که در اغلب سویسها در اریفیس فلنجهها به کار می روند می گردد.



شکل‌های ۲۷

اتصال جریان سنج به اریفیس دانیال

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



شکل ۲۸

محاسن صفحه های سوراخ دار

۱. ارزان قیمت

۲. از هر نوع فلزی ساخته می شود دو قابل دسترس می باشد .

۳. برای هر اندازه ای از لوله مناسب می باشد .

۴. کلیه مشخصات قسمت اندازه گیری اختلاف فشار را می توان روی دسته اریفیس حک و در دسترس قرار داد .

۵. در صورتیکه نصب اریفیس به طرز صحیحی صورت گیرد، دارای دقت خوبی خواهد

بود .

معایب صفحه های سوراخ دار

۱. دارای افت بالا و دائمی فشار می باشد.

۲. دارای استفاده محدودی در کاربردهای سیالات گل آلود و رسوب شونده دارد .

۳. دقت کار اریفیس منوط در نصب می باشد.

کلیه موارد فوق الذکر درباره هر یک از انواع اریفیس پلینت صادق می باشد .

محل انشعابات فشار مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. "فلونازل"، "لوله و

نچوری"، "لوله پیتوت"، "لوله دال" و زانو، مشکلی وجود ندارد زیرا کارخانه های سازنده محل انشعاب را

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

تعیین و سوراخهای لازم را تعبیه نموده اند، ولی در مورد صفحه های روزنه دار، روشهای مختلفی برای انشعاب فشار وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره گردیده است

۱. انشعاب از فلنج

۲. انشعاب گوشه ای

۳. انشعاب از وناکانترکتا یا D و D/2

شکل ۲۶ موقعیت انشعابات مختلف و شکل ۲۷ اهمیت محل انشعاب فشار را نشان می دهد. عموماً ترجیح با انشعاب از فلنج می باشد به جز در مواردیکه محدودیت فیزیکی وجود داشته باشد که در این صورت انشعاب فشار، از لوله فرآیند دارای مزیت می باشد. انشعاب گوشه ای مختص فلنجهای و محل انشعاب "ناکانترکتا" به اندازه قطر سوراخ صفحه بستگی دارد. انشعاب گوشه ای برای لوله های زیر ۲ اینچ می باشد.

انواع اتصالات شیر اریفیس

پنج محل برای نصب شیر در دو طرف عنصر اولیه به منظور دریافت اختلاف فشار وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می شود:


۱- اتصال فلنج

اتصال فلنج بیشترین و عمده ترین نوع اتصال شیر در دو طرف عنصر اولیه می باشد. در این نوع اتصال، فاصله از مرکز مغزی تا مرکز ضخامت اریفیس پلیت معادل ۱ اینچ در قسمت فشار بالا و چنین فاصله ای نیز در قسمت فشار پایین می باشد.

اتصال فلنج برای لوله های کوچکتر از ۲ اینچ مجاز نمی باشد، زیرا ممکن است تا اریفیس پلیت کمتر از ۱ اینچ باشد. (شکل ۲۳)

اریفیس فلنج بریده شده ای را محل اتصال شیرها و صفحه سوراخ داری که بین فلنج ها نصب شده نشان می دهد. پیچهای جدا کننده فلنج ها نیز در شکل دیده می شوند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



Orifice plate installed in a pair of flange using

شکل ۲۹

اندازه سوراخ اتصالات اریفیس فلنج، یک $\frac{1}{2}$ اینچ بوده و حداقل ضخامت این فلنجهای $\frac{3}{2}$ اینچ میباشد. در پاره ای موارد که ضرورت ایجاد نماید تا از اتصالات $\frac{3}{4}$ اینچ استفاده شود، در این صورت باید ضخامت اریفیس فلنج $\frac{13}{8}$ اینچ باشد.


۲- اتصال گوشه ای

در این اتصالات، سوراخ روی فلنج ها بجای اینکه مستقیماً تا داخل ادامه داشته باشند، بطرف سطح داخلی اریفیس پلیت منحرف گردیده اند

(شکل ۳۰) مزیت این نوع اتصالات آن است که می توان از آنها برای لوله های کمتر از ۲ اینچ و در

جائیکه اتصالات فلنج استاندارد باعث ایجاد در محدوده ضخامت فلنج می شود استفاده نمود.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه




شکل ۳۰

از معایب و اشکالات اتصال گوشه ای یا زاویه ای آن است که :


۱. باریکی معبر سپس گرفتگی می شود.
۲. آزمایشات نشان داده اند که فشار در منطقه سطح اریفیس دارای بی ثباتی و در حال تغییر است.
- ۳- اتصال وناکانترکتا

این نوع اتصالات در محاهائی از لوله قرار دارند که بر حسب تئوری تصور می شود که بیشترین اختلاف فشار (p) وجود داشته باشد. اتصال فشار بالا به اندازه یک برابر قطر لوله تا لبه اریفیس و اتصال قسمت فشار پایین در محل کانترک و در نقطه ای که حداقل فشار بوسیله عنصر اولیه ایجاد می گردد. (شکل ۲۵) نصب می شود.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



(A) Location of minimum pressure (Vena contracta)



(B) Vena contracta taps

L.K. Spink, *Principles and Practice of Flow Meter Engineering*, ninth edition, 1967© Foxboro Company, Plimpton Press.

Vena contracta.

شکل ۳۱

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه

تغییر نسبت d/D سبب تغییر ایجاد حداقل فشار می شود، بنابراین چنانچه سوراخ اریفیس تغییر کند اندازه گیری اختلاف فشار با خطا توأم خواهد بود.

۴- اتصال شعاعی

تعیین نقطه ون کانترکت با حدس نزدیک به صحت، و تخصیص یک برابر قطر لوله اتصال فشار بالا

تا لبه اریفیس پلیت و $\frac{1}{4}$ برابر قطر لوله از اتصال فشار پایین تا لبه اریفیس پلیت صورت می پذیرد

۵- اتصال لوله (شکل ۳۲)


در این روش محل اتصال در قسمت فشار بالا $\frac{1}{4}$ برابر قطر لوله و در قسمت فشار پایین ۸ برابر

قطر لوله از روی لوله تا لبه اریفیس پلیت می باشد. با

استفاده از این روش، احتمال خطا در اندازه گیری وجود خواهد داشت بنابراین لازم است که خط لوله دارای طول مستقیم زیادی باشد.

روش اتصال لوله، به خاطر حذف اریفیس فلنج استاندارد، مقرون به صرفه می باشد و از طرفی هم

دارای قابلیت جریان بیشتری نسبت به اتصال فلنج و یا اتصال ون کانترکت می باشد.



Tap locations for orifices.

شکل ۳۲

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

در شکل بالا، موقعیت چهار نوع انتقال فشار از طرفین اریفیس پلیت به شرح زیر تعیین گردیده

است :

AA-انشعاب گوشه ای


BB- انشعاب فلنج

CC- انشعاب وناکاترها و شعاعی

DD- انشعاب لوله


در منحنی ۶، افت فشار ثابت و پایداری در طول خط لوله بعد از عناصر مختلف اولیه نشان داده شده

است .



(A) Location of minimum pressure (Vena contracta)

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر سایت و به همراه فونت های لازمه



Differential pressure profile with orifice plate.

شکل ۳۳

انشعابات فشار

سوراخهای پیچ دارای که در روی فلنجهای اریفیس تعبیه گردیده و معمولاً شیرهای $\frac{1}{4}$ اینچ به آنها متصل شده اند نام دارد و TAPS در اینجا به معنی انشعاب فشار میا شد. این انشعابات در پاره ای موارد ممکنست بجای احداث در روی اریفیس فلنج، در لوله احداث شوند که آنها را PIPE TAPS مینامند. این انشعابات به هر شکل و موقعیتی که باشند بمنظور انتقال فشار بالا و فشار پایین از طرفین عنصر اولیه که در اکثر موارد ORIFICE PLATE میباشد به جریان سنج صورت میگیرد.

اقسام انشعابات بشرح زیر است:

۱- انشعاب گوشه ای که در فلنجه بمنظور پایین اندازه گیری فشارهای دو طرف اریفیس پلیت بکار میرود. در این روش فاصله ای بین سطح اریفیس و فشار حاصله وجود ندارد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

- ۲- انشعاب از "فلنج" که فاصله بین مرکز سوراخ روی فلنج تا مرکز لبه اریفیس پلیت در هر طرف ۱ اینچ میباشد و اختلاف فشار اندازه گیری شده دلالت بر اختلاف فشار این نقاط دارد.
- ۳- انشعاب جریان های کامل که در روی لوله تعبیه شده و فشارهای نقاطی به فاصله ۲/۵ برابر قطر لوله در قسمت فشار بالا و ۸ برابر قطر لوله در قسمت فشار پایین، به جریان سنج منتقل میشود که دلالت بر اختلاف فشار آن نقاط دارد.
- ۴- انشعاب شعاعی معمولاً در لوله های قطور بکار میرود بطریقی که فاصله انشعاب تا اریفیس پلیت ۱ برابر قطر لوله در طرف قطر فشار بالا ۰/۵ برابر قطر لوله در طرف فشار پایین می باشد.

"طرق انشعاب فشار به دستگاههای اندازه گیری اختلاف فشار"

انشعاب فشار از لوله




Fig. 5-7. The relative positioning of the upstream and downstream pipe taps.

شکل ۳۴

انشعاب فشار از فلنج

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه




Fig. 5-8. The positioning of vena contracta taps. A'' equals C''. B'' is calculated from application data.

شکل ۳۵

انشعاب فشار از از وناکانترکتا





Fig. 5-6. Flange taps are located on the bottom of the flanges which hold the orifice plate in place.

شکل ۳۶

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

انشعاب از "وناکانترکتا" این انشعابات در طرف فشار بالا به فاصله ۱ برابر قطر لوله تالبه اریفیس و در طرف فشار پایین در محل "وناکانترکتا" تعبیه شده اند. ("وناکانترکتا" نقطه ای است در داخل لوله که سیال دارای کمترین فشار بوده و کمترین سطح مقطع را دارا می باشد) (شکل ۳۷) محل "وناکانترکتا" تابعی از نسبت "بتا" در اریفیس پلیت می باشد. بنابراین وقتی نسبت "بتا" تغییر کند محل انشعاب فشارپایین نیز باید تغییر نماید. محل انشعاب از عوامل محاسبه اریفیس به شمار می آید.



شکل ۳۷

لوله و نچوری


لوله و نچوری نوعی وسیله اولیه می باشد که غالباً در واحدهای عملیاتی برای ایجاد اختلاف فشار

به کار می رود (شکل ۳۷) و دارای محاسنی به شرح زیر می باشد:


۱. افت فشار دائم آن بسیار کم می باشد.
۲. برای سیالات آلوده به ذرات معلق و ناخالص مناسب می باشد (لوله های اتصال به تمیز شدن داشته باشند).
۳. برای جریان های زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه

۴. میدان اندازه گیری آن وسیعتر از اریفیس و فلونازل می باشد (برای نسبتهای کم و نسبتهای زیاد به کار می رود).
 معایب لوله و نچوری
۱. گرانیقیمت است.
 ۲. معمولاً برای لوله های کوچکتر از ۶ اینچ یافت نمی شود.
 ۳. نصب و پیاده کردن آن به علت سنگینی احتیاج به وسیله و نیروی انسانی دارد.
 ۴. چنانچه به داخل آن صدمه ای وارد گردیده و دچار فرسایش گردد قابل تعمیر نمی باشد.



"طراحی لوله و نچوری"



شکل ۳۸

۴) عملکرد شیرهای خودکار کنترل عددی

زمان نیمه بسته بودن شیر را به کمتر از یک دقیقه کاهش می دهد و باعث می شود که نمیشنگاه شیر از سرعت زیاد گاز کمتر آسیب ببیند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

این نوع شیر در وضعیت کاملاً بسته در شرایط اضطراری آب بندی کاملی خواهد داشت. کار افتادن گاه به گاه شیر و دستگاه محرکه آن مانع خوردگی و سفت شدن قطعات متحرک شیر در اثر بیکاری و یکجا ماندن طولانی می شود.

شرح میکروپروسسوری مدل ۶۵۰۸۰۰:

اصول کارکرد این سیستم براساس عملیات متمیز زیر پایه گذاری شده است:

۱. آشکار سازی دائم فشار حداقل در خط لوله
 ۲. دیده بانی فشار و اندازه گیری نرخ افت فشار (dp/dt) در خط لوله
 ۳. دیده بانی جریان براساس اندازه گیری اختلاف فشار در دو سر شیر نیمه بسته شده
- ۱- آشکار سازی فشار کم در خط لوله

بسیاری از اپراتورهای خط لوله علاقمندند از حداقل فشار در خط لوله به عنوان یک آلام جهت پشتیبانی سیستم آشکار سازی شکستگی استفاده شود. در هنگام ایجاد شکستگی در خط لوله فشار خط نهایتاً در حدی خیلی پایین تر از فشار کارکرد عادی خط لوله کاهش می یابد که در این نقطه رله های آشکار ساز فشار کم باید عمل کرده و شیر را ببندد. برای مثال در یک خط لوله با فشار کارکرد عادی ۹۰۰ پوند بر اینچ مربع، نقطه تنظیم رله فشار کم می تواند در حدود ۲۵۰ پوند بر اینچ مربع انتخاب شود. به این ترتیب در صورتیکه سایر سیستم های آشکار سازی شکستگی موفق به قطع گاز نشوند این سیستم عمل کرده و شیر را می بندد. واضح است که این سیستم به عنوان پشتیبان سیستمهای دیگر بوده و نمی تواند جایگزین سایر سیستم ها شود. سیستم های انتخاب خودکار مجهز به آشکار سازی دائم فشار کم در خط لوله بوده و در صورت کاهش فشار در حد تنظیمی آن آلام یا بسته شدن را صادر می کند. براساس سلیقه اپراتور خط لوله، سیستم می تواند طوری برنامه ریزی شود که باز شدن مجدد آن به صورت دستی انجام شده و یا آنکه بطور اتوماتیک و در اثر افزایش فشار خط لوله در یک حد از پیش تعیین شده این کار صورت می پذیرد.

۲- دیده بانی فشار و اندازه گیری نرخ افت فشار

اندازه گیری نرخ افت فشار در سیستم انتخاب خودکار براساس سیستم ACCU / TECT انجام می شود. ولیکن سیگنال خروجی آن به جای فرمان دادن به شیر اصلی و بستن آن، سیستم نگهبانی

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

جریان را که بعداً توضیح خواهیم داد تریگر می کند. آشکارسازی نرخ افت فشار در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول تنظیم کردن مرحله دوم سنس کردن نرخ افت فشار.


در مرحله اول سیستم به طور پیوسته فشار خط را سنس کرده و در صورت کاهش فشار در حد ۱۰ پوند بر اینچ مربع، مرحله دوم شروع می شود. در مرحله دوم: تایمر شماره ۱ شروع به کار کرده و سیستم فشار خط را چک می کند. در صورتیکه مجدداً فشار به اندازه ۲۵ پوند بر اینچ مربع کاهش یافت و قبل از آن زمان تایمر به سر رسیده بود نرخ افت فشار کم بوده و سیستم ریست می شود. ولیکن در صورتیکه قبل از سر رسیدن زمان تایمر افت فشار به ۲۵ پوند بر اینچ مربع رسید امکان وجود شکستگی در خط وجود داشته و سیستم نگهدارنده جریان فعال می گردد.

۳- دیده بانی جریان با اندازه گیری اختلاف فشار دو سر شیشه نیمه بسته

با شروع این مرحله سیستم انتخاب خودکار شروع به بستن شیر کرده و آن را در حالت نیمه بسته قرار می دهد. در این زمان تایمر ۲ به کار افتاده و در صورتیکه قبل از سر آمدن زمان آن افت فشار اندازه گیری شده در دو سر شیر در جهت جلو یا معکوس افزایش قابل ملاحظه ای در مقدار جریان نشان می داد. سیستم انتخاب خودکار سریعاً فرمان بسته شدن شیرهای دو طرف محل شکستگی را صادر می کند. برای جلوگیری از باز شدن مجدد شیر به طور اتفاقی یک سیستم قفل کننده بای آن در نظر گرفته شده که ریست کردن آن حتماً باید با دست انجام شود


در صورتی که قبل از سر آمدن تایمر، افت فشار اندازه گیری شده در حد از پیش تعیین شده نبوده معرف عدم شکستگی در خط لوله بوده و سیستم ریست می شود. و شیر مجدداً به حالت باز درمی آید.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر سایت و به همراه فونت های لازم



شکل ۳۹

طرح دیگری از سیستم به نام (MOVING PARTS LOGIC) در شکل زیر نشان داده شده است.




شکل ۴۰

مانند سیستم میکروپروسسوری که قبلاً دیدیم این سیستم نیز جهت دیده بانی فشار از سیستم انتخاب خودکار استفاده کرده و خروجی آن مرحله بعد یعنی سیستم دیده بان جریان را فعال می کند. به این ترتیب پس از ایجاد افت فشار، در صورتی که افت فشار، در صورتیکه نرخ افت فشار بیش از حد

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

تنظیمی سیستم انتخاب خودکار باشد سیگنال خروجی از طریق رله (۱۱) به شیر فرمان داده وان را در حالت نیمه بسته قرار میدهد. در این حالت شیر حدی (۳) عمل کرده و تایمر (۷) را فعال می کند. ضمناً باعث ریست کردن رله شماره (۱) متغییر دوپایا، (مداری که امکان روشن و خاموش شدن آن وجود دارد) شده و متعاقب آن شیر جهت دهنده (۲) تغییر حالت داده و شیر اصلی در حالت نیمه بسته متوقف می شود.

در صورتی که جریان عبوری در حدی باشد که نشاندهنده ایجاد شکستگی در خط لوله باشد رله های تفاضلی (۴) و (۵) عمل کرده و رله (۱) ریست می شود. در نتیجه دهنده (۲) مجدداً تغییر حالت داده و شیر اصلی کاملاً بسته می شود و ضمناً تایمر (۷) نیز متوقف می گردد. اما در صورتی که جریان عبوری در حدی نباشد که معرف ایجاد شکستگی در خط لوله باشد. پس از به سر رسیدن زمان تایمر (۷)، این تایمر عمل کرده و سیگنال خروجی آن باعث ست کردن شیر جهت دهنده (۸) شده و در نتیجه شیر اصلی به حالت کاملاً باز اولیه باز می گردد. هنگامیکه شیر اصلی کاملاً باز شد شیر حدی مربوطه باعث ریست کردن شیر جهت دهنده (۸) شده و فرمان باز شدن شیر قطع می گردد. علاوه بر این ها خروجی تایمر سیستم دیده بان فشار Accu Tect را ریست کرده و همچنین رله شماره (۱) متغییر دوپایا را نیز ریست می نماید. حتی در صورتیکه پس از ایجاد شکستگی در خط لوله، سیستم Accu Tect عمل نکرده و فرمان بسته شدن شیر را ندهد پس از کاهش فشار خط، رله آشکار ساز فشار کم (۶) عمل کرده و با فرمان دادن به سیستم قطع اضطراری، باعث بسته شدن شیر خودکار می گردد.



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



در شکل ۴۱- بلوک دیاگرام مربوط به سیستمهای Accu Tect نشان داده شده است.

تقسیم اطلاعات به همین شکل ساده نتیجه مطلوب را نخواهد داشت به خصوص هنگامیکه با اطلاعات کامپیوتری سروکار داشته باشیم. در آنجا اطلاعات مجدداً به بخش های کوچکتری که با جزئیات نیز همراه است تقسیم می گردد و با وجود این هیچ اطلاعاتی در مراتب مختلف از دست نمی رود.

سیستم های خلاصه سیستم های با جزئیات بیشتر را ارائه می نمایند و در نهایت جزئیات مربوط در یک سطح پایین تر عرضه می گردند. این شکل و ترکیب اطلاعات در شکل نشان داده شده است. ارزش این روش در آن است که اشکال در عملکردها در سطوح بالای نشاندهنده آشکار می گردد و می توان قدم به قدم بر طبق سلسله مراتب اشکال را دنبال و بررسی نمود. این موضوع که دستیابی به اطلاعات ضروری در کلیه سطوح طبقه بندی به طور مستقیم قابل دسترسی باشد اهمیت زیادی دارد که این خود موجب جلوگیری از طولانی شدن جستجو می گردد.



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



سیستم سلسله مراتب نمایش های

VDU

(۵) سیستمهای هشدار دهنده

یک سیستم هشدار دهنده را نمی توان جدای از سیستم اطلاعاتی مربوطه و یا حتی مورد بحث قرار داد. آلامها به منظور هشدار به پرسنل بهره برداری از وقایع و یا موارد غیر نرمال در ایستگاهها

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرمان سایت و به همراه فونت های لازم

تهیه می شوند و اپراتورها باید از خود یک عکس العمل اصلاحی و یا یک عمل در جهت کاهش اشکال را به منظور بازیابی بهره برداری نرمال نشان دهند که این عکس العملها در جهت جلوگیری صدمه به ایستگاه و افراد می باشد. ممکن است احتیاجی به عکس العملهای فوری اپراتورها نباشد، لیکن او باید در جریان یک واقعه که در آینده ممکن است اتفاق بیافتد قرار گیرد و چنانچه می تواند اقدام اصلاحی انجام دهد. یک سیستم آلام معمولی باید محدوده وسیعی از اطلاعات را در بر گرفته و عکس العملهای اپراتور را پشتیبانی نماید. اگر چه هدف خاص هر سیستم هشدار دهنده ارائه یک سری از اطلاعات مربوط به وضعیت غیر نرمال می باشد لیکن نقش خاص این سیستم به عنوان قسمتی از مجموعه سیستم های اطلاعاتی ایستگاه باید استفاده کنندگان را به درک صحیح از اطلاعات نرمال ایستگاه هدایت کرده و آنها را در دستیابی به یک بهره برداری مطمئن، ایمن و کارآمد رهنمون گردد. در یک ایستگاه چندین روش متفاوت برای ارائه آلامها می تواند به کار گرفته شود. اثر متقابل واحدهای مختلف بر روی هم در سیستم آلام مربوطه انعکاس می یابد، مخصوصاً در هنگام بروز یک خطای اساسی در ایستگاه این موضوع قابل مشاهده است.

تعاریف

- ۱- ارائه معانی و تعاریف مناسب از واژه های مورد استفاده در یک سیستم هشدار دهنده حائز اهمیت می باشد. تعاریفی که در زیر آمده است به این قسمت اختصاص دارد:
- آلام: یک واژه عمومی است که درباره موضوعاتی از قبیل وضعیت، نشاندهنده ورودی، پیام و یا یک جمله خبری توضیحاتی ارائه می کند.
- اعلام کننده آلام: یک وسیله بصری جهت نشان دادن و توضیح درباره ی وضعیت غیر نرمال یا حادثه در ایستگاه
- علامت شناسایی آلام: یک وسیله بصری (لامپ یا هر چیز دیگر) که به استفاده کننده می فهماند که از طریق الگوی خاصی یا در یک نقطه اطلاعات آلام را قرائت و یا آشکار کند.
- شرایط آلام: یک وضعیت از واحد یا واقعه ای که نیاز به توجه عکس العمل پرسنل بهره بردار را در محدوده زمانی دارد.
- نمایش آلام: هر وسیله ای که اطلاعات آلام را ارائه می دهد شامل نمایشگر CRT وقفه، نمایشگر پلاسمانی، نمایشگر LCD و غیره.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرمان سایت و به همراه فونت های لازمه

- مدیریت آلام: روند پذیرش اطلاعات آلام بوسیله شناسایی مربوطه و اختصاص سیگنالها در یک جای موقت و انتخاب نشان دهنده و غیره .
- ورودی آلام : سیگنالی که نماینده وضعیت واحد یا موقعیتی که ورودی به سیستم آلام است .
- پیام آلام : اطلاعات ارسالی به گیرندگان شامل نوشتار ، متن های مخفف شده و علائم .
- خروجی آلام : یک سیگنال از پردازشگر سیستم آلام به نمایشگر .
- سیستم نمایش آلام : وسیله ای از سیستم نشان دهنده و با هر نوع امکانات مرتبط .
- حسگر آلام : یک مبدل که کمیت فیزیکی را به سیگنال باینری تبدیل کند .
- سیگنال آلام : اطلاعاتی که حاکی از وجود وضعیت آلام می باشد .
- بیان آلام : جملات انگلیسی که وضعیت و یا واقعه را توصیف نماید .
- سیستم اطلاعات : مجموعه ای از تجهیزات که وضعیت واحد و بهره برداری را بر حسب حالت نرمال و یا غیر نرمال آن نشان دهد که شامل سیستم آلام نیز می گردد .
- سیستم آلام : سیستمی از تجهیزات شامل سنورها ، مدلها ، منطق ها و نشاندهنده ها و... که به منظور ارسال اطلاعات آلام به گیرندگان مشخص به کار گرفته می شود . این سیستم زیرمجموعه سیستم اطلاعاتی است :

- کارکنان بهره برداری : تمام اعضاء و کارکنان ایستگاه که در تعمیرات و بهره برداری از آن دینفع می باشند .

۲- ملاحظات طراحی

اتاق کنترل مرکزی محلی است که تمرکز بهره برداری اکثر ایستگاهها در آنجا وجود دارد و سیستم آلام اتاق فرمان معمولاً "جاهای ایستگاه را در برمی گیرد. طراحی تجهیزات مربوط به آلام های محلی کامل کننده آلامهای اتاق کنترل مرکزی می باشند. بخصوص در جاهاییکه اطلاعات به شکل مستقیم از یکی به دیگری منتقل می گردد. همچنین طراحی امکانات خاص ، برای واحدهای سوخت رسانی یا واحدهای مستقل دیگر باید با اتاق فرمان مرکزی سازگاری داشته و نیز دارای استاندارد مشترکی باشند.

نیاز به سیگنال های آلام در زمان طراحی ایستگاه توسط سازندگان دستگاهها ، افراد بهره بردار بوجود می آید. به منظور حصول اطمینان از کارایی و کنترل و نگهداری آلام های ایجا شده لازم است که کلیه سیگنال های مورد نیاز را در یک سیستم آلام مجتمع نمود که البته این به عنوان جزئی از سیستم اطلاعاتی ایستگاه خواهد شد. سیستم بوجود آمده باید با مقررات و نیازهای افراد بهره برداری هماهنگی

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرمان سایت و به همراه فونت های لازمه

داشته باشد. چندین عامل اساسی در این زمینه وجود دارد. مهمترین و اولین آنها ارائه یک تعریف از تشکیل دهنده یک آلام است.

۱-۲ اعتبار

یک سیستم آلام نباید در جهت تبادل اطلاعات در زمان وقایع عادی و ارائه وضع ایستگاه به خصوص در هنگامیکه نتیجه صحیح از کار اپراتور حاصل می شود، منظور کردن یک چنین اطلاعاتی در سیستم آلام باعث کاهش جدی در کارایی آن می گردد. اعتبار بسیاری از آلامها بستگی به وضعیت واحد و یا شرایط بهره برداری دارد. سیستمی که این وابستگی ها را در نظر نگیرد موجب سردرگمی می گردد. به عنوان مثال یک پمپ را در نظر بگیرید که با آلام "فشار کم در خروجی" مجهز شده است. هرگاه این پمپ خاموش است این آلام نیز وجود دارد و حالت یک نویز را برای سیستم اطلاعاتی ایجاد می نماید این برای استفاده کننده یک سردرگمی ایجاد می کند که آیا پمپ خاموش است و یا اینکه فشار خروجی آن کم است؟ این مسئله را می توان با جمع کردن سیگنال روشن بودن موتور پمپ و فشار کم برطرف نمود که چنانچه پمپ در سرویس باشد لیکن فشار خروجی به حد کافی نرسد آلام بدهد. بسیاری از آلامهای دیگر نیز به منطق گسترده تری نیاز دارند.

۲-۲ ارتباط فنی

نشاندنده آلام ها باید به شخصی که مسئولیت کار با آنها را دارد عرضه گردد. هنگام تعریف یک آلام این امر نیز ضروری است تا از نحوه برخورد و کارهاییکه در زمان دریافت آلام باید انجام گیرد نیز صحبت شود.

۳-۲ نیازهای فنی

سیستم آلام باید نسبت به کل واحد تحت کنترل فراگیر باشد. میزان شرح جزئیات از یک منطقه به دیگری متفاوت می باشد. این میزان بستگی به مقدار و نوع عملیاتی دارد که در برابر آن خواهد گرفت. هنگامیکه این عملیات برای اپراتور اتاق فرمان باشد و درخواست بازدید و بررسی از محل مورد نظر است جزئیات کمی کفایت اما زمانیکه نیاز به یک سری عملیات وجود دارد به طور کامل شرایط خطا را توضیح دهد.

نشاندنده های آلام باید بتوانند استفاده کنندگان را در جهت نیل به اهداف زیر کمک و یار دهند.

• فراخوانی به مسائل ایمنی از قبیل آتش، سیل، ...

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

- از دست رفتن یا فراخوانی به سمت عملیات ایمنی اساسی...
- از دست رفتن یا فراخوانی به یک عمل بهره برداری مثلاً "فشار خروجی بالا در سوخت"
- تغییرات غیر قابل در واحد که در زمان عملیات که یا به صورت دستی انجام می شود رخ می دهد و یا در اثر عملکرد حفاظت های اتوماتیک به وجود می آید .
- از دست رفتن یا اشکال در واحد - سیستم آلام باید اجازه دهد که استفاده کننده مشخص نماید که این قبیل اطلاعات فرخوان به سمت سلامت واحد دارد و یا مربوط به بهره برداری خاصی است .

سازماندهی آلامها باید بر مبنای تجزیه و تحلیل سیستماتیک از تمام وقایع ممکن در واحد باشد. این کار ممکن است نتیجه تمهیدات ایمنی و یا آمیخته با آن باشد. تمام حالت‌های بهره برداری باید در نظر گرفته شده و عملیات مناسب و اصلاحی هر یک برای هر آلام آزمایش گردند . برای رسیدن به یک راه حل میانه به منظور دستیابی به جزئیات و یا فراگیر بودن سیستم باید تلاش شود.

۲-۴ طبقه بندی

روش اختصاص هر آلام درون سیستم دارای امتیازهای چهارگانه زیر می باشد:

- زمانبندی جهت عکس العمل اپراتور
- عواقب پاسخ ناصحیح به آلام
- احتمال پاسخ ناصحیح به آلام
- تناوب رخداد وضعیت آلام

امتیاز جهت هر یک از موارد فوق می تواند از صفر تا ۵ در نظر گرفته شود. البته میزان هر یک را متناسب با تجربیات می توان به طور دلخواه در نظر گرفت، لیکن چنانچه هر تغییری اعمال شود باید برای کل سیستم آلام آن را تعمیم داد. اگر با استفاده از جدول ۱ جمع امتیازات یک آلام به ۱۳ برسد طبقه بندی آن آلام به صورت اولویت بالا باید در نظر گرفته شود.

۳- آنالیز و کاهش آلامها

در یک سیستم بزرگ و پیچیده نیاز به محدود کردن آلامهای اطلاع دهنده و سازگار با شرایط بهره برداری واحدها وجود دارد. سه روش در این زمینه وجود دارد :

- دسته بندی آلامها
- غلبه بر آلامها

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

• آنالیز آلامها

این روشها هر یک به تنهایی فراگیر می باشد لیکن آنها را در یک استفاده درست با هم ترکیب نمود

۳-۱ دسته بندی آلامها

این شیوه شروع یک آلام است که توسط یک یا چندین سیگنال ورودی تحریک می گردد و می تواند توسط یک نرم افزار و یا سخت افزار بدست آید.

دسته بندی باید منعکس کننده تقسیمات سیستم اطلاعاتی باشد. دسته بندی به آسانی در ورودی سیستم آلام قابل حصول است. این امر یا توسط کابل کشی و یابه وسیله نرم افزار مناسب انجام می گیرد.

۳-۲ غلبه بر آلامها

غالب شدن بر آلامها مستلزم آنست که سیگنالهای آلام منطق با وضعیت واحد باشد. این امر توسط ترکیبی از سنسورهای واحد، منطق نرم افزاری و... قابل حصول می باشد. در تمامی آن موارد طراح باید تعریف درستی برای وضعیتی که آلام در آن وضعیت معتبر است ارائه نماید.

WikiPower.ir

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

جدول ۶- روش طبقه بندی آلامها

امتیاز	عامل
	زمان لازم جهت عکس العمل
۵	کمتر از ۵ دقیقه
۲	کمتر از ۳۰ دقیقه
۱	بیشتر از ۳۰ دقیقه
	عواقب احتمالی
۵	دعوت به ایمنی
۳	کاهش در ایمنی
۲	از دست رفتن تولید
۱	از دست رفتن اطمینان واحد
	احتمال پاسخ ناصحیح
۳	10^{-1}
۲	10^{-2}
۱	10^{-3}
	تناوب رخداد آلام
۳	یک بار در ماه
۲	یک بار در هفته
۱	یک بار در در هر شیف

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

جدول ۷- مثالهایی از چک لیست اعمال شده بر آلامها

----- ----- ----- -----	شماره مرجع آلام	۱
----- ----- ----- -----	سیستم ایستگاه	۲
----- ----- ----- ----- ----- ایمنی-دسترسی حفاظت ایستگاه بازده	شرایط ایستگاه بیان آلام مورد انتظار مورد نیاز برای	۳
----- ----- ----- -----	موقعیت	۴
----- ----- ----- -----	معتبر برای همه زمانها(بله/خیر) اگر منفی است شرایط معتبر بودن ذکر شود .	۵
----- ----- ----- -----	گروه یا G/S تکی اگر گروه است مقررات مربوطه ذکر شود.	۶

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۷	پیغام آلام	---
۸	عمل مورد نیاز دوره زمانی جهت اقدام	-----
۹	روش نمایش اطلاعات همراه	---

آنالیز آلام واژه ای است که در ارتباط با منطق پردازش اطلاعات به کار برده می شود و هدف حجم اطلاعات ارائه شده و افزایش میزان ارتباط آن با شرایط موجود واحد می باشد.

سه روش آنالیز در زیر توضیح داده می شود، که در حالیکه با هم تفاوت دارند، لیکن همگی نیازمند سرمایه گذاری در منابع مهندسی می باشند.

۳-۳ درختهای آلام

در این روش آلام ها به شکل درختهایی سازماندهی می شوند که آن درختها بر مبنای نوع عملیات می باشند. شکل ۴۲ آرایشی از یک واحد ساده همراه با آلامهای مربوطه را نشان می دهد. در جدول ۸ حالتیهای مختلف حاصل از شکل ۴۲ ارائه می شود. آنالیز می تواند به هر اندازه لازم تا استنتاج مناسب هر پیام توسعه یابد. این روش با اقتباس از "زبان هوش مصنوعی" بدست آمده است.

شناسائی و الگوسازی

در این روش مجموعه ای از الگوها که در بردارنده کلیه وضعیت آلامها می باشد در حافظه یک کامپیوتر نگهداری می شود و در هر لحظه آلام موجود می تواند با آن مقایسه و تطبیق داده شود. برای شکل ۴۲ الگوی معادلی در جدول ۵ ارائه شده است. اطلاعات ذخیره شده به ترتیب اهمیت مفاهیم دسته بندی می گردند. به منظور آنکه تمامی شرایط ممکن را بتوان نشان داد حافظه و آنالیز آنها باید بزرگ در نظر گرفته شود همچنین ترکیبی از شرایط خطا به آسانی مهیا نمی شود. این تکنیک دارای کاربرد محدودی می باشد.

جدول ۸- درخت تجزیه و تحلیل آلام

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

پایین ترین آلام فعال	عامل اولیه و عمل اپراتور	آلام های فعال
<i>Brg1 oil flow low</i>	جریان کم روغن یا تاقان ۱، چک کردن درجه حرارت یاتاقان	۶
<i>Brg1 temp High</i>	جریان کم روغن یا تاقان ۱، چک کردن درجه حرارت یاتاقان	۶و۷
<i>Brg2 oil flow low</i>	فشار کم روغن کاری، روشن کردن پمپ رزرو	۵و۶و۷
<i>Brg2 oil flow low</i>	پمپ A اشکال دارد، روشن کردن پمپ B	۳و۵و۶و۸

۳-۴ احتمالات

روش الگوها را می توان با در نظر گرفتن احتمال وقوع هر وضعیت خاصی توسعه داد. هر وضعیت آلام موجود به منظور محاسبه قرار می گیرد و سپس با مقادیر ذخیره شده الگو مقایسه میگردد. این روش به وسیله تئوری ریاضی "منطق فازی پشتیبانی می گردد.

دستگاههای هشدار دهنده

تا چندی پیش هشدار دهنده های آلام دستگاههای اصلی برای نشان دادن آلامها در اتاق فرمان مرکزی و اتاق فرمانهای محلی بودند. این وضعیت جدیداً به شکل سریعی به علت ارزان بودن نشاندهنده های کامپیوتری تغییر یافته است. برای سالیان متمادی مسئله هشدار دهنده به شکل سخت افزاری مطرح بود که غالباً به شکل آلامهایی در داخل آرایه های بزرگی (معمولاً ۸×۵) قرار میگرفت. این آرایه ها که در میزها و تابلوهای مختلف گسترش یافته بود ارتباط بسیار ضعیفی در ارتباط با عملکرد واحد ارائه می داد. تجربه نشان می دهد که چنانچه گروه های هشدار دهنده

به صورت دقیق سازماندهی کنترلها و نشاندهنده ها را نسبت به عملکرد هر گروه ترسیم نمایند می

توانند موجب پیشرفت سیستم گردند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

جدول ۹- آرایه الگوی آلام

شرح اشکال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
اشکال منبع A	x	-	x	-	x	-	-	-	-
پمپ A معیوب	-	-	x	-	x	-	-	-	-
اشکال منبع B	-	x	-	x	x	-	-	-	-
پمپ B معیوب	-	-	-	x	x	-	-	-	-
اختلاف فشار زیاد فیلتر	-	-	-	-	-	x	x	x	x
عدم جریان روغن یاتاقان ۱	-	-	-	-	-	x	-	x	-
عدم جریان روغن یاتاقان ۲	-	-	-	-	-	-	x	-	x

در انتخاب بین قدرت دید و دقت باید تلفیق لازم را انجام داد. تجهیزات مرتبط با آلامهای هشدار دهنده در استاندارد شماره ۵۰۰۱۲۱ CEGB برای ایستگاه و شماره ۹۹۳۶۰۱ CEGB برای واحد انتقال مورد بررسی قرار گرفته است.

برای کنترل و ابزار دقیق هشدار دهنده از یک واحد ۶ قسمتی مطابق شکل (a-۴۳) تشکیل یافته

است. این واحد می تواند شامل تجهیزات دکمه های فشاری آزمایش در لیست و غیره باشد،

مطابق شکل (b-۴۳)

برای داشتن اطلاعات بیشتر از وضعیت واحد از یک مجموعه ۱۲ تایی می توان استفاده

کرد. این مجموعه از ۳ منطقه روشن به منظور نمایش جملات استفاده می کند که هر خط آن ۲۷ علامت

را می تواند در برگرد و هر سطر توسط یک دیود نورانی از دیگری جدا می شود (شکل c-۴۳). در

موارد خاص در کاربرد اتاق کنترل و برای انتقال یک از محل به واحد نوعی هشدار دهنده، مورد استفاده



واقع می گیرد. اندازه مورد نیاز تابلو هشدار دهنده تابعی از فاصله محل دید می باشد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

هر چه فاصله دید از محل تابلو بیشتر باشد باید اندازه حروف و علائم بزرگتر گردد و به طبع اندازه تابلو هم باید تغییر یابد. جمع تعداد هشدار دهنده هائی که به وسیله یک اپراتور قابل درک می باشد محدود می باشد. در حال حاضر هدف طراحی محدود کردن تعداد آلامها به کمتر از ۳۵۰ عدد می باشد.



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت **ویکی پاور** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



شکل ۴۲- مثالی از آنالیز درختی

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

آلارم از یک سیستم با داشتن قابلیت رزرو. پمپ A معمولاً جهت کار و پمپ B به عنوان رزرو انتخاب می گردد .

۵- نشاندهنده آلارم نوع VCD

استفاده از نشاندهنده آلارم به شکل کامپیوتری آن به طور فرآیندهای در حال رشد می باشد . این امر طریق نشان دادن اطلاعات را قابل انعطاف می نماید لیکن طبیعتاً آنها مقداری از اطلاعات کلی را نمایش می دهند . در مراحل اولیه استفاده از کامپیوتر نشاندهنده ها تنها به CRT محدود میگردید . در حالیکه نشاندهنده جهت نوشتارها در طراحی های موجود ابقا شده است نشاندهنده های مدرن با کیفیت و دقت رنگ زیاد به سیستم قابلیت استفاده از تکنیک های قدرتمند گرافیکی را عطا می نماید . به این ترتیب اطلاعات واحد و آلارمها قادر خواهند بود که به صورت مجتمع بر روی نشاندهندهها به نمایش درآیند .

نمایش متون نوشتاری همان نقش سابق خود یعنی کمک به پذیرش آلارمها به شیوه خلاصه نویسی اطلاعات آنها را حفظ کرده اند . دو شکل برای لیست نوشتارها تهیه شده است ، در حالیکه اطلاعات مربوط به آلارم با اطلاعات مانیتور توأم است و روشهای مختلف کدگذاری باید مورد استفاده واقع گردد، از قبیل کد رنگ علائم .

پیغام آلارم با ۴۸ کاراکتر	
	در ۴ سطر با ۱۲ کاراکتر

(a) هشدار دهنده ۶ تایی

فشار بالای پمپ روغن روانساز	
A	R
T	

(b) هشدار دهنده ۴ تایی با کنترل

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر مسایت و به همراه فونت های لازمه

<input type="radio"/>	بالا بودن درجه حرارت باتانان ۱
<input type="radio"/>	بالا بودن درجه حرارت باتانان ۲
<input type="radio"/>	بالا بودن درجه حرارت باتانان ۳
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	بالا بودن لرزش باتانان ۱
<input type="radio"/>	بالا بودن لرزش باتانان ۲
<input type="radio"/>	بالا بودن لرزش باتانان ۳
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	ازدیاد طول شافت
<input type="radio"/>	خرابی کولر روغن
<input type="radio"/>	اتصال زمین روتور
<input type="radio"/>	اشکال در تابلو P.S

(c) هشدار دهنده ۱۲ تائی

شکل ۴۳- مثالهایی از تابلوها هشدار دهنده. هر واحد از مربع های ۷۲ میلیمتری

درست شده و پشت نوشته ها توسط لامپ روشن می گردد. بادروردن شیشه جلو می توان لامپها را تعویض نمود.

۶- نحوه برخورد با آلامها

برای آشکار سازی سیگنالهای آلام باید راههای هشدار و جلب توجه آن را بررسی نمود. همچنین باید برای غلبه بر آنها فکر نمود. دریافت الارم واژهای است که به نحوه پردازش و تصدیق آلامها اطلاق می گردد که معمولاً با صدا و خاموش روشن شدن آلام به شکل ثابتی باقی می ماند. ایده آل آنست که آلام زمانی پذیرفته شود که استفاده کننده آنرا خواننده و پیام آن را درک کرده باشد که البته از هیچیک از این موارد نمی توان اطمینان حاصل نمود. در عمل آلامهای موجود بر روی صفحه هشدار دهنده توسط کلیدی دریافت و در واقع پذیرفته می شود و در مورد VCD اینکار همزمان با ظهور آلام بر روی نشاندهنده انجام می پذیرد.

با تغییر شرایط واحد، شرایط آلام ممکن است تغییر کرده و آلام ناپدید گردد. در چنین شرایطی گفته می شود که آلام برطرف شده است. سیستم آلام می تواند به گونه ای طراحی شود که با برطرف شدن شرایط، آلام به صورت اتوماتیک ناپدید شود و یا همانطور که بیشتر مرسوم است برطرف شدن شرایط آلام و فشار دکمه ریست توسط اپراتور موجب پاک کردن پیام آلام شود. در سیستم هشدار دهنده ریست شدن آلام به شکل اتوماتیک این عیب را دارد که موجب می گردد تا اپراتور از وقوع آن

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

بی خبر بماند. برخی از آلامها در زمانهای بسیار کوتاه اتفاق می افتند (۵ میلی ثانیه). به اینها سیگنالهای پرشتاب می گویند

سیستم آلام باید قادر باشد تا در صورت بروز چنین سیگنالهایی آنها را گرفته و اطلاعات آنها را در مورد فرآیند قرار دهد. برخی دیگر از سیگنالها که تکرار می شوند در مواردی مجهز به سیستمی هستند موسوم به "خاموش و روشن شدن مجدد" که به وسیله آن سیستم صوتی آلام مجدداً فعال می گردد.

اشکال در تجهیزات آلام آور و یا قطعات مربوط به سیستم آلام موجب تولید آلام کاذب می گردد. ایجاد اینگونه سیگنالها موجب کاهش کارایی سیستم آلام می گردد. در بسیاری از سیستم های کامپیوتری این گونه آلامها را اپراتور می تواند در یک طبقه جداگانه نگهداری کند تا از تکرار این آلامهای پردردسر جلوگیری شود. همچنین طول مدتی که آلام در این طبقه نگهداری می شود باید مشخص و محدود گردد تا از آن مدت تغییر به سیستم عادی آلام میسر شود. در روزهای ابتدای تست و راه اندازی واحد و تجهیزات، بسیاری از آلامها کاذب می باشند. در این موارد طبقه مذکور نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد بلکه روشهای خاصی را برای این کار باید به کار گرفت. امکانات خاص دیگری در سیستم های کامپیوتری وجود دارد که از آن جمله، آدرس دادن به یک سطر خاص در نوشتارها به جهت پذیرش و ریست آلام، امکانات انتخاب یک صفحه خاص و... را می توان نام برد. تابلوهای هشدار دهنده مجهز به دکمه آزمایش به منظور حصول اطمینان از کارایی آلامها می باشند. استفاده از امکانات ریزپردازنده ها امکان مراقبت دائمی از سیستم آلام را فراهم می آورد

۶) نمایشگرهای کامپیوتری :

آشنائی با نمایشگرهای کامپیوتری قسمت اصلی از سیستم اطلاعاتی اتاق کنترل را تشکیل می دهند که بر روی واحدهای بصری و مانیتوردها (VCD) در داخل تابلوها و میزها جاسازی شده اند. عملکرد یک VCD به منظور رساندن اطلاعات به استفاده کننده مشخص شده ای است که میزان کارائی آن بستگی به درجه عملکرد خوب آن دارد، از قبیل راحتی استفاده از آن، مقدار سرعت در استفاده، دقت در یافت اطلاعات و غیره. این نشاندهندهها تشکیل دهنده قسمتی از سیستم اطلاعاتی بهره برداری بوده و قسمت اصلی از ارتباط دهنده "انسان-ماشین" می باشند. طراحی این نشاندهنده ها باید با مباحث کنترل و ابزار دقیق سازگاری داشته باشد. به منظور استفاده بهینه از نشاندهنده، تعداد پیکربندی

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

سازماندهی هر یک، پیچیدگی و ارتباط درونی آنها باید به شکل مناسبی صورت پذیرد به طوریکه استفاده کننده به درک صحیح و جامعی از سیستم اطلاعات برسد. طراحی فرمت ها باید با در نظر گرفتن میزان دانش استفاده کنندگان طراحی شده و اصولاً "نمایش اطلاعات آن در راستای اهداف استفاده کننده باشد. در همین رابطه عدم کارایی به شکلهای اشتباه استفاده، خطای زیاد و مدت زمان آموزش طولانی می گردد.

۲- روشهای طراحی، مکانهای نمایش اطلاعات

مهمترین عامل در تعیین محتوای نمایش اطلاعات آنالیز نحوه استفاده از آنهاست. در هر مورد

اطلاعات طراح باید نسبت به موارد زیر دید روشنی داشته باشد:

- این اطلاعات مورد نیاز چه کسی است
- این اطلاعات چه هدف یا هدفهایی را دنبال می کند
- در چه زمانی این اطلاعات مورد نیاز است
- این اطلاعات با چه دقتی باید خوانده شود
- آیا مقایسه با چه دقتی باید خوانده شود
- آیا مقایسه آنها با اطلاعات دیگر در VDU یا نشاندهنده های دیگر لازم است
- چه میزان خطا در تفسیر آنها قابل قبول است (در صورت وجود)
- میزان خلاصه گوئی یا شرح و بسط مورد لزوم.

در شکل ۴۴ روش مناسب طراحی فرمتهای مورد استفاده در نشاندهنده ها نشان داده شده است.

عناصر مهم، علائم شناسائی نیازهای مهم اطلاعاتی هستند که از طریق تجزیه و تحلیل وظائف و مشخص نمودن نوع عملیات در هر فرمت حاصل می شود. حلقه های بازخور نشان داده شده در شکل به منظور کمک به کنترل کیفیت و تکمیل آنهاست. روشهای ذکر شده در این قسمت به تفصیل در راهنمای طراحی GOCD آمده است.

مکانهایی که در آنها تجهیزات نمایش اطلاعات قرار داده می شوند با توجه به مسائل پرسونال بهره بردار و اختصاص مسئولیتها و عملکردها در نظر گرفته می شوند عامل دیگری که در نظر گرفته می شود عوامل انسانی است از قبیل زاویه ی دید، فاصله دید، نزدیکی به دیگر تجهیزات کنترلی و یا نشاندهنده ها. معمولاً تجهیزات نشاندهنده در داخل اتاق کنترل و بر روی میز مسئول اتاق فرمان نصب می شود تا موقعیت مراقبتی خوبی را ارائه دهد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۱. نیازمندیهای منابع تغذیه تجهیزات او C خاصی باید تحت شرایط و پیشامد های دشوار و خاص کار کنند، به عنوان مثال:

- تجهیزات لازم برای آگاهی و نمایش حوادث و وقایعی که پیامد آنها توقف اضطراری واحد اصلی (تریپ) و می باشد
- تجهیزاتی که به خاطر احتیاج به منبع دقیق، اگر فقط از سیستم کمکی الکتریکی تغذیه شده و کار کنند، قابلیت اطمینان کافی را نمی دهند
- سیستم های اساسی برای توقف بی خطر واحد که در صورت انجام نشدن آن، توقف اضطراری واحد اصلی را به دنبال دارد (در جایی که این تجهیزات با منبع تغذیه DC کار می کنند، یک تغذیه DC به صورت باتری پشتیبان معمولاً "بیشترین اطمینان برای توقف هدف فوق را ایجاد می کند).

- سیستم های اساسی برای "ایستگاه خاموش و راه اندازی بدون برق آنها" علاوه بر موارد فوق تجهیزات I, C زیادی وجود دارد که در دسته بندی فوق قرار نمی گیرد و لازم است در شرایط طبیعی کار تریپ کمپرسور به صورت مطلوب و رضایت بخش کار کند، به شرط اینکه از منبعی که خوب تنظیم شده استفاده کنند

۲- منابع تغذیه AC با فرکانس ۵۰ هرتز


۱-۲ ادوات ابزار دقیق با باتری پشتیبان

این نوع منبع تغذیه به عنوان منبع تغذیه تضمین شده (جی اس) و منبع تغذیه بدون وقفه (یو پی اس) نیز شناخته می شود نیازمندیهای مخصوصی که قبلاً بیان گردید، توسط تغذیه تجهیزات (ای و سی) از یک مبدل DC به AC تامین می شود که خود این مبدل از یک باتری که توسط برق ۵۰ هرتز در حالت شارژ نگه داشته می شود، تغذیه می گردد.

مشخصاً این باتری رارای ظرفیت کافی برای نگه داشتن تجهیزات تغذیه شده از آن در حالت کار به مدت ۳۰ دقیقه پس از اینکه شارژر برق از آن قطع شود، می باشد منابع تغذیه AC دیگری نیز (منبع تغذیه شماره ۲ شکل ۴۵) از سیستم منبع تغذیه AC کمکی استفاده می کند و در صورت خرابی آن سیستم مبدل DC به AC، وارد مدار شود و سیستم را پوشش دهد ایستگاههای اولیه برای تبدیل DC به AC از وسایل موتور-ژنراتور چرخان استفاده می کردند ایستگاههای جدید با اینورترهای (مبدل DC به

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

AC) استاتیک برای تبدیل سازگار شده اند ، تجهیزات AC باید قادر به کار به منبع شماره ۲ باشد این منبع از سیستم کمکی گرفته شده است که تابع تغییرات ولتاژ از $+6\%$ تا -20% می باشد .
این تغییرات که در جدول ۷ خلاصه شده اند بیشتر این تجهیزات C با برق $110V$ تک فاز تغذیه می شوند، هر چند که تعدادی از بارهای بزرگتر به برق $380V$ تک فاز نیاز دارند که در مراکز بار محلی به $110V$ تبدیل می شوند.



شکل ۴۵- شمای اصلی منبع تغذیه با پشتیبان باتری برای تغذیه باتری تغذیه تجهیزات او C

۲-۲ سیستم مرسوم برای منبع تغذیه ابزار دقیق با باتری پشتیبان

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

هر واحد توربوکمپر سور حداقل یک سیستم اینورتر دارد که شامل یک باطری سرب اسید و یک شبکه توزیع می باشد. هر سیستم اینورتر دارای اجزای اصلی زیر است:

- شارژر
- باطری با ظرفیت ۳۰ دقیقه کارکرد در موقع انجام وظیفه به عنوان رزرو
- اینورتر، که با منبع تغذیه فرعی سنکرون می یابد.
- کلید استاتیک به همراه فرعی جهت امور تعمیر و نگهداری

تغذیه شارژر از کلید خانه ۴۱۵۷ (منبع تغذیه شماره ۱) به همراه یک منبع تغذیه فرعی اینورتر گرفته می شود.

تحت شرایط کار طبیعی، انتقال قدرت به بارهای متصل به کلید خانه به صورت زیر می باشد:

- شارژر
- اینورتر
- منبع با باطری پشتیبان ۲۳۰ ولتی
- ترانسفورماتور کاهنده
- کنتاکتور انتقال وضعیت

در موقع خرابی و از کار افتادگی تغذیه شارژر، تغذیه به وسیله باطری ادامه می یابد. اگر تغذیه شارژر در مدت زمان تقریباً "۳۰ دقیقه، تعمیر و برگردانده نشود و در ضمن اگر اخطار پایین بودن افت ولتاژ باطری آشکار گردد، به طور اتوماتیک و بدون وقفه ترتیب انتقال قدرت با از سیستم اینورتر توس کلید استاتیک به منبع تغذیه کنار گذر اینورتر انجام می گیرد. در این عملیات هیچ وقفه ای در ولتاژ سیستم ایجاد نمی گردد، به شرط اینکه اینورتر از نظر فاز و فرکانس با منبع تغذیه کنارگذر انتقال می یابد:

- از کار افتادن اینورتر با اینکه ولتاژ خروجی از میزان حد تنظیم شده ی آن بیرون باشد
 - افزایش بیش از اندازه و مفرط با اینورتر یا بالا رفتن بیش از حد جریان بار.
 - اتصال کوتاه در طرف بار.
- وقتی که از هر یک از کلیدهای خروجی عیب و نقصی ارسال گردد، یک قطعی خیلی کوتاه در منبع رخ می دهد. سیستم طوری طراحی شده است که این قطعی را حداقل نماید. به عبارتی این قطعی

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

نباید از ۱۰ میلی ثانیه بیشتر گردد، مگر به ندرت در مواقعی که کنتاکتورهای تغییر وضعیت در مرکز بار استفاده می شوند.

تحت شرایط کارکرد طبیعی، اینورتر از نظر فاز و فرکانس با منبع کنارگذر سنکرون می باشد تا انتقال بدون وقفه ای بتواند انجام شود. هر چند که تجهیزات مدرن، پالس های زمانی داخلی را یکسان می کنند، ولی تغییرات در فرکانس باعث خطای زمانی در بعضی از ابزار و وسایل ثبات می گردد. وقتی ولتاژ منبع اصلی زیر ۸۰٪ مقدار تنظیم شده آن باشد، انتقال از منبع اصلی به منبع کمکی به صورت اتوماتیک شروع و کامل میگردد. برای این منظور در هر مرکز بار یک رله مخصوص مربوط به ولتاژ پایین تعبیه شده و مشخصه ی عملکرد آن طوری است که قطعی کمتر از ۱۰ میلی ثانیه روی آن اثری ندارد. موقعی که قطعی کامل منبع اصلی بیش از ۱۰ میلی ثانیه باشد انتقال به منبع کمکی طوری انجام می شود که کل زمان قطع ولتاژ در طرف بار از ۱۰۰ میلی ثانیه تجاوز نکند.

عملکرد سیستم منبع تغذیه ابزار دقیق با باتری پشتیبان

تجهیزات A و C باید بتوانند با اغتشاشات روی منبع تغذیه ۵۰ هرتز که در جدول ۱۰ خلاصه شده اند، کار کنند. این اغتشاشات در طراحی تجهیزات A و C ایجاد پیچیدگی کرده و مناسب است که عوامل به وجود آورنده ی این اغتشاشات را در نظر بگیریم:

- منبع اینورتر
 - افت ولتاژ توزیع کننده رگولاسیون بار خروجی اینورتر باعث تغییر ولتاژ به میزان ۶٪+ تا ۱۰٪- در ترمینالهای تجهیزات A و C می گردد.
 - مشخصه ی فرکانس خروجی اینورتر ۱٪+ ۵۰ هرتز
 - ولتاژ خروجی اینورتر حداکثر تا ۱۰٪ اعوجاج هارمونیک دارد شکل موجهای نوک تیز (غیر سینوسی) کشیده شده توسط تجهیزات A و C یک عامل مهم و مؤثر روی این شکل موج ولتاژ هستند.
 - امکانات رخ دادن قطع ناگهانی ۱۰ میلی ثانیه در طی زمان اتصال کوتاه در طرف بار وجود دارد. تجهیزات A و C باید قادر به قبول چنین قطعی باشند، بدون اینکه صدمه بیشتر شود و بدون اینکه آنها تحت تاثیر قرار بگیرد البته به شرط اینکه عملیات ایجاب نکند که در طول قطعی کوتاه مدت منبع، عملکرد آن بدون تاثیر بماند.
- سیستم کلی با تمام اجزاء

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

سیستم کلی تابع اعوجاج ناشی از تغییر و انتقال از یک منبع به منبع دیگر و همچنین اعوجاج گرفته شده از سیستم الکتریکی کمکی می باشد که در زیر به آنها اشاره شده است :

- وقتی که انتقال از یک منبع بین اینورتر و منبع دیگری اتفاق می افتد، امکان قطعی با مدت زمان تقریباً ۱۰۰ میلی ثانیه در منبع وجود دارد. تجهیزات A و C در چنین قطعی هایی نباید بد عمل کنند یا باعث رفتاری شوند که امکان لطمه زدن به عملکرد واحد را داشته باشد.
- برای اینکه تمام اعوجاجات منبع پوشش داده شده و تصحیح گردد، تجهیزات الکترونیکی تحت شرایط سرویس واقعی در فرکانس بین ۴۸ هرتز و ۵۱ هرتز به همراه ولتاژی بین ۰.۶٪ تا ۱.۰٪- ولتاژ نامی که یا به صورت تدریجی و پیوسته و یا به صورت پله ای اعمال می شود و یا در فرکانس بین ۴۷ هرتز و ۴۸ هرتز برای مدت زمان حدود ۱۵ دقیقه، باید بتواند به صورت پیوسته کار کند. پیش بینی می شود که پایین تر از ۴۹/۵، ولتاژ به صورت خطی با فرکانس افت پیدا می کند. حداکثر نرخ تغییر فرکانس ۱ هرتز بر ثانیه بر می باشد.
- نرخ ۰.۳٪ ولتاژ مشخص خودشان باید بتوانند در طی زمان ۰.۲٪ افت ولتاژ همراه با بهبود و جبران آن با نرخ ۰.۳٪ ولتاژ نامی در ثانیه کار کنند تا تغییرات بار روی اینورتر یا تغییرات بار روی تجهیزات موتور ژنراتور روی آنها اثری نداشته باشد.

جدل ۱۰- دامنه و مدت اعوجاج های منبع تغذیه AC,DC

منبع طبیعی	۳۸۰ ولت سه فاز	۲۲۰ ولت تک فاز	۱۱۰ ولت تک فاز	منبع ابزار دقیق
منشأ	ترانسفورماتور واحد یا ایستگاه	ترانسفورماتور واحد یا ایستگاه	ترانسفورماتور واحد یا ایستگاه	اینورتر یا موتور ژنراتور
قابلیت تحمل ولتاژ	۰.۲۰٪ تا ۰.۸٪+	۰.۲۰٪ تا ۰.۶٪+	۰.۲۰٪ تا ۰.۶٪+	۰.۱۰٪- تا ۰.۶٪+(در حالت پایدار)
حدهای فرکانس	۴۷-۵۱ Hz	۴۷-۵۱ Hz	۴۷-۵۱ Hz	۴۷-۵۱ Hz
اعوجاج هارمونیکی کل	۰.۵٪	۰.۵٪	۰.۵٪	۰.۵٪
قطعی در منبع				۱۰Ms

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

• تجهیزات باید بتوانند با استفاده از ۸۰٪ ولتاژ منبع برای مدت زمان حداکثر ۹۰ ثانیه کار کنند تا در زمان راه اندازی موتورهای بزرگ، همچنین تغییر فرکانس بین ۴۷ هرتز تا ۵۱ هرتز اثری روی آنها مشاهده نشود. ندا شته با شد. تحت این شرایط هیچ خطری نباید برای تجهیزات رخ دهد و آنها نباید بدکار کنند. به عنوان مثال، سیگنالهای دیجیتال نباید تغییر حالت بدهند و تجهیزات آنالوگ اساساً نباید از مشخصه ی انتقال (تابع انتقال) نامی خود را منحرف شوند.

• در شرایط گذاری سیستم، ممکن است ولتاژ ترمینالهای یک واحد یا ایستگاه برای حداکثر ۰/۲ ثانیه قطع گردد. که متعاقب آن این ولتاژ در عرض ۳ ثانیه تا ۶۰٪ ولتاژ اولیه و سپس در عرض مدت زمانی که از ۳ دقیقه تجاوز نمی کند تا ۸۰٪ ولتاژ اولیه جبران و بازیابی می شود. اگر این شرایط در زمانی که تجهیزات I و C در حال تغذیه از یک واحد یا یک ایستگاه هستند، اتفاق بیفتد نباید به آن تجهیزات صدمه ای وارد شود. اما در طی این کاهش شدید ولتاژ، ممکن است کاهش عملکرد آنها قابل قبول باشد.

• هر حالت گذرای که توسط روشن و خاموش کردن تجهیزات یا سوختن فیوزها ایجاد می شود باید برای آن تجهیزات قابل قبول و تحمل باشد. تجهیزات بدون تاثیر بر عملکردشان باید قادر به تحمل برق دار شدن تصادفی با هر فازی یا افزایش بیش از حد و گذرای ولتاژ با پلاریته مثبت یا منفی باشند و این ها ایجاب می کنند که آزمایش های نمونه ای شامل آزمایش های مخصوصی برای تست عوامل فوق باشند.

منابع تغذیه DC

استفاده از منابع تغذیه DC در تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

منابع تغذیه DC با محدوده ولتاژ متغیر که مقدار آنها بستگی به نوع قطعات نیمه هادی استفاده شده در طراحی مدار تجهیزات دارد، برای مصارف داخلی تجهیزات I و C بکار می روند. بعضی از تجهیزات I و C طوری طراحی شده اند که با منابع تغذیه DC خارجی، باطری ها و ابزار شارژر مربوط به آنها کار می کنند که این امر یک نوع منبع خیلی مطمئن را فراهم می سازد. این منابع در تجهیزات با قابلیت اطمینان بالا استفاده می شوند. به عنوان مثال در کنترل کلید افزار، توقف اضطراری (تریپ)، قفل داخلی (اینترلاک برای حفاظت)، کنترل از راه دور، نقشه های نمایشی و بعضی از تجهیزات اعلام خطر آلام. مربوطه ی آنها استفاده می شوند. این ولتاژ بی اثر شدن هر لایه ی نازک عایق (جداکننده) را که ممکن

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

است روی اتصالات کمکی کلید افزار و سایر تجهیزات در سیستم تشکیل گردد تضمین می کند. در ضمن ۱۱۰۷ ولتاژ مناسب جهت تأمین توان لازم برای تغذیه سیم پیچ های تریپ می باشد. باطری های ۴۸۷ در کاربردهای کنترل از راه دور و برای به صدا در آوردن زنگ های سیستم اعلام خطر استفاده می گردند.

مشخص شده که لامپ های رشته ای ۴۸ ولتی که تابع تغییرات نشان داده شده در جدول زیر هستند، عمر نسبتاً کوتاهی دارند. تمایلی قوی برای استفاده از لامپ های با ولتاژ پایین تر که عمر طولانی تری دارند، وجود دارد. به عنوان مثال در مازول های میز کنترل ولتاژ ۲۴۷ استفاده می شود.

جدول ۱۱- تغییرات ولتاژ سیستم باطری DC

۴۸۷		۱۱۰۷		ولتاژ نامی منبع
بدون شارژ سریع	× با شارژ سریع	بدون شارژ سریع	× با شارژ سریع	
۵۴۷	۵۴۷	۱۲۱۷	۱۲۵۷	ولتاژ طبیعی منبع
۴۳-۵۵۷	۴۳-۶۰۷	۹۳/۵-۱۲۱۷	۸۷/۵-۱۳۵/۵۷	ولتاژ در ترمینال تجهیزاتی که با منبع تغذیه

۲-۳ باطری های ۱۱۰ و ۴۸ ولت

محدوده ی تغییرات ترمینال های این نوع باطری در جدول ۶ خلاصه شده اند. این تغییرات به وضعیت شارژ و اینکه آیا در حال شارژ بوده است، بستگی دارد. یک تبادل نیز برای توزیع افت ولتاژ بین باطری و تجهیزات تغذیه شده و از آن باید انجام گردد. آشکارسازی خطای اتصال زمین به دو روش می تواند انجام شود. در روش اول ولتاژ ۱۱۰۷ به صورت متقارن نزدیک سطح زمین ایجاد می گردد. در روش دیگر یک ترمینال به اندازه ی ۳۰ تا ۳۵۷ منفی نسبت به زمین بایاس می شود. روش اول در حال تبدیل شدن به یک روش استاندارد و معمول می باشد. در باطری های ۴۸۷ در تابلوی توزیع باطری یعنی بعد از فیوزهای اصلی، قطب مثبت آنها زمین می گردد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۳-۳ منابع DC دیگر

منابع ۲۴۷ برای تجهیزات میز کنترل اختصاص یافته اند. این منابع از منابع تغذیه AC گرفته و درست می شوند. منابع تغذیه با ولتاژ پایین تر داخل تجهیزات I, C مورد استفاده قرار می گیرند

۳-۴ دلایل و لزوم طراحی تجهیزات الکترونیکی

تغییرات منبع تغذیه

به دلیل تغییرات منبع تغذیه تجهیزات الکترونیکی باید برای حذف اثر چنین تغییراتی طراحی گردند. بعضی از تجهیزات نظیر آنهایکه از منبع تغذیه تنظیم شده (رگولاتور) استفاده می کنند چنین تغییراتی را تحمل خواهند کرد. دیگر تجهیزات تحت چنین شرایطی عملکرد در ستس نخواهند داشت و در بدترین وضعیت آن، مقداری افت و کاستی عملکرد آنها باید پذیرفته شود. لیکن باید توجه داشت که این وضعیت حاد به ندرت اتفاق خواهد افتاد و افت عملکرد برای بعضی از سیستم های او C قابل قبول است.

قطعی های قابل تحمل

بعضی سیستم های او C به قطعی های کوتاه مدت حساس نمی باشند زیرا اولاً "وقتیکه منبع مجدداً" وصل گردید آن قطعی را جبران و اصلاح می کنند و ثانیاً "زمان پاسخ دهی آنها (ثابت زمانی) آن قدر طولانی است که این قطعی هم برای اپراتور (متصدی سیستم) و هم برای سیستم قابل توجه نیست. در دیگر تجهیزات و از جمله بیشتر مدارات کامپیوتری که به این قطعی ها حساس هستند وقفه های بیشتر از ۱۰ میلی ثانیه ممکن است موجب متوقف شدن آن تجهیزات گردد. تجهیزات کامپیوتری ممکن است تسهیلات خوبی برای شروع به کار مجدد اتوماتیک داشته باشند. اما به هر حال یک قطعی و وقفه در سرویس دهی آنها به وجود خواهد آمد. در ضمن اگر حافظه کامپیوتر پاک شدنی باشد، محتویات آن از دست خواهد رفت و مجدداً باید برنامه ی آنها در حافظه نوشته شود و این در بعضی شرایط ممکن است قابل تحمل سیستم باشد و در بعضی شرایط نباشد.

می توان تدابیر خاصی برای تجهیزات حساس در نظر گرفت که عبارتند از:

- به اندازه ی کافی بالا بردن ولتاژ منبع تغذیه در زمان وقفه روی سیستم ۱۱۰۷ و ۵۰ هرتز

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

- اتصال به باطری به منابع DC داخلی: این باطری ها می توانند به شکل باطری های کوچکی که روی تابلو الکترونیکی نصب می شوند، باشند (برد مدار چابی) که دارای ظرفیت خروجی به اندازهی چندین دقیقه می باشند.
- استفاده از منابع DC به صورت باطری پشتیبان.
- استفاده از منابع تغذیه چندتایی که از مراکز مختلف تغذیه می شوند و در زمان وقفه فقط یکی از آنها درگیران وقفه می گردد.
- ESS سال ۱۹۸۰ آزمایش هائی را برای وقفه های منابع تغذیه، به عنوان بخشی از آزمایشات نمونه، تعریف می کند.

جدول ۱۲- مشخصات نمونه منبع تغذیه سازندگان کامپیوتر

ورودی اصلی	(۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت) یا (۱۱۵ تا ۱۲۰ ولت) در ۴۷ تا ۶۳ هرتز
تغییرات اصلی	(۱۱۵-٪۲۰) تا (۱۲۰+٪۷) یا (۲۲۰-٪۲۰) تا (۲۴۰+٪۷) ولت
خروجی ها	
تنظیم ولتاژ	۵٪+ روی تمام خروجی ها
ریپل و نویز	کمتر از ۷۵ میلی ولت اوج تا اوج برای تمام خروجی ها
ضریب حرارت	کمتر یا مساوی ۲۰٪ درصد در واحد کلوین (K) برای تمام خروجی ها
محدوده دمایی محیط برای عملکرد درست	صفر C، تا ۵۰ C+ با خنک سازی اجباری تا حداکثر ۵۶۵lit/min
تنظیم ولتاژ خروجی	با حداقل بار روی خروجی ۱، برای تمام خروجی ها ۱٪ حداکثر انحراف (که شامل مجموع تنظیم ولتاژ در اثر مخلوطی از تغییرات منبع و بار می باشد) می باشد مگر برای خروجی ۴ که ممکن است به ۵٪ برسد
جریان شدید در زمان روشن شدن	با مدار "شروع ملایم" به حداکثر جریان اوج ۳۰ A محدود می شود.
عایق بندی	صفحات عایق بندی منبع (از ورودی به خروجی)، شامل اسباب و سیم بندی آن، باید طوری طراحی شوند که یک آزمون ۲Kv RMS از ورودی به خروجی ۲ Kv RMS از خروجی به زمین).

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

	ولتاژ نامی	جریان ماکزیمم	
این منبع	۴۰A	+۵۷	خروجی ۱
باید قادر به کار	۳A	+۱۲۷	خروجی ۲
به صورت	۴A	-۱۲۷	خروجی ۳
موازی با دیگر	۲A	+۲۴۷	خروجی ۴
منابع باشد.	۱A	-۵۷	خروجی ۵

۴ نويز میخی شکل و حالت های گذرا

منبع تغذیه ای که از باطری ها یا اینورترها تهیه می گردد ممکن است دارای نويز میخی شکل و دیگر حالت های گذرا که روی شکل موج اصلی سوار شده است، این گونه نويزها در اثر کلید زنی بارهای بزرگ مخصوصاً بارهای سلفی، ترکیدن فیوزها، جریان کشیدن بیش از حد دستگاههای چرخندن به هنگام به شتاب گرفتن مانند دیسک گردان کامپیوتر و روشن شدن بعضی منابع تغذیه روی تجهیزات اثر بگذارد و یا اینکه و باعث جریان های القایی تغذیه سوئیچینگ به وجود می آیند. این گونه نويزها ممکن است به صورت مستقیم و از طریق خود منبع تغذیه روی تجهیزات اثر بگذارد و یا اینکه باعث جریان های القایی گردند که موجب تداخل با سیگنالهایی با سطح پایین (جریان یا ولتاژ پایین) گردند.

منابع تغذیه داخلی در تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

نحوه ی آرایش عمومی

بیشتر تجهیزات او C از واحدهای تغذیه داخلی برای تغذیه AC ۱۱۰V منبع اصلی به ولتاژ DC پایین

مورد نیاز برای تغذیه مدارات ترانزیستوری استفاده می کنند. ولتاژ ۵ ولت معمولاً

در تجهیزات کامپیوتر استفاده می شود. در این ولتاژ جریان ها کاملاً بزرگ هستند (مثلاً) برای

قسمت ۳۰۰ وات، ۶۰ آمپر است) و این نیاز به شین هائی با آمپراژ بالا را ایجاب می نماید. برای

عملکرد صحیح، مدارهای ترانزیستوری با وجود تغییرات ولتاژ منبع تغذیه ۱۱۰V ولتاژ را پایدار می


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

کنند که گاهی به آن ولتاژ تنظیم شده می گویند. یک سری مشخصات نمونه برای این منابع تغذیه در جدول ۱۲ داده شده است. چنین منبعی می تواند به وسیله ی یک سیستم "ترانسفورماتور-یکسوکننده-فیلتر" مرسوم که به دنبال آن یک تنظیم کننده (رگولاتور) از نوع سری قرار داده شده است، تهیه گردد (شکل ۴۶)

۲-۵ منابع تغذیه سوئیچینگ

از دهه ی ۱۹۷۰، منابع تغذیه سوئیچینگ معرفی شدند. این نوع علاوه بر قیمت پایین تر مزایای دیگری نیز دارند که در جدول ۸ ذکر شده است. ابتدا برق ۵۰ هرتز ورودی یک سو شده و سپس به وسیله ی ترانزیستورهای قدرت در یک فرکانس عمدتاً بین ۲۰ هرتز تا ۵۰ هرتز سوئیچ می شود. شکل موج حاصله به وسیله ی ترانسفورماتور به ولتاژ پایین مورد نیاز تبدیل و سپس یک سو و فیلتر می گردد (شکل ۹).

به خاطر استفاده از فرکانس بالا، ترانسفورماتور و قطعات مربوط به فیلتر می توانند کوچکتر و ارزان تر از معادل های شان در فرکانس ۵۰ هرتز باشند (جدول ۸) شکل ۱۰ ساختار این نوع منبع را بیان می دارد.



شکل ۴۶- اساس منبع تغذیه خطی ولتاژ پایین با تنظیم کننده از نوع سری


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

تقویت کننده عملیاتی یک ضریب تقویت بالا دارد ولتاژ خروجی دو سربر با وجود تغییرات منبع

تنظیم نشده و جریان بار خروجی، تقریباً در ثابت $\frac{V_r}{B}$ نگه داشته می شود. از یک دیود V_r زنر گرفته می شود

راندمان این نوع منابع نیز بالا تر است، اگر چه افزایش راندمان از ۳۵٪ به ۷۵٪ در یک منبع ۳۰۰ واتی (جدول ۱۳) ممکن است بزرگ به نظر نرسد، اما این نشاندهنده ی آن است که تلفات از ۱۹۵ وات به ۷۵ وات کاهش یافته است.

به خاطر تعداد زیاد واحدهای به کار گرفته شده، این کاهش تلفات، یک کاهش شدید در ملزومات خنک کن محلی و اندازه ی محوطه را ایجاد می کند و اثر مشخصی بر ملزومات منبع تغذیه AC و قیمت تهویه آن دارد.



شکل ۴۷- اساس منبع تغذیه سوئیچینگ با تنظیم کننده ولتاژ

منبع تغذیه AC تنظیم نشده، یکسو و فیلتر می شود و یک مبدل DC/AC را که از طریق یک ترانسفورماتور به یک سو کننده و فیلتر AC/DC وصل است، تغذیه می نماید. برای تنظیم ولتاژ خروجی از یک مقسم مقاومتی و یک ولتاژ مرجع استفاده شده است که هر دو به یک تقویت کننده ی DC داده می شوند تا مبدل DC/AC و در نتیجه ولتاژ خروجی بار را کنترل کنند.

تنظیم ولتاژ خروجی به وسیله فیدبک به سیستم سوئیچینگ طوری انجام می شود که نیاز به تنظیم کننده سری در خروجی نیست. در ضمن این سیستم می تواند حفاظت در برابر اضافه بار را تأمین کند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

منابع تغذیه سوئیچینگ (SMPS) مشخصه هایی دارند که توجه خاصی را ایجاب می نماید. این مشخصات عبارتند از:

ا- جریان از منبع تغذیه AC فقط در چند میلی ثانیه کشیده می شود، بنابراین شکل موج اغلب خیلی نوک تیز بوده و سیستم اینورتر باید قادر به تطبیق و اصلاح آن باشد.

ب- جریان شدید در زمان روشن شدن منبع می تواند بزرگ باشد و سیستم اینورتر باید قادر به تأمین آن باشد، بعضی از آنها دارای مداری موسوم به "راه اندازی ملایم" هستند که این جریان شدید را محدود می کنند، تغذیه گردند، BS۶۶۸۸ محدوده ی اختصاصی جریان های خیلی شدید را مشخص می کند.

EES سال ۱۹۸۰ برای منابع تغذیه با نرخ کمتر از ۵۰۰VA، حداکثر ۱۰ برابر جریان بار نامی و برای منابع با نرخ ۵۰۰VA تا ۱Kva، سه برابر جریان بار نامی را مشخص کرده است. در صورتیکه بارها به صورت متوالی و پی در پی وصل گردند، جریان در زمان روشن شدن منبع می تواند کاهش یابد.

جدول ۱۳- مقایسه ی منبع تغذیه خطی با سوئیچینگ

سوئیچینگ	خطی	
۳۰۰	۳۰۰	توان خروجی (w)
۵	۵	ولتاژ خروجی، DC
۶۰	۶۰	جریان خروجی، A
۵۰	۵	ریپل ولتاژ، P-P، mv
۰/۳	۰/۲	تنظیم ولتاژ خط، %
۰/۳	۰/۲	تنظیم ولتاژ بار، %
۷۵	۳۵	راندمان، %
۳۵	۱۰۰	دمای جعبه منبع تغذیه، °C
۳/۶	۱۳/۶	وزن، kg
۳/۳	۱۲	حجم، dm

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

مزایا

خطی	سوئیچینگ
تکنولوژی خوب آزمایش و امتحان شده	اندازه کوچک
ریپل و نویز خروجی کم	وزن سبک
نویز الکترومغناطیسی	راندمان بالاتر
قابلیت اطمینان بیشتر - تعداد قطعات کمتر	تولید حرارت کمتر
رفع عیب کردن ساده تر	کارایی بهتر در زمان وقفه در موقع شکست
پاسخ دینامیکی سریع تر	و قطع برق
طراحی ساده تر	حساسیت کمتر به حالت های گذرای خط تغذیه AC
تنظیم ولتاژ خوب	محدوده ی وسیع تر برای ولتاژ ورودی
تدارک قسمت های موجود آن	عملکرد به صورت موازی و آسان
برای توان های کمتر از ۱۰۰W قیمت پایین تر	برای توان های بالاتر از ۱۰۰W قیمت پایین تر

معایب


جریان خیلی شدید
 شکل موج نوک تیز (Peak) جریان
 پ-منبع smps باید طوری گردد که عمل فیلتر در خط ورودی که از ظاهر شدن فرکانس سوئیچینگ (و هارمونیک های آن) در ترمینال ورودی منبع تغذیه AC، یعنی نقطه ای که با تجهیزات دیگری که از همان منبع تغذیه AC تغذیه می گردند، جلوگیری نماید. به طور کلی صنعت، VDE ۰۸۷۵ را با اصلاحات مختلف استاندارد خود قبول می کند.

ت-ممکن است خیلی از قطعات مورد استفاده در smps، تداخل امواج الکترومغناطیسی را تشعشع کنند. برای حداقل کردن این تشعشع، روی قطعات سیم پیچی شده صفحه ی فلزی محافظ به دقت نصب می شود و توجه خاصی به اسباب فیزیکی و بردهای مدار چاپی (مسیرهای روی برد مدار چاپی) مبذول می گردد. استانداردهای صنعتی مناسب و قابل اجرا برای اندازه گیری نویزهای تشعشعی در طیف فرکانسی RF از فرکانس ۱۰ هرتز به بعد، VDE ۰۸۷۱ و BS ۸۰۰ می باشند.

ث-نویز در خروجی های ثانویه به دو صورت می باشد:

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

- نویز فرکانس بالا ناشی از فرکانس سوئیچینگ (و هارمونیک های آن) که با فیلتر مناسب در خروجی می تواند کم شود.
- نویز فرکانس پایین یا ریپل (شکل موج با دامنه ی خیلی کم که روی ولتاژ DC خروجی سوار می شود) نیز ممکن است در منبع تغذیه با ولتاژ خیلی پایین و در حداکثر جریان بار ظاهر گردد. این نویز یا ریپل می تواند با استفاده از خازن های صافی فیلتر گردد و معمول این است که ولتاژ ریپل خروجی برای این منابع کمتر از P-P، ۵۰ mv یا برای منابع با ولتاژ بالاتر کمتر از ۱٪ ولتاژ خروجی باشد.



شکل ۴۸- منبع تغذیه سوئیچینگ

نوع ترکیبی منبع تغذیه

علاوه بر smps، منابع تغذیه مرسوم با تنظیم کننده های خطی استفاده می گردند و بعضی طرح های ترکیبی مزایای هر دو نوع منبع تغذیه و سوئیچینگ را فراهم می کنند.

سیستم منبع تغذیه نوعی برای تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

منابعی که تجهیزات کنترل و ابزار دقیق به آنها متصل میباشند بستگی به عملکرد آن تحت شرایط مختلفی دارند که مربوط به خرابی منبع می گردد. اگر قطعی را بتوان به زمان سرویس های مورد نیاز تجهیزات کنترل و ابزار دقیق انتقال داد و مشکلات لیست شده در جدول ۵ قابل قبول باشد می توان تجهیزات را مطابق شکل ۷ از منبع کمکی تغذیه نمود.

چنانچه به قابلیت بالاتری نیاز باشد میتوان به یک سیستم کمکی دیگر در صورتیکه باطری پشتیبان از مدار خارج شود منتقل نمود.

برای قابلیت اطمینان حتی بالاتر میتوان منابع DC با ولتاژ پایین را که تا مین کننده برق تجهیزات الکترونیکی می باشد بوسیله دو واحد جداگانه A و B با ولتاژ AC تأمین نمود. خروجی این منابع همانگونه که در (شکل ۴۹) نشان داده شده است توسط دیودهایی به بار متصل می گردد.


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

با استفاده از سیستم تنظیم کننده می توان بار خروجی را بین چند منبع که به این طریق با هم متصل می باشند تقسیم نمود به دین ترتیب خرابی یک منبع تغذیه موجب نخواهد شد که کل برق تغذیه قطع شود. در بعضی از سیستم ها ولتاژ هر دو منبع به طور منظم پایین آورده شده و به صورت اتوماتیک سیستم ولتاژ بالاتر را چک نمود و از موفقیت بارگیری منبع با ولتاژ بالاتر مطمئن می گردد. در ولتاژهای که برای راه اندازی تجهیزات ترانزیستوری به کار می رود چون جریان ها بالا می باشند (مثلاً ۶۰ آمپر برای یک منبع ۳۰۰ واتی با ولتاژ ۵ ولت) افت ولتاژ چشمگیر می باشد. هر دو منبع خطی یا سوئیچینگ که به وسیله فیدبک تنظیم می شوند اغلب مجهز به امکانات حسی از راه دور در محلی که بتوان ولتاژ را ثابت نمود می باشند، همانگونه که در شکل های ۸،۹،۱۰ نشان داده شده است.

منابع هوای فشرده سیستم ابزار دقیق

نیازهای اولیه

هوای فشرده برای تعدادی از وسایل کنترل و ابزار آلاتی که بالا هوای فشرده عمل می کنند، در نیروگاه مورد نیاز است. با اختراع وسایل الکترونیکی استفاده از وسایل بادی به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. با این همه، تعدادی از این ابزارها برای کار پیوسته و ایمن نیروگاه مورد نیاز هستند و منبع مورد نیاز برای آنها از سیستم هوای فشرده که از منبع هوای عمومی جدا شده است، تأمین می شود. برای اطمینان از این که هر گونه خرابی در قسمتی از هوای اصلی روی حداکثر یکی از دستگاههای در حال کار تأثیر به گذارد، منبع هوای جداگانه ای برای هر دستگاه تولید کننده تعبیه شده است.



شکل ۴۹-نمای منبع تغذیه مستقیم DC دوتائی.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

دو منبع B و A مستقل هستند و اگر یکی قطع شود، ولتاژ خروجی از طریق یک دیود و منبع تغذیه دیگر ثابت می ماند.

کیفیت هوا

هوای فشرده مورد استفاده برای ابزار آلات و کاربردهای کنترلی باید دارای مشخصات زیر باشد:

- نقطه شبنم آن حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد کمتر از پایین ترین درجه حرارت محیط باشد.
- ذرات گرد و غبار بزرگتر از ۳ میکرومتر نداشته باشد.
- روغن بیشتر از ۱ PPM/w/w در ۲۰ سانتی گراد با فشار سیستم ۷ بار نداشته باشد.

سیستم هوای فشرده

برای اطمینان از منبع یک نواخت جهت و سایل حیاتی حداقل دو کمپرسور مورد نیاز است. اگر چه انتخاب های مختلفی مانند کمپرسور رفت و برگشتی یا دوار برای کمپرسور ها مورد توجه می باشند لیکن آنها منوط به هزینه می باشد.

سیستم کمپرسور قادر است فشار هوا را در گیرنده به مقدار ۹ بار نگهدارد (تقریباً ۲ بار بیشتر از فشار لازم در حافظه ی اصلی). این مقدار برای جبران افت فشار از طریق کولرها، در زهکش ها، فیلترها و دستگاههای دیگر در داخل سیستم مورد نیاز است. کمپرسور باید به اندازه ای باشد که بتواند ۲۰٪ بیشتر از هوای مورد نیاز کل سیستم را تهیه کند.


یک سیستم هوای فشرده نمونه با ۲ کمپرسور در شکل ۵۰ نمایش داده شده است. این سیستم وسایل را از طریق یک حلقه اصلی در فشار ۵/۵ بار تغذیه می کند: هر وسیله، فیلتر و کاهنده فشار مربوط به خودش را دارد.

۸) سیم کشی سیستم کنترل و ابزار دقیق، ترمینال بندی و اتصال زمین

کلیات در یک سیستم کنترل و ابزار دقیق تمرکز یافته، چندین هزار اتصال از فرستنده ها و عمل کننده نصب شده به وسایل در اطاق کنترل مرکزی، برای هر واحد تولیدکننده باید برقرار شود. این تعداد بسیار زیاد، مشکلات قابل توجهی را برای کابل کشی ها و اتصال به نقاط به وجود می آورد و این مسائل باعث تأخیر در ساختن ایستگاه می شوند. اخیراً در ایستگاههای CEGB، یک سیستم جدید برای اکثر کابل های C و i شکل گرفته است. کابل شامل تعدادی واحد بوده و هر واحد ۲۰ جفت کد رنگ شده دارد قبل از اینکه وظیفه اصلی هر زوج مشخص شود و این کابل ها بین تابلوهای تقسیم و جعبه های

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

تقسیم واحد قرار می گیرند این وظایف بعداً به وسیله یک مجموعه از جامپر ها در داخل تابلوهای تقسیم مرکزی تعریف می گردند. به دین ترتیب کابل کشی را می توان سریع انجام داد و نیازی به انتظار بای اطلاعات دقیق و ریز طراحی نمی باشد؛ همچنین سیستم جامپر ها تغییرات بعدی را ممکن است اعمال شود، آسان می کند. این سیستم کابل کشی قابل استفاده برای کابل های با پهنای باند بزرگ فرکانسی مانند کابل های سیگنال ویدئو نیستند و اینها با کابل های مخصوص و مجزا انتقال داده می شوند.




شکل ۵۱ - سیستم هوای فشرده برای ادوات بادی

ترمینال بندی

در ایستگاههای قدیمی، به وسیله پیچاندن هادی روی سوزنهای ایستاده با استفاده از واشر و مهره ایجاد می شد. بعد ها ترمینالها روی هادی فشرده می شدند و به وسیله پیچ نگه داشته می شدند. براساس بلوک های SBAFC برای جریان های بالاتر استفاده از هادی به وسیله عمل کلمپ انجام می شود. این بلوک ها می توانند اتصالاتی را برای آزمایش کردن و تزریق جریان موازی فراهم کنند، به طوری که مدار را می توان در حالیکه دستگاههای مستقر در سایت ایزوله و شبیه سازی شده است به وسیله سوئیچ یا وسیله دیگر آزمایش نمود. مثالی از این در شکل ۵۱ نشان داده شده است.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه


استفاده از جریان بالا با قابلیت اطمینان خوب، استفاده از اتصالات را مطابق استاندارد IEC(۳۵۹) توصیه می نماید. همچنین تکنیک مدارهای چاپ شده در جعبه اتصالات اقتصادی به نظر می رسد، مخصوصاً در سیستم های کامپیوتری در جایی که سیگنال باید با امکانات جدا سازی و آزمایش در دسترس باشد(شکل ۵۲)



شکل ۵۲- نمونه ای از ترمینالهای کشویی

این واحدهای ترکیبی مدارهای چاپی محلی برای نصب مقاومت های "شرط پذیری" شرایط لازم را جهت تبدیل جریان مستقیم ۲۰-۴ mA به ولتاژ به وجود می آورد
ترمینالهای غالباً روی ریل قرار می گیرند و معمولاً مطابق استاندارد DIN به صورت مجموعه قرار گرفته اند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



شکل ۵۳- مثالی از واحد اتصالات سیم بندی شده با جداکننده اتصالات و نقاط آزمایش

خصوصیات الکتریکی کابل های کنترل و ابزار دقیق

طراحی کابل های منبع تغذیه C و A باید شامل ملاحظات شود که برای بقیه مصرف کننده در نظر گرفته شده اند. به طور کلی، برای کابل های سیگنال طول و سطح مقطع هادی ها طوری هستند که مقاومت مدار آنها قابل صرف نظر می باشد، مقاومت جدا ساز و ولتاژ قطع معمولاً نیازمندیها را مرتفع می کنند. یکی دیگر از مشخصات مهم، جمع آوری اختلالات است

۴- اتصال زمین وسایل کنترل و ابزار دقیق

۴-۱- احتیاج به اتصال زمین

- تجهیزات کنترل و ابزار دقیق باید به منظور زیر به سیستم اتصال زمین نیروگاه متصل گردند: برای تأمین نیازمندیهای ایمنی مانند اتصال زمین بدنه فلزی یک منبع تغذیه
- برای به وجود آمدن یک مسیر برای دور کردن اختلالات از مدارهای سیگنالهای حساس، برای مثال اتصال زمین کردن سیم شیلد روی یک کابل سیگنال (شکل ۲۰)

۸) تداخل با تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

سطوح قدرت سنسورها و مبدل ها

یک سنسور یا یک ترانسدیوسر برای تبدیل مقدار یک کمیت فیزیکی به سیگنال، معمولاً الکتریکی، استفاده می شود و این سیگنال با طی یک فاصله طولانی در ایستگاه به جایی که برای مقاصد کنترل یا نشاندهنده مورد نیاز است منتقل می گردد.

مثال هی نمونه نمونه از این دست ترانسدیوسر مکان، فلومترها و ترموکوپل با حساسیت

که در یک حلقه با مقاومت ۱۰۰ واتی کار میکند. طبق عبارت $\frac{V'}{R}$ توانی معادل $40 \mu V/K$

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

$$\frac{(40 \times 10^{-6})^2}{100} = 1/6 \times 10^{-11} \text{ W/K}$$

تولید می نماید به طور مشابه در یک محفظه یونی برای

اندازه گیری فلونوترونی ممکن است که در یک سطح توان 10^{-12} عمل کند.

• تعجب آور نیست که چنین دستگاهی از تداخل موجود در محیط یک ایستگاه تأثیر بپذیرد. شدت تداخل می تواند دسته بندی شود. این دسته بندی در مکان های نمونه ایستگاه در جدول ۹ آورده شده است.

تداخل از منابع مختلفی ایجاد می شود، که شامل موارد زیر است:

• قطع جریان های زیاد مدارات القایی که این ها حالت های گذرای کوتاهی در سیستم دارند.

• خطای اتصال زمین در سیستم های الکتریکی ولتاژ بالا

• تشعشعات نیمه ثابت از منبع تغذیه و فرستنده های رادیویی.

تداخل را می توان به عنوان یک تداخل الکترو مغناطیسی (EMI) یک منبع EMI و یک گیرنده فرض

نمود، همچنانکه در شکل ۱۷(a) و ۱۷(b) نمایش داده شده است.

اثرات تداخل

تجهیزات کنتر و ابزار دقیق که در سطح سیگنال پایین با پهنای باند وسیع کار می کنند مخصوصاً

به تداخل حساس هستند و اگر احتیاط نشود در ست کار نمی کنند و عمل یا نمایش غلطی را ارائه می

دهند

روش های دقیق برای کاهش اثرات تداخل به خصوص در فرکانس ۵۰ هرتز موجود است

که در بخش های مربوط به تجهیزات مورد بحث قرار می گیرند. به هر حال، تعدادی اصول

عمومی که در شکل های ۱۷(a) و ۱۷(b) نمایش داده شده اند اعمال می گردند.

تداخل ۵۰ هرتز

در ایستگاه تعدادی و سایل ۵۰ هرتز وجود دارد و شامل تعدادی کابل حامل توان ۵۰ هرتز هستند

که می توانند به وسیله تداخل از عمل مناسب تجهیزات کنترلی جلوگیری کنند. این موضوع بر اثر چندین


منبع می باشد که عبارتند از:

• از طریق مغناطیسی، به وسیله عمل ترانسفورماتوری بین منبع و سیستم کنتر

• از طریق الکترواستاتیکی به وسیله کوپلاژ خازنی


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه

- کوپلاژ از طریق پتانسیل زمین



(a) حالت تشعشع امواج الکترومغناطیسی EMI

- ۱ - حالت هدایت
- ۲ - حالت تشعشع
- ۳ - حالت هدایت تشعشع "اثر آنتن"
- ۴ - حالت هدایت تشعشع "اثر گیرنده"



(b) مراحل اصلی حذف EMI

شکل ۵۴ - انتشار و حذف تداخل الکترو مغناطیسی

کوپلاژ مغناطیسی

کوپلاژ مغناطیسی در شکل ۵۵ نمایش داده شده است. این نوع کوپلاژ با منابع تغذیه قوی تر مشکل ساز است زیرا جریان بالا میدان مغناطیسی ۵۰ هرتز تولید می کند. تداخل تولید شده توسط کوپلاژ مغناطیسی را می توان با روش های زیر کاهش داد:

- کاهش اندوکتانس متقابل بین منبع و تجهیزات ابزار دقیق به وسیله جداسازی فیزیکی کابل های سیگنال و قدرت. کابل کشی باید به گونه ای انجام پذیرد که کابل های کنترل و قدرت حتی الامکان به صورت موازی با یکدیگر قرار نگیرند و در محل هایی که اجبار می باشد مسیرها بر هم عمود گردند.

- به وجود آوردن شیلد مغناطیسی: مواد مخصوص باید استفاده شوند زیرا نفوذپذیری آهن در میدان مغناطیسی ضعیف است و فرکانس پایین جریان گردابی شیلد را قدری غیر مؤثر می کند.

پیچاندن کابل های زوجی به طوری که ولتاژ القاء شده در هر زوج دیگر را از بین ببرد. برای

سوئیچینگ

قدرت سیم رفت و برگشت باید یک زوج را درست کنند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه


این روش ها در شکل (b) ۱۸ نشان داده شده اند. در عمل استفاده از زوج پیچیده شده و جداسازی فیزیکی بهترین راه برای کاهش تداخل مغناطیسی در ایستگاه می باشد.

کوپلاژ الکترومغناطیسی

کوپلاژ الکترومغناطیسی از طریق خازن های پراکنده بین یک منبع تداخل و اتصال سیگنال روی تجهیزات کنترل به وجود می آید. یک مثال خانگی وزوز کردن یک تقویت کننده صدا است (وقتی که انگشت ما هد ضبط را لمس می کند). بدن یک الکتروود خازن و سیم های اصلی (تغذیه) ۲۴۰ V الکتروود دیگری را تشکیل می دهند.


این در مقایسه با خروجی 40 MV/K از یک ترموکوپل در دمای 40°C یک ولتاژ اساسی است و تا زمانی که فیلتر ورودی نصب شده باشد می تواند یک خطای اندازه گیری بزرگ را به وجود آورد. در فرکانس ۵۰ هرتز یک چنین کوپلاژ الکتروستاتیکی را می توان به وسیله یک غلاف محافظ فلزی برای هدایت کردن جریان خازن به زمین حذف کرد به طوری که از مدار ورودی تقویت کننده نگذرد (شکل ۵۷)

اتصال زمین نباید ولتاژ تداخل ایجاد کند و جریان عبوری و جریان از فیلتر نباید روی سیگنال، تداخل ایجاد نماید.




شکل ۵۵- تداخل و حذف کوپلاژ مغناطیسی، به طریق زیر کاهش می یابد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه



شکل ۵۶- کوپلاژ الکترواستاتیکی (خازنی) بین کابل های تغذیه و کابل های سیگنال



شکل ۵۷- اصول فیلتر سازی الکترواستاتیکی به منظور کاهش تداخل ناشی از کوپلاژ خازنی

طراحی تقویت کننده ها برای حذف تداخل

حتی در موقعی که احتیاط های لازم برای اتصال زمین و شیلدینگ خوب برای کاهش اثرات تداخل در نظر گرفته می شود، سیگنال روی ترمینالهای یک تقویت کننده هنوز ولتاژ تداخلی را در خود دارد. این مشکل در خیلی از صنایع کنترل فرآیند وجود دارد، اما در ایستگاه شایع تر است زیرا تجهیزات کنترل اغلب در نزدیکی فرآیندها و کابل های بزرگ ۵۰ هرتز قرار گرفته اند.

تداخل به شکل های زیر به وجود می آید:

- مانند یک تولید کننده ولتاژ V_s که با سیگنال سری شده باشد (نوع سری تداخل شکل ۵۸(a))
- یک پتانسیل V_c نسبت به زمین، مشترک بین دو خط سیگنال (نوع مشترک شکل ۵۸(b))


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

خطاها به وسیله استفاده از یک تقویت کننده تفاضلی کاهش داده می شوند (c) ۵۸. این دستگاه سیگنال را تقویت می کند اما به نوع ولتاژ مشترک حساسیت کمی دارد. برای مثال نسبت دفع در ۵۰ هرتز حدود ۱۰^۵ است. مطابق یک نسبت ولتاژ ۱۷ از نوع مشترک یک خطای حدود ۱۰^۷ در نوع سری ایجاد می کند. این نسبت در فرکانس های بالاتر کاهش می یابد. اعداد نمونه برای فرکانس های اصلی در جدول ۱۰ داده شده اند




برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرمان سایت و به همراه فونت های لازمه


اثر حالت سری - کاهش بوسیله فیلتر پائین گذر



(a)



(b)



(c)

شکل ۵۸- نوع تداخل سری و مشترک و راه های کاهش اثرات آنها.

- (a) استفاده از فیلترهای پایین گذر برای کاهش اثرات ناشی از تداخل حالت سری
 (b) امپدانس نشستی Z_L و امپدانس سری Z_s موجب خواهد شد که ولتاژ تداخل مشترک V_c به یک ولتاژ معادل V_c در حالت تداخل سری در دو سر ترمینال تقویت کننده تبدیل گردد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

c) استفاده از تقویت کننده تفضلی به منظور کاهش اثرات ناشی از ولتاژ تداخلی حالت مشترک اگر سطح تداخل بالا باشد، تجهیزات کنترلی ممکن است آسیب ببینند. نمونه مقادیر برای تحمل ولتاژ بدون آسیب دیدن در جدول ۱۲ داده شده است. یک مشکل نمونه خرابی حاصل از استفاده تست کننده های عایق مانند میگر است که با ولتاژی در رنج ۲۵۰-۵۰۰۷ کار می کند.

تداخل فرکانس های رادیویی RFI و سازگاری الکترومغناطیسی EMC بعضی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، ایجاد تداخل فرکانس رادیویی می نمایند. یک منبع دیگر، تجهیزات ارتباط رادیویی است. اصطلاح کلی برای این مسئله، سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) است. اگر چه در تئوری ممکن است استفاده از تجهیزات رادیویی را در محل های حساس ممنوع کرد، اما این موضوع در سر تا سر ایستگاه عملی نیست. فرستنده های مخابراتی رادیویی سیار که در نزدیکی تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند، یک منبع مشترک تداخل فرکانس های رادیویی (RFI) محسوب می شوند. یک میدان با قدرت 10 V/m در باندهای $27-28 \text{ MHz}$ ، $100-108 \text{ MHz}$ ، $138-176 \text{ MHz}$ ، $420-470 \text{ MHz}$ و 934 MHz وجود دارد.

میدانی با این قدرت می تواند در فاصله ۱۰۰ میلیمتری از یک بی سیم با قدرت 0.5 W ، جریانی با دامنه 100 mA در ابل، صفحات نمایش و بدنه های فلزی القا کند. چنین جریانی می تواند در مدارهای حساس ولتاژ القا کند و یا باعث تغییرات در پتانسیل زمین شود. در این موضوع، نباید به این مسئله که تجهیزات اتصال زمین شده اند بی جهت اعتماد کرد زیرا امپدانس زمین می تواند در فرکانس های رادیویی مهم باشد.

دیگر منابع ممکن این گونه تداخل شامل تابش سطح پایین از تغییرات مجاور می گردد منابع تغذیه سوئیچینگ لامپ های فلور سنت و سیگنالهای دریافتی منابع قدرتمند اما در دور دست مانند فرستنده های رادیویی، تلویزیونی و رادار نمونه ای از آنها است. منابع دیگری از تداخل فرکانس بالای گذرا مانند رله های DC و منابع AC نیز تأثیر دارند.

خطاهای مربوط به سیگنالهای RF القائی به وسیله عوامل زیر به وجود آمده اند:

a) حذف غیرکافی نویز در نوع مشترک از تقویت کننده دیفرانسیل، فرکانس های VHF و UHF.

b) بارگیری بیش از حد از یک تقویت کننده قوی.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرمان سایت و به همراه فونت های لازم

ولتاژ و جریان عملیاتی

اکثر تجهیزات مستقر در فرآیند در معرض دشمنان محیطی قرار دارند. بنابراین ممکن است کنتاکت ها به وسیله یک لایه غیر هادی تشکیل شده آسیب ببینند. برای از بین بردن این لایه در کنتاکت ها باید ولتاژ کافی به آنها اعمال شود. نوعاً ولتاژ ۴۷۷ برای آلام ها و حفاظت و ۱۱۰۷ برای اینترلاک ها به کار برده می شوند. این نوع به وسیله سیستم باتری های DC تأمین می شود. سیستم ۴۸ ولت از تکنولوژی کنتاکت - رله که در صنعت تلفن ابداع شده است استفاده می کند. این نوع در حال حاضر به علت ابداع جداکننده های توری الکترونیکی زیاد مناسب نیستند.

برای کنتاکت هائی که در محیط اطاق کنترل کار می کنند اغلب ولتاژ ۲۴۷ استفاده می شود که با بکارگیری لامپ های حبابی ۲۴۷ سازگار است. کنتاکت ها باید در مداری با یک مقاومت حلقه ناشی از مقاومت سیم و مقاومت آشکار کننده با یک مقاومت نشستی محدود به زمین کار کند.

خصوصیات سیگنال های ورودی دیجیتال نوعی

ملاک های زیر در طراحی مدارهای آلام و کنترل در محیط کنترل مرکزی، مورد استفاده قرار می

گیرند:

- ولتاژ استفهامی دیجیتال: ورودی دیجیتال به طور مناسب مشروط شده و به یکی از مقادیر نامی سیگنال ورودی زیر پاسخ خواهد داد:

منطقی بالا	۱۲۷ DC	۲۴۷ DC	۴۸۷ DC
------------	--------	--------	--------

منطقی پایین	DC صفر ولت	DC صفر ولت	DC صفر ولت
-------------	------------	------------	------------

- جریان حس کردن کنتاکت: جریان برای آشکار کردن حالت کنتاکت بین ۲ تا ۱۰ میلی آمپر خواهد بود. جریان باید تقریباً ثابت باشد.
- حالت کنتاکت: (نوع N/C) حالت عادی یک کنتاکت برای آشکار کردن یک حالت آلام "باز" می باشد.
- مدت حس کردن کنتاکت: حس کردن ترجیحاً به وسیله یک سطح ولتاژ DC پیوسته با تجهیزات حس کردن کنتاکت، که تغییر را در حالت کنتاکت با توجه به مدت مشخص میکنند، همچنانکه در زیر می آید، انجام می شود:
- تجهیزات حس کننده - موقعیت کنتاکت باید با تغییر کنتاکت برای بیشتر از ۲۰ ms پاسخ دهد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

- وقتی که تجهیزات حس کننده موقعیت کنتاکت برای پاسخ به تغییری به کوچکی ms ۲۰ طراحی نشده باشند (مانند تعدادی از اسکنرهای ماتریسی کامپیوتری) به تغییرات بزرگتر از ms ۳۰۰ پاسخ خواهد داد.
- برای اطمینان از حذف تداخل تجهیزات حس کننده، موقعیت کنتاکت، تغییر کنتاکتبه حالت آلارم را در کمتر از ms ۵ حس نخواهد کرد.
- باید متذکر شد که تعدادی از تجهیزات حس کننده کنتاکت مانند اسکنرهای کامپیوتری و غیره، وقفه اتصالی (بسته به شدت اسکن و غیره) به بزرگی ms ۳۰۰ دارند. در جایی که لازم است مدت سیگنال های کوچکتر از ms ۳۰۰ افزایش یابد، ترتیبات مخصوص مورد نیاز است تا از سازگاری بین تجهیزات اسکن کننده و دستگاه افزایش دهنده مدت سیگنال مطمئن شد. در جایی که حس کردن به وسیله سیگنال پالس شده از منبع DC انجام می شود پهنای پالس زمانی بزرگتر از ms ۲۰ با ماکزیمم افزایش پریود ms ۲ خواهد داشت.
- پرش کنتاکت: حداکثر زمان پرش کنتاکت باید ms ۵ باشد.
- خازن کابل: مجموع خازن سیم بین تجهیزات واسطه و کنتاکت حس کننده کمتر از ۰/۵ میکرو فاراد فرض می شود.
- ملاک وضعیت کنتاکت: اگر مدار کنتاکت، برای مثال امپدانس کنتاکت به علاوه سیم کشی، بیشتر از ۲۰۰ کیلو اهم باشد کنتاکت باید "باز" حس شود. اگر امپدانس مدار کنتاکت از حلقه ورودی (کنتاکت به علاوه سیم کشی) کمتر از ۲۰۰ باشد کنتاکت باید "بسته" حس شود.
- کنتاکت های سری: حداکثر تعداد کنتاکت هایی که می توانند به طور سری بین دو سه منبع DC ۴۸ V قرار بگیرند. نوعاً "بیشتر از ۵ نیست".
- کنتاکت های موازی (کنتاکت های گروهی): جایی که طراحی سیستم طوری است که کنتاکت ها به طور مؤثر موازی می شوند چه به طور مستقیم یا از طریق دیود ها، ترکیب کنتاکت ها سیم کشی و دسته بندی باید طوری باشد که وقتی تمام کنتاکت ها باز هستند، مقاومت عایقی آنها از ۱ میکرو اهم بیشتر باشد.
- ایزوله کردن: روش استفاده شده باید تجهیزات واسطه ای را از موارد زیر محافظت کند.
 - ولتاژ تحمل بین ورودی های مدارهای مجزا شده الکتریکی DC ۳۵۰ V
 - ولتاژ تحمل ورودی به زمین مدارهای مجزا شده، الکتریکی DC ۵۰۰ V

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

ایولا سیون بین سمت واحد و سمت تجهیزات از واسط دیجیتال باید به شرح زیر محافظت شود:

- تحمل ولتاژ $v\ rms\ 250$ در حالت مشترک
- تحمل ولتاژ با دامنه ی 500 ولت در حالت مشترک بدون خراب شدن تداخل سیستم برای کارکرد نرمال با فرض تداخل های زیر طراحی شده است :
- تداخل در حالت سری : این حالت برای مقدار از اوج تا اوج و ریپل در حدود 27 فرض می شود. هیچ عمل اشتباهی نباید رخ دهد.
- تداخل در حالت مشترک : ولتاژ $v\ rms\ 250$ در هر فرکانس بین 47 و 51 هرترتز فرض شده است. هیچ عمل اشتباهی نباید رخ دهد.
- تداخل گذرا : واسط باید در کلاس محیط الکتریکی عمل کند. توجه به این واقعیت جلب می شود که مقداری محافظت زودگذر مورد نیاز است.
- کلاس محیط های الکتریکی : تداخل ورودی دیجیتال برای کار در کلاس w یا z از محیطهای الکتریکی تعریف شده است، همچنانکه در جدول ۹ تعریف شده است .

کنترل محیطی

نیاز مندیها

محیط در بعضی قسمتهای ایستگاه برای اپراتور و یا تجهیزات مناسب نیست، مخصوصاً با توجه به درجه حرارت. در این موقعیت ها، لازم است محیط محلی کنترل شود و تهویه مطبوع قوی و پرکار برای اطاق کنترل مرکزی و در تعدادی از اطاق های تجهیزات تهیه شوند .

اگر چه اکثر تجهیزات مدرن الکترونیکی با دقت تعریف شده خود شان در روی محدوده ی حداقل $27^{\circ}C$ تا $18^{\circ}C$ + کار میکنند لیکن قابلیت اطمینان و دقت آنها، اگر در دمای پایین تر و ثابت تری قرار بگیرند، افزایش خواهد یافت. برای تجهیزات نصب شده در جعبه های کنترل نزدیک اطاق کنترل مرکزی، سیستم تهویه مطبوع با اطاق کنترل مشترک است، اگر چه تنظیم درجه حرارت و رطوبت متفاوت است . اطاق های مخصوص در نزدیکی واحدها برای تجهیزات حساس تعبیه شده اند ؛ به عنوان نمونه تجهیزات اندازه گیری شیمیایی کاورنر توربین را می توان نام برد .

طراحی تجهیزات

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

تجهیزات برای یک محیط تعریف شده انتخاب می شوند که بر پایه طبقه بندی های لیست شده در جدول ۱۴ درجه حفاظت قابل تحمل به وسیله محوطه که در جدول ۱۵ لیست شده اند توسط تهویه ی کنترل می گردند.

جدول ۱۴- کلاسهای محیطهای مربوط به درجه حرارت و رطوبت

کلاس	شرح	محدوده درجه حرارت	محدوده رطوبت	محل های نوعی
A1	به شرح IEC A1	۱۸ تا ۲۷ °C	۳۵ تا ۷۵٪	اتاق های کامپیوتر و تجهیزات مجهزه هواساز
B3	به شرح IEC B3 به جای EES ۱۹۷۰ کلاس ۱	۵ تا ۴۰ °C	۵ تا ۹۵٪	اتاقهای کامپیوتر و تجهیزات
C	به شرح IECC1	-۱۰ تا ۵۵ °C	تا ۱۰۰٪	جداگانه یا به شکل مجموعه یا کشو که این تجهیزات به دور از درجه حرارت های زیاد نصب می شوند اما در معرض محیط های بالاتر از کلاس B3 تا ۱۰۰٪ میباشد
C1	به شرح IECC1 به جای EES ۱۹۷۰ کلاس ۲	-۲۵ تا ۵۵ °C	تا ۱۰۰٪	نصب در بیرون

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

D	به شرح نسخه IEC D2	۱۰- تا ۸۵ °C	تا ۱۰۰٪	در مجاورت محیطهای با درجه حرارت زیاد
انبارداری		۲۵- تا ۵۵ °C	۲۰ تا ۹۵٪	شرایط انبار عادی

این تجهیزات با در نظر گرفتن افزایش دمای حدود ۱۰ °C در جعبه ها به علت حرارت تولید شده تجهیزات برای این شرایط محیطی طراحی می شوند .

برای از بین بردن "نقاط داغ" و برای اطمینان از اینکه جریان هوای کافی در بین تجهیزات و جعبه ها برقرار است اغلب لازم است فن خنک کننده به کار برده شود. کارکرد مناسب این خنک کننده ها خیلی مهم است و سیستم هائی با چند فن تهیه شده اند که مانع به وجود آمدن حرارت بالا در تجهیزات به دلیل خارج شدن یک فن بشوند. آلام های آشکار کننده خروج فن با امکان آشکار کردن بسته بودن فیلتر هوا اغلب تهیه می شوند . برای کاربردهای خاص ، طراحی براساس جریان گردش طبیعی انجام می شود ، بنابراین از ذکر اهمیت خروج فن اجتناب می شود .



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

جدول ۱۵- معرفی حفاظت با توجه به محل نصب

طبق IEC			
شماره اول		شماره دوم	
شماره	شرح	شماره	شرح
۰	بدون حفاظت	۰	بدون حفاظت
۱	حفاظت شده در برابر اشیاء جامد ۵۰ میلی متری	۱	حفاظت شده در برابر ترشح آب
۲	حفاظت شده در برابر اشیاء جامد ۱۲ میلی متری	۲	حفاظت شده در برابر ترشح آب
۳	حفاظت شده در برابر اشیاء جامد ۲/۵ میلی متری	۳	حفاظت شده در برابر آب اسپری شده
۴	حفاظت شده در برابر اشیاء جامد ۱ میلی متری	۴	حفاظت شده در برابر پاشش آب
۵	حفاظت شده در برابر گرد و غبار	۵	حفاظت شده در برابر جهت آب
۶	آب بندی شده کامل در برابر گرد و غبار	۶	حفاظت شده در دریا
			حفاظت شده در برابر غوطه وری
			حفاظت شده در زیر آب

مثال IP۵۵- حفاظت شده در برابر گرد و غبار و در برابر جهت آب

PLC

ساختار سیستم های کنترل

الف) سیستم کنترل حلقه باز

ب) سیستم های کنترل حلقه بسته

انواع سیستم های کنترل

سیستم های کنترل سخت افزاری

سیستم های کنترل نرم افزاری

ساختار PLC

PLC هر عبارت به معنای کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی گرفته شده PLC کنترل کننده نرم

افزاری است که در قسمت ورودی اطلاعاتی را به صورت باینری دریافت و آن ها را طبق برنامه ای که

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

در حافظه ذخیره شده پردازش می کند و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجراکننده های فرمان ارسال می کند.

مزایای PLC

استفاده از PLC موجب کاهش حجم تابلوفرمان می گردد.

استفاده از PLC مخصوصاً در پرو سه های بزرگ موجب صرفه جویی قابل توجه ای می شود و هزینه لوازم و قطعات را کم می کند.

PLC استحکاک مکانیکی ندارد. علاوه بر عمر بیشتر نیازی به تعمیرات و سرویس های دوره ای

ندارند

مصرفی انرژی پایین و عدم وجود نویزهای الکتریکی و صوتی .

طراحی و اجرای برنامه بسیار سریع و آسان است. عیب یابی برنامه در مدارات آن آسانتر است و می

توان با استفاده از برنامه های مخصوص، وجود نقص و اشکال را در پروسه تحت کنترل به سرعت تعیین و اعلام کرد.

سخت افزار PLC

از لحاظ سخت افزاری می توان قسمتهای تشکیل دهنده یک PLC را به صورت زیر تقسیم بندی نمود.

واحد منبع تغذیه PS

واحد پردازش مرکزی

حافظه

ترمینالهای ورودی

ترمینالهای خروجی

مدول ارتباط پروسسوری CP

مدول رابط IM

۱- واحد منبع تغذیه : منبع تغذیه ولتاژهای موردنیاز PLC را تأمین می کند. این منبع معمولاً

ولتاژهای ۵۰ و ۲۰/۵ و ۲۴ n DC را ایجاد می کند. در برخی شرایط کنترل لازم است که در صورت قطع

جریان منبع تغذیه اطلاعات موجود در حافظه و همچنین محتویات شمارنده ها، تایمرها، flay ها پایدار و

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه

بدون تغییر باقی بماند در این موارد هر باطری Back up استفاده می شود. ولتاژ این نوع باطری معمولاً "2.8V تا 3.6V می باشد. به جهت نقش مهم آن در حفظ اطلاعات در اکثر PLCها یک چراغ نشان دهنده کیفیت ولتاژ باطری می باشد.

محل قرار گرفتن باطری Back up

محل قرار گرفتن باطری خارجی Butt

محل آلارم برای باطری Back

برای کلید کردن

ولتاژ ۵ ولت برای تغذیه خودکابل فرستاده می شود. ولتاژ 5.2 برای تغذیه cup فرستاده می شود ولتاژ 24 برای تغذیه کارت های ورودی و خروجی کلید روشن و خاموش کردن ماژول یک کلید انتخاب کننده سطح ولتاژ ورودی کارت فاز ورودی اتصال زمین است.

محل قرار گرفتن کارت

۲- واحد پردازش مرکزی: در حقیقت قلب پی ال سی است وظیفه این واحد دریافت اطلاعات از ورودیها و پردازش این اطلاعات مطلق دستورال برنامه و دستور فرمانهایی است که به صورت فعال یا غیرفعال بودن خروجی ها داده می شود.

۳- حافظه: حافظه محلی لست که اطلاعات و برنامه کنترل در آن ذخیره می شود علاوه بر آن سیستم عامل که عهده دار مدیریت کلی در پی ال سی است در حافظه قرار دارد در حالت کلی پی ال سی دارای دو حافظه است ۱- یک حافظه ی موقت RAM که محل نگهداری Flagها و تایمرها و شمارنده ها و برنامه ی کاربر است.

۲- دو حافظه دائم EPROM به جهت نگهداری و ذخیره همیشگی برنامه کاربر است.

۴- ترمینال ورودی: این واحد محل دریافت اطلاعات از فرآیند یا پروسه تحت کنترل می باشد. و به

طور کلی به دو صورت زیر است ۱. ورودیهای دیجیتال ۲. ورودیهای آنالوگ

ورودیهای دیجیتال به صورت سیگنالهای صفر یا ۲۴ ولت DC می شود.


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

ورودیهای آنالوگ در حالت استاندارد دارای سطح ولتاژ صفر یا $\pm 10V DC$ و جریان صفر تا $20MA$ یا 4 تا $20MA$ می باشد.

۵- ترینال خروجی: این واحد صدور فرمان پی ال سی به پروسه تحت کنترل می باشد و به صورت
۱. دیجیتال ۲. آنالوگ موجود است .

۶- ماژول ارتباط پروسسوری: این ماژول، بین cup مرکزی با cup های جانبی را برقرار می کند با کمک آن می توان اطلاعات داخل پی ال سی را مانیتوری کرد یا پرینت گرفت

۷- ماژول رابط: در صورت نیاز به اضافه نمودن واحدهای دیگر ورودی و خروجی به پی ال سی یا جهت اتصال پانل اپراتوری از این ماژول استفاده می شود .



شکل - نحوه ی ارتباط cup با سایر قسمت های plc

۱- تصویر ورودی PII

قبل از اجرای برنامه CPU وضعیت تمام ورودیها را بررسی و در قسمتی از حافظه به نام PII نگهداری می کند قبلاً" در حین اجرای برنامه CPU به ورودیها مراجعه نمی کند و برای اطلاع از وضعیت مرور به یک PII رجوع می کند

۲- تصویر خروجیها PIO

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

هرگاه در حین اجرای برنامه یک مقدار از خروجی بدست آید در این قسمت از حافظه نگهداری می شود قبلاً" در حین اجرای برنامه CPU به خروجیها مراجعه نمی کند بلکه برای ثبت آخرین وضعیت خروجیها از PIO به خروجیها مراجعه می کند و در پایان اجرای برنامه آخرین وضعیت خروجیها از PIO به خروجیهای فیزیکی منتقل می گردد .

۳-Flagها و تایمرها و شمارنده ها

هر CPU جهت اجرای برنامه کنترلی از تعدادی تایمر، Flag و شمارنده استفاده می کند Flagها حافظه کمکی هستند و شمارنده یا کانترها جهت شمارش و برای زمان سنجی از تایمر استفاده می گردد .

Flag و تایمرها و شمارنده ها از لحاظ پایداری و حفظ اطلاعات به دودسته رتتیو^۱ و نون رتتیو^۲ تقسیم می شود .

۴- انبارک: بخشی از حافظه پی ال سی است که از RAM جدا است و یک ثابت منطقی است که جهت بارگذاری نمودن اطلاعات استفاده می شود. واز ان برای بارگذاری اعداد ثابت در تایمرها و کانترها و مقایسه گرها استفاده می شود. هر انبارک ۱۶ بیت حافظه دارد .

۵- گذرگاه عمومی خروجی و ورودی

برای اجرای برنامه با پستها زحع با ورودیها و خروجیها و سایر قسمتهای پی ال سی در ارتباط باشد و تبادل اطلاعات انجام دهد برای این منظور از باس استفاده می شود .

اشکال مختلف نمایش برنامه :

زبان برنامه نویسی های پی ال سی

از زبان برنامه نویسی (S5) برنامه ها را می توان به صورت زیر نوشت:

نردبانی^۳ ساختار برنامه در این روش تقریباً "شیبه به شکل مدارهای فرمان رله می باشد این طرز نمایش از قدیم در سیستم های رله ای متداول بوده نقشهای فرمان اکثر به این روش تقسیم می شود از مزایای این روش سادگی فهم ان است .

^۱ Retentive

^۲ Non Retentive

^۳ ladder

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

روش نمایش فلوچارتی یا بلوک دیاگرام (SF) در این روش برنامه به صورت مجموعه ای از نمادهای مستطیل شکل (بلوک) نشان داده می شود در این روش هر بلوک یک نوع عمل منطقی را نشان می دهد. ورودیها و خروجیها ی هر بلوک نیز مشخص می شود

روش نمایش عبارتی یا (STL) یک عبارت در این روش دارای سه بخش زیر می باشد. الف) عملگر: که به عملی منطقی که در عبارت صورت می گیرد گفته می شود. عملگرهای مهم عبارتند از NOT, OR, AND

سیکل اجرای برنامه

ریزپردازنده برای اجرا یک برنامه از سطر اول شروع نموده دستورات را به ترتیب اجرا می کند تا به دستور BE که نشاندهنده پایان برنامه است برساند. سپس مجدداً به سطر اول باز می گردد و این روند همچنان ادامه پیدا می کند که به آن سیکل پردازش می گویند. و به زمان اجرای این سیکل گفته می شود. کاملاً روشن است که هر چه سیکل زمانی یک برنامه کمتر باشد عملکرد کلی سیستم بهتر است برای کاهش این سیکل زمانی می توان یکی از دو روش زیر را استفاده نمود.

به کارگیری پردازنده هایی با سرعت و قابلیت بالاتر

استفاده از برنامه نویسی سازمان یافته

برنامه نویسی سازمان یافته

فرآیند پیچیده معمولاً از چندین بخش که هر کدام وظیفه خاصی انجام دهند و عملکرد آنها بر یکدیگر تأثیر گذار است تشکیل می گردد بنابراین در نوشتن برنامه آنها برای هر بخش برنامه ای جداگانه نوشته شود. و پس از اطمینان صحت عملکرد این برنامه های فرعی را در یک برنامه اصلی فراخوانی می کنیم به این ترتیب مدت زمان سیکل اجرای برنامه توسط PLC کاهش می یابد برای برنامه نویسی سازمان یافته نیاز به بلوک های متفاوتی می باشد. که عبارتند از (۱) بلوک برنامه که به اختصار با PB نمایش می دهند. برنامه های اجرایی در این بلوک نوشته می شود. استفاده از این بلوک باعث جلوگیری از پیچیدگی و طولانی شدن برنامه می شود.

در PLC S5-110-256 بلوک برنامه از شماره صفر الی ۲۵۵ وجود دارد. در پایان PB یک دستور BE

وجود دارد. در هر بلوک ۲۵۶ سگمنت می توان نوشت.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

۲) بلوکهای ترتیبی که به اختصار با SB نمایش داده می شوند. در برنامه هایی که ترتیب و تأخیر و تقدم اجرای یک برنامه خاص مورد نظر باشد از این بلوک استفاده می شود.

۳) بلوکهای تابع ساز یا FB در عملیات پیچیده و در جاهایی که تابعی به صورت مداوم و تکراری مورد استفاده قرار می گیرد. از این بلوک استفاده می شود به طور مثال ضرب دو عدد باینری که در جاهای مختلف یک برنامه یک برنامه کلی استفاده می شود. فقط یک بار در FB نوشته شده و سپس در جاهای لازم فراخوانی می شود. ۲۵۶ بلوک تابع ساز داریم. و هر بلوک از دو قسمت تشکیل شده (۱) سرخط بلوک (۲) بدنه بلوک

انواع بلوک FB

الف) بلوک استاندارد تابع ساز (انتصابی) که از شماره ۲۰۰ الی ۲۵۵ می باشند.

ب) بلوک استاندارد تابع ساز که از شماره صفر الی ۱۹۲ می باشد. این بلوک به صورت بسته های نرم افزاری توسط شرکت نوشته شده و به همراه دفترچه راهنما که حاوی اطلاعات در مورد چگونگی و ترد نمودن پارامترها و دیگر اطلاعات می باشد در اختیار کاربر قرار می گیرد. لازم به ذکر است که FBها فقط به روش STL نوشته می شود.

بلوکهای اطلاعاتی در برخی از پروسه ها لازم است مواردی همچون پیام و آلام بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود محل نگهداری پیام بلوک های اطلاعاتی می باشد به طور کلی ۲۵۶ بلوک وجود دارد که هر بلوک شامل ۲۵۶ کلمه اطلاعاتی می باشد داده ها می تواند به صورت بیت عدد هگز عد باینری با به صورت حروف جهت پیام نوشته شود خواندن اطلاعاتی از DB بدون شرط انجام می شود بلوک داده را می توان در تمام بلوک ها فراخوانی نمود.

بلوکهای سازمانی دهی

برای اجرای و سازمان دهی یک برنامه موردا ستفاده قرار می گیرد. OBها بلوک هایی هستند که هر یک عمل خاصی را انجام می دهند و در واقع ارتباط بین سیستم عامل و برنامه استفاده کننده را برقرار می کند. و در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

OB1: در شروع هر سیکل برنامه با سیستم عامل OB مراجعه می کند و پایان برنامه آخرین سطر آن می باشد .

OB21: هنگامی PLC CPU از حالت سفنج به حالت اجرا سوئیچ میگردد ابتدا اجرا می شود.

OB22: هنگامی که کلید PLC POWER از حالت خاموش به روشن زده می شود این بلوک اجرا میگردد. بنابراین می توان شرایط لازم برای در نظر گرفتن موارد ایمنی در هنگام قطع جریان برق و وصل مجدد آن را در این بلوک نوشت

OB 34: هنگامی که باطری پشتیبان ضعیف یا اشکالی در آن ایجاد گردد. این OB اجرا میگردد. و تا زمان رفع عیب تکرار می شود.

دستورعمل زبان S5

این دستورات به سه دسته زیر تقسیم می شوند: (۱) دستورات عمل های اصلی این دستورات شامل تابعی هستند که در تمام بلوک ها قابل اجرا استفاده می شوند (۲) دستورات تکمیلی این دستورات شامل بر تابع ترتیبی مانند دستورات جابجایی، تابع شیفت و تبدیلی و ترکیبی می باشد این دستورات تنها در FB و به صورت STL نوشته می شود. (۳) دستورات عمل های سیستم دستوراتی هستند که مستقیماً بر سیستم عامل تأثیر گذار هستند .

پرچم ۱: هر پرچم یک حافظه از PLC است که آن را می توان معادل یک کنتاکتور کمکی دانست این بیت می تواند دو مقدار صفر یا یک را داشته باشد. پرچم ها قسمتی از حافظه هستند که مقداری روی آنها می گذاریم و یا نتیجه چندین عمل منطقی روی آنها قرار می دهیم تا جایی دیگر از برنامه را حتی در دسترس باشند تا برنامه به صورت خلاصه نوشته شود پرچم ها می تواند بیتی یا بایتی و یا کلمه ای باشند .

تایمر: تایمرها نقشی بسیار مهمی در کنترل اکثر فرایندها بر عهده دارد از کنترل چراغ راهنمایی تا کنترل فرآیندهای پیچیده صنعتی همگانی نیاز به زمان سنجی دارند بنا به کاربرد تایمر می توان از انواع مختلف آن استفاده کرد به طور کلی ۵ نوع تایمر به شرح زیر وجود دارد .

(۱) تایمر پله ای

(۲) تایمر پله ای گسترده

^۱ Flag

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۳) تایمر با تأخیر روشن شدن

۴) تایمر با تأخیر خاموش شدن

۵) تایمر با تأخیر ماند کاری

۶) کانترها و شمارنده ها

یکی از مواردی که در کنترل فرآیند های کاربرها فروانی دارد شمارنده ها هستند به طور مثال شمارش قطعات گذشته از خط تولید یا تعداد عناصری که باید در یک جعبه بسته بندی شوند و غیره و .. برای استفاده از هر شمارنده باید شماره ی آن را ذکر نمود .

به روش LAD

روش SCD هم به همین شکل است فقط ورودیها فرق می کند .

در یک شمارنده ورودی CU جهت شمارش صعودی یا کانترها

ورودی CU : جهت شمارش نزولی استفاده می شود لازم به ذکر است ورودیهای CU و CD با لبه پالس

فعال می شوند با هر بار فعال شدن شمارنده بسته به نوع شمارشگر عدد شمارشگر افزایش یا کاهش می

یابد . ورودی S یا SET : با فعال شدن ورودی S مقدار اولیه شمارنده یعنی CD در شمارنده قرار می گیرید

ورودی CV مقدار اولیه ای است که در شمارنده قرار گرفته و مبنای شمارش حساب می شود

. حداکثر مقداری که می توان به CV نسبت داد عدد ۱۹۹۹ است

ورودی R یا RESET : جهت ریست کردن شمارنده است

شمارش واقعی : این شمارش به دو صورت باینری در خروجی BI و به صورت BCD در خروجی

DE قابل نمایش می دهد PLC هر دو صورت را به شکل بیتی نشان می دهد مقادیر شمارش شده را می

توان به خروجی یا Flag ارسال نمود

خروجی Q: یک سیگنال خروجی است و تا زمانی که شمارنده در حال شمارش است مقدار این

خروجی یک است و در صورت اتمام عملیات شمارش به مقدار صفر تغییر وضعیت می دهد .

PC →	PB1 →	ST1 برنامه	
PC →	OB1 →	INTER →	INSERT

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

یک برنامه plc که دو موتور راه اندازی شوند موتور اول پس از ۱۰ ثانیه خاموش شود و موتور دوم

پس از زدن استپ خاموش شود

```


A I 0.0
L KT 010.2
SPT 2
A I 0.1
RT 2
NOP 0
NOP 0
AT 2
*** Q 1.1

```

```

A I 0.0
SF 0.0
A I 0.5
RF 0.0
AF 0.0
= Q 1.2
BE



```



تایمر SP

برنامه ای plc که یک میکروسوئیچ روی نوار نقاله داخل ظرف خاک ریخته شد استارت شود

و میکروسوئیچ دوم هنگامی که ظرف حاوی خاک بانتهای خط رسید دستور برگشت دهد.



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

بررسی یک نمونه سنسور موقعیت زاویه ای مطلق با توجه به شباهت موقعیت سنجی زاویه ای مطلق در تمام ایده ها سعی شد تا با ارائه یک نمونه صنعتی، روش کلی این موقعیت سنجی توضیح داده شود.

این سنسور بر مبنای تکنولوژی CMOS عمل می کند. کاربرد اصلی این سنسور کنترل میکروموتورها می باشد. این سنسور بر اساس اثرهال عمل می کند.

چهار سنسور هال بر یک قطعه سیکیلین قرار گرفته اند. هر عنصر بخشی از میدان مغناطیسی در صفحه سنسور را احساس می کند. عناصر هال در چهار گوشه یک دیسک فرو مغناطیسی قرار گرفته اند و خروجیهای X-Y را تولید می کنند. برای هر محور وجود یک عنصر هال کافی است ولی با قراردادن ۲ عنصر هال در هر محور، دقت افزایش و آفست کاهش می یابد. (از طریق اندازه گیری ولتاژ های تفاضلی) خروجی عناصر هال X1 - X2 - Y1 - Y2 توسط یک مدار بهسازی شامل بایاس، تقویت کننده و حذف کننده آفست و نیز پایدار سازی حرارتی پردازش می شود.



به دقت کمتر از ۱ در رنج دمایی ۶۰ تا ۱۵ می توانیم برسیم. در دمای پایدار دقت می تواند بهتر ۰.۲ می باشد.


خروجی خطی بین ۲V تا ۲.۵V در میدان به شدت (200G 20mt) می تواند به دست آید. در صد غیر خطی بودن سنسور کمتر از ۰.۱٪ است و هستیریزس ۰.۰۳٪ می باشد. (تکرار پذیری خوب)

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



معمولا قطر آهنربا 1.5mm و ابعاد سنسور ۲ بعدی mm ۳×۱ است.

کاربرد این سنسور در تعیین موقعیت زاویه ای یک محور چرخنده است. در این مورد، یک آهنربای دائمی بر محور موتور در بالای سنسور قرار می دهیم. این آهنربا یک میدان مغناطیسی موازی با سطح سنسور تولید می کند. این میدان به عنوان یک واسطه غیر تماس بین جهت محور و سنسور عمل می کند.

یک آهنربای حلقه ای که بر شفت قرار گرفته است و بر بالای سنسور می چرخد، نشان می دهد.



وقتی شفت می چرخد سنسور بردار مغناطیسی را احساس می کند و سیگنال های V_X و V_Y را تولید می کند. این دو سیگنال سینوسی هستند و باهم ۹۰ اختلاف فاز دارند. زاویه چرخش، با محاسبه آرک تانژانت تقسیم V_Y بر V_X توسط یک میکروکنترلر ۸ بیتی بدست می آید.



این روابط بر کار ما حاکم هستند:

$$V_x = S_x \times B \times \cos \theta$$

$$V_y = S_y \times B \times \sin \theta$$

با فرض اینکه ضریب حساسیت سنسور های اثر هال با هم برابر است یعنی $S_X = S_Y = S$ خواهیم

داشت:

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

$$\theta = \arctan (V_y/V_x) = V_{out}$$

تابع معکوس تانژانت تابعی متناوب است که هر ۱۸۰ تکرار می شود و بازای زوایای 180 و 90 و

نیز بازای $V_x = 0$ بی نهایت می گردد. با این پیش زمینه حالات زیر اتفاق می افتد:

$$(V_x > 0, V_y > 0), \theta = \arctan (V_y/V_x)$$

$$(V_x = 0, V_y > 0), \theta = 90^\circ$$


$$(V_x < 0), \theta = 180^\circ + \arctan (V_y/V_x)$$

$$(V_x = 0, V_y < 0), \theta = 270^\circ$$

$$(V_x > 0, V_y < 0), \theta = 360^\circ + \arctan (V_y/V_x)$$

یکی از کاربردهای این سنسور در موقعیت سنجی شیر می باشد. که آهنربا بر شفت داخلی قرار


گرفته است و سنسور در بیرون بر یک بدنه غیر فرو مغناطیسی قرار گرفته است.



از دیگر کاربردها می توان Single – Axis joystick نام برد.

در یک 2 – Axis joystick ، یک سنسور ۲ بعدی را در مرکز کره ای که دسته در آن تغییر موقعیت

می دهد قرار می دهند و آهنربا را نیز بر انتهای دسته قرار می دهند.





در این حالت سیگنال های خروجی V_x و V_y متناسب با بردار میدان مغناطیسی می باشد. همانطور که


شکل زیر نشان می دهد در صد غیر خطی سینوسی خروجی در یک باز ۶۰ در اطراف نقطه صفر کمتر از

۱٪ می باشد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه



برای افزایش رزولوشن موقعیت چرخشی از ۲ IC و نیز ۲ آهنربا استفاده می کنند.




در این حالت یک اندازه گیری غیر دقیق توسط یک IC و آهنربای دو قطبی انجام می شود و اندازه


گیری دقیق توسط یک آهنربای حلقه ای N قطبی و IC دوم انجام می پذیرد.

این آهنربای چند قطبی باعث تولید N موج سینوسی و کسینوسی در هر دور می شود.


برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرمان سایت و به همراه فونت های لازم



با فرض اینکه هر سیگنال خروجی دارای رزولوشن 0.1 باشد، رزولوشن نهایی در هر دور برابر 0.125 می شود. اطلاعات بدست آمده از این آهنربای چند قطبی جهت تعیین اینکه کدام قطاع از آهنربای حلقه ای در برابر سنسور قرار گرفته است استفاده می شود. در این روش دقت نیز $1/n$ می شود. سیگنال های بدست آمده دقیق و غیر دقیق در نهایت توسط یک میکروکنترلر برای تولید خروجی دقیق تر پردازش می شوند.



کاربرد دیگری نیز در قطب نمای الکترونیکی وجود دارد.



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

آهنربا بگونه ای در برابر IC قرار می گیرد که براحتی و آزادانه می تواند حرکت کند. آهنربا با توجه به جهت میدان مغناطیسی زمین می چرخد، میدان مغناطیسی تولید می کند که بسیار شدید تر از میدان مغناطیسی زمین (در حد 600 mt) می باشد. بنابراین IC با تاثیر میدان مغناطیسی قویتر سیگنال های خروجی V_x و V_y را تولید می کند. در این حالت نیز میکرو کنترلر $V_{out} = \arctan(V_y/V_x)$ را تولید خواهد نمود

سنسورهای مگنتورزیستیو

کاربردها

از کاربردهای دیگر آنها در قطب نمای مغناطیسی، سنسورهای زاویه ای و چرخشی موقعیت، ردیابی و هدایت مته در زیر زمین می تواند یاد کرد.

برخلاف دیگر سنسورهای AMR سنسور موقعیت AMR باید توسط میدان خارجی به حالت اشباع در آید یعنی با افزایش بزرگی میدان تغییری در مقدار مقاومت AMR پدید نیاید و تنها عاملی از موقعیت میدان بر مبنای زاویه حاصل بین بردار مغناطیس کنندگی و جریان باشد. بنابراین این سنسورهای موقعیت سنجی در ناحیه اشباع عمل می کنند.

برخلاف سنسورهای اثرهال که نیاز به میدان مغناطیسی در حد کیلوگارس نیاز دارند، AMR به این شدت میدان مغناطیسی نیازی ندارد. با استفاده از چند سنسور خاصیت براحتی افزایش می یابد.

برای توضیح کاربرد ها، از دو سنسور صنعتی شرکت Honeywell با نامهای HMC1501 و HMC1512 می کنیم .

سنسورهای HMC1501 و HMC1512 به ترتیب دارای مقاومت 5 و 2.1 کیلو اهم در مدار پل می باشند . ضریب حساسیت آنها بین 1.8 to 2.1 millivolts per degree می باشد. (در ناحیه خطی عملکرد) ولتاژ خروجی تقریباً 120mv می باشد. پهنای باند در حدود 5MHZ می باشد.

HMC1501 دسته از موقعیت سنجهای AMR هستند که دارای یک پل و تستون برای موقعیت سنجی

±45° می باشند خروجی مدار پل به شرح زیر است:

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

$$\Delta V = -V_s S \sin(\theta) \quad \text{where:}$$

V_s = Supply Voltage (volts)

S = Material Constant (12mV/V)

θ = Reference to Magnetic Field Angle (degrees)

HMC1512 دسته ای دیگر از موقعیت سنجهای AMR است که دارای دو پل و تستون برای رنج

می باشد. که خروجی هر یک از مدارهای پل بصورت $\Delta V_A = V_s S \sin(\theta)$ و $\pm 90^\circ$

می باشد. $\Delta V_B = -V_s S \cos(\theta)$


کاربردهای خطی

رزولوشن و رنج کاری هر یک در Data sheet آمده است.

دیگرام زیر ۲ دوره متناوب از خروجی مدار پل را نشان می دهد، ناحیه خطی در بازه ای $\pm 45^\circ$ در

اطراف زوایای $-180^\circ, -90^\circ, 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ درجه قرار دارد. در نقاط 0° و $\pm 180^\circ$ شیب مثبت و در بقیه شیب

منفی است.




خروجی سنسورهای موقعیت AMR نیازمند مدار بهسازی است. چنانچه تغییرات دمایی زیاد باشد

باید از جبران ساز دمایی نیز استفاده نماییم. همینطور اگر از چند مدار پل استفاده نماییم، خطای دیگری

که باید آنرا بطریقی جبران نماییم تلورانس بخش به بخش در مواد است.


شکل زیر یکی از کاربردهای موقعیت سنجی خطی را نشان میدهد.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه




IC بکار گرفته شده HMC1501 است که دارای یک مدار پل می باشد و می تواند $\pm 45^\circ$ را در رنج تغییرات خطی تعیین کند. با فرض منبع تغذیه ۵ ولت این سنسور در بازه ± 60 میلی ولت تغییرات ولتاژ خواهد داشت. شکل موج خروجی بر حسب زوایه θ در زیر آمده است.

شکل زیر یک تقویت کننده ابزار دقیق را نشان می دهد. یک تقویت کننده تفاضلی و انتگرالی. گین ولتاژ این تقویت کننده تقریباً ۲۵ ولت است. بنابراین مقدار پیک - پیک خروجی را از ۱۲۰ میلی ولت به ۳ ولت تغییر می دهد.



ضریب ولتاژ آفست مدار پل $\pm 7mV/V$ و با منبع تغذیه ۵ ولت آفست مدار پل ۳۵mV خواهد بود که در نهایت با وجود تقویت کننده به ۸۵۰mV خواهد رسید. بنابراین باید بگونه ای آفست مدار را تضعیف نمود. یک روش برای مقابله با آفست مدار تغییر زمین مدار با استفاده از یک پتانسیومتر می باشد




روش دیگری برای حذف خطای آفست وجود دارد و آن این است تا بوسیله آزمایش کالیبراسیون مقدار خطا را بدست آورده و از مقدار نهایی کم کنیم. این عمل با کاهش متعلقات مدار بهسازی از

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه


افزایش حجم، قیمت و تاثیر نویز جلوگیری می کند. ولی از آن جهت که طراح را مجبور می کند تا بهره تقویت کننده را جهت تعادل در آفست و ضریب حساسیت کاهش دهد چندان جالب نمی باشد.

جهت افزایش رنج موقعیت سنجی از $\pm 45^\circ$ به $\pm 90^\circ$ از ۲ سنسور HMC1501 و یا یک سنسور HMC1512 (با ۲ مدار پل) استفاده می کنیم.


برای افزایش رنج اندازه گیری موقعیت خطی معمولاً از چند سنسور استفاده می کنیم. جهت افزایش ویژگی خطی سیستم معمولاً رنج خطی هر سنسور را کمتر از حد نامی در نظر می گیرند. به خاطر داریم که برای موقعیت سنج خطی می بایست AMR در ناحیه اشباع قرار گیرد. بنابراین فاصله آهنربای متحرک از مقابل سنسورها بازای میدان یک کیلو گاو سی حداکثر 0.25 اینچ خواهد بود که با افزایش فاصله به 0.5 اینچ میدان می بایست به حدود ۳ کیلوگوس افزایش یابد. همانطور که در شکل زیر




مشخص است با عبور آهنربا از مقابل سنسورها بازای ۴ سنسور ۴ موج بوجود خواهد آمد. بازای یک موقعیت سنج ۲ اینچی نمودار تغییرات ولتاژ خروجی بر حسب موقعیت برای یک سنسور و ۴ سنسور رسم شده است.



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه



رزولوشن برای این سنسور در حدود 0.002 اینچ است و دقت در حدود 0.1% می باشد. در ΔV حاصل از هر مدار پل سنسور، باید بدانیم که هر سنسور جهت حذف خطای آفست و اندازه گیری ولتاژ پیک-پیک خروجی کالیبره شده است تا خروجی نهایی در یک رنج مشابه تنظیم گردد. پس از کالیبراسیون ولتاژ خود را تشکیل می دهد و عمل مقایسه ما بین ولتاژهای خروجی تصحیح شده انجام می شود و شیب هایی را در میان سنسورهای مجاور هم تولید می کند. در نهایت تنها از شیب های مثبت استفاده می شود (رنج خطی هر سنسور) و مقدار کوچک ΔV بر شیب یا شیب های مثبت قرار داده می شود. با فرض اینکه هر سنسور به یک میکروکنترلر ۸ بیتی متصل باشد، می تواند ۲۵۶ نقطه را برای رنج خطی خود در نظر بگیرد. بنابراین برای کل رنج 1.024 نقطه خواهیم داشت. برای افزایش رنج موقعیت سنجی روش دیگری مطرح است. شکل زیر کاربرد خطی را نمایش می دهد.




دو آهنربا را نشان می دهد که نسبت به هم در وضعیت ناموازی قرار گرفته اند و در فاصله میان آنها سنسور در طول دو آهنربا حرکت می کند. در موقعیت های نزدیک زاویه شار روبه پایین است و در فاصله های دور زاویه شار رو به بالا قرار دارد. بنابراین با یک سنسور AMR می توان موقعیت سنجی نمود. در این حالت هم آهنربا، هم سنسور می توانند نسبت به هم حرکت کنند.

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازم

کاربرد های زاویه ای

شکل زیر یک آهنربای متصل به انتهای شفت را نشان می دهد که در برابر یک سنسور HMC1512 قرار گرفته است. زمانی که شفت می چرخد دو ولتاژ سینوسی و کیسنوسی در خروجیهای سنسور قرار می گیرد.



پس از حذف ولتاژ آفست با تقسیم خروجیها برهم توسط میکروکنترلر خواهیم داشت:

$$\theta = 0.5 * \arctan(\Delta V_a / \Delta V_b)$$

باتوجه به ویژگی \arctan که تابعی از معکوس تانژانت است حالت زیر رخ می دهد:

$$\text{For } \Delta V_a = 0, \quad \theta = 0^\circ$$

$$\text{For } \Delta V_b = 0 \text{ and } \Delta V_a < 0, \quad \theta = -45^\circ$$

$$\text{For } \Delta V_b = 0 \text{ and } \Delta V_a > 0, \quad \theta = +45^\circ$$

$$\text{For } \Delta V_a < 0 \text{ and } \Delta V_b < 0, \text{ subtract } 90^\circ \text{ from } \theta$$

$$\text{For } \Delta V_a > 0 \text{ and } \Delta V_b < 0, \text{ add } 90^\circ \text{ from } \theta$$

مدار ارتباطی با میکروکنترلر را نشان می دهد. توجه داریم که چنانچه زاویه چرخش بیشتر از ۹۰

باشد

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

واژنامه انگلیسی - فارسی

Dimensionless	بدون واحد
Accelerating area	سطح شتابدهنده
Actual cable	تولید واقعی
Actual quantity	مقادیر واقعی
Aging	پیری عایق
Automatic generation generation	کنترل اتوماتیک تولید
Autotransformer	اتوترانسفورماتور
Back substitution	جایگزینی از انتها
Behaviour	رفتار
Dot	نقطه
Emergency state	حالت اضطراری
Enhancement	بهبود
Error of dimension	خطای بعدی
Explosion	انفجار
Flash over	تخلیه الکتریکی
High- speed reclosure	کلیدهای باز وبسته سریع
Island	بخش های جداگانه
Protection	حفاظت
Referred	ارجاع داده شده
Reliability	قابلیت اطمینان
Safty walve	شیر اطمینان
Scheduled interruption	قطع با برنامه
Scheduled maintenance	نگهداری و تعمیر با برنامه

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

Seasonal diversity

اختلاف فصلی

Thermal limit

حد حرارتی

Shaft

محور

operator

بهره بردار

منابع و ماخذ

۱- صفوی، دکتر سید علی اکبر - شجاعی، حسین - عملکرد و کاربرد plc در اتوماسیون صنعتی


۲- مشتاقی - رحیم - اندازه گیری جریان سیالات

۳- سلطانی - محمود - تجربیات نیروگاههای پیشرفته جلد ۱۶

۴- جزوات آموزشی شرکت ملی گاز و پالایشگاه سرخس




برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه




توربو کمپرسور

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر سایت و به همراه فونت های لازمه




سیستم تغذیه سوخت

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه



برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آر م سایت و به همراه فونت های لازمه



منحنی عملکرد کمپرسور

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت ویکی پاور مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازم

فشار سنج بالوله بوردن از نوع "C" و مکانیزم داخل آن

Mechanical Pressure Transducers 21

